

fundidor



PR 007

25


möbra

fundidor

TAREFAS

- transporta, em uma colher, os metais fundidos e os coloca em moldes, para fazer peças fundidas em metal;
- leva a colher do forno até o lugar onde trabalha, usando guindaste de ponte;
- despeja o metal da colher de fundição, podendo usar ganchos ou pás para ajudar a virar a colher;
- despeja o metal no molde de areia.

CONDIÇÕES DE TRABALHO

- Local — em ambiente fechado.
- Tipo de atividade — variada, movimentada.
- Situação na ocupação — trabalha como empregado.

MATERIAL UTILIZADO

Molde de areia, forma, colher de fundição.

TRABALHADOR BEM INFORMADO

NÃO FICA

DESEMPREGADO

FOTO MANCHETE