

Informações sobre
infecções nos pés dos
soldados rurais de Sergipe

SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE




Total da auxílios
Salariados - Cr\$
1.118.500,00

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Aracaju, 26 de março de 1955.

Dr. Anísio Spínola Teixeira
M.D. Diretor do I.N.E.P.
Rio -



D. Senaite
em 22/4/55
Mia

Tenho o prazer de passar às mãos de Vossa Senhoria as informações sôbre os primeiros prédios escolares rurais por mim inspecionados no Estado de Sergipe.

As informações, que são breves, darão uma idéia de como se encontram os ditos prédios escolares pois as mais minuciosas estão contidas nas fichas por mim preenchidas nos próprios locais e que serão anexadas ao relatório final que apresentarei ao Senhor Diretor do I.N.E.P.

Para um melhor conhecimento do que se passa neste Estado, no que se refere aos prédios escolares informo a V. S. o seguinte:

a) tenho encontrado muitos prédios que não constam das relações dos diversos acôrdos firmados, e já considerados encerrados, entre êsse Instituto e o Estado. Acrescento que não há hipótese de serem nomes trocados ou dualidade de nomes porque estou inspecionando todos os prédios;

b) na quasi totalidade os referidos prédios merecem consertos e muitos com a máxima urgência, sob pena de ruírem totalmente;

c) muitos dos prédios que receberam verba para reconstrução não tiveram o menor reparo;

d) anexo a êste seguem orçamentos das escolas feitos pelo construtor designado pelo Diretor do Departamento de Obras Públicas, engenheiros Jorge de Oliveira Neto, para me acompanhar na inspeção que tenho procedido;

e) não vejo possibilidade do Estado solucionar as deficiências acima apontadas se não contar com o apoio material e urgente do INEP., devido as péssimas condições financeira e econômica em que se encontra esta Unidade da Federação;

f) tôdas as escolas obedecem a planta nº 1 do INEP. e não estão com os terrenos regularizados, ou sejam, passadas as escri

turas dos mesmos;

g) o equipamento escolar, em grande parte, é velho, anti-
quado, vendo-se logo que o equipamento enviado pelo INEP., em espé-
cie ou em material, não foi fornecido aos prédios escolares rurais /
construídos com a verba federal e, sim, a outros estabelecimentos e
os dêstes transferidos para as escolas rurais;

h) em tôdas as escolas, grupos e escolas normais rurais /
não existe material escolar de nenhuma espécie;


i) muitas escolas estão sem funcionar devido ao estado /
dos prédios, ~~que~~ ameaçados de ruir, pelo que o Departamento de Educa-
ção se excusa de nomear professora, antes dos reparos indispensáveis /
à segurança de vida de seus habitantes.

Senhor Diretor:

É verdadeiramente lamentável e inacreditável a situação
em que se encontra o Estado de Sergipe, no que diz respeito ao setor
sob minha inspeção. Tenho até receio que as minhas palavras passem /
por parciais, mas é que não tenho outras para expressar-me. Aliás, se
eu fosse pintar a realidade, as côres exatas, seriam mais fortes, mais
fortes, mais carregadas. A verdade é que os prédios estão aí para /
quem quizer vê-los e se escandalizar.

Esta é que é a realidade.

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Senhoria
os meus protestos da mais elevada estima e consideração.



Lealdo Lima Campos - Inspetor do I.N.E.P.

MINISTERIO DA EDUCACAO E CULTURA.

Instituto Nacional de Estudos Pedagogicos.

ESTADO DE SERGIPE.

GRUPOS ESCOLARES RURAIS.

1) MUNICIPIO:- Muribeca. LOCALIDADE: Muribeca. ACORDO:
EM FUNCIONAMENTO:

OBSERVAÇÕES:- Reparos gerais: fechaduras, colunas das varandas estragadas, instalação da agua quebrada, entupido o tanque de lavar roupa e concertar as caixas de descarga das privadas.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2) MUNICIPIO: N.S. das Dores. LOCALIDADE: Na Cidade: ACORDO: 1948
EM FUNCIONAMENTO: sim. MATRICULA: 142 alunos.

OBSERVAÇÕES:- Construção boa. Necessita de reparos nos pisos da varanda e na sala de aula (a segunda) e reparos no telhado; colocação de duas pias e concertos nos sanitários.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Aracaju, 28 de março de 1955

Lepto Campes
Inspector INEP

MINISTERIO DA EDUCACAO E CULTURA.

Instituto Nacional de Estudos Pedagogicos.

ESTADO DE SERGIPE.

GRUPOS PRIMARIOS RURAIS.

3) MUNICIPIO:- Darcilena. LOCALIDADE: Na Cidade. ACORDO: 1949

EM FUNCIONAMENTO: sim. MATRICULA: 317 alunos.

OBSERVAÇÕES:- Construção regular. Duas paredes na residencia e duas nas salas de aula abatidas. Toda instalação sanitária quebrada. Reparar portas, janelas e parte do piso. Limpeza geral.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

4) MUNICIPIO:- Gararú. LOCALIDADE: na Cidade. ACORDO:

EM FUNCIONAMENTO: sim. MATRICULA: 98 alunos.

OBSERVAÇÕES:- Construção regular: abatidas as paredes internas da residencia; abatido o piso de um dos salões de aula; abatido o balcão de alvenaria da diretoria; entupidos todos os sanitários dos alunos e os lavatórios. Necessita de reparos no telhado. O piso ^{interno} é de mosaico e o ^{do} alpendre é ~~de~~ de cimento.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5) MUNICIPIO:- Jaboatã. LOCALIDADE:- Na Cidade. ACORDO: 1948

Em funcionamento: não.

OBSERVAÇÕES: Construção boa. Abatidas duas paredes internas da residencia e a externa da cosinha e uma parede da sala de deposito. Todo o piso interno é de mosaico e o externo de cimento. Boa conservação.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ESTADO DE SERGIPE (continuação)

6) MUNICIPIO- Propriá. LOCALIDADE: Na Cidade. ACORDO: 1949

Em funcionamento: não.

OBSERVAÇÕES: Construção boa. Reparos nos pisos da varanda e de dois salões de aula que estão abatendo. Limpeza.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Aracajú 28 de março de 1955.

Lealdo Campos

Lealdo Campos

Inspetor do INEP.

MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos.

ESTADO DE SERGIPE.

Escolas primárias Rurais.

1) MUNICIPIO - Aquidabã. LOCALIDADE:- Mucambo. ACORDO: 1949
EM FUNCIONAMENTO: não.

OBSERVAÇÕES: Construção pessima: todas as paredes, sem exceção, estão abatidas, e o aterro *tambem*. Duas janelas da residencia e a porta da sala de aula quebradas. Quasi todo o piso emprestavel. Péssimo o estado de conservação do prédio. O consêrto será quasi fazer um novo prédio, - pois está abandonado.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2) MUNICIPIO: Aquidabã. LOCALIDADE - Tanandua. ACORDO: 1947
EM FUNCIONAMENTO: sim. MATRICULA: 50 alunos

OBSERVAÇÕES:- Construção sofrivel: as paredes do fundo e uma interna da residencia abatendo devido os pisos da sala de jantar e de um quarto. Está abatendo o aterro. Precisa de retelhamento. Um sanitário quebrado.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3) MUNICIPIO:- Canhoba. LOCALIDADE: N. S. de Lourdes. ACORDO: 1948
EM FUNCIONAMENTO: não.

OBSERVAÇÕES:- Construção boa. Necessita de reparos gerais e limpeza.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

4) MUNICIPIO: Canhoba. LOCALIDADE: Sítios Novos. ACORDO: 1948
EM FUNCIONAMENTO: não.

OBSERVAÇÕES:- Construção ruim: abatimento forte da parede direita da residencia. Retelhamento. Uma janela quebrada. A conservação interna péssima, imunda. Necessita de limpeza geral.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ESTADO DE SERGIPE (continuação)

5) MUNICIPIO:- Darcilena. LOCALIDADE: Jacaré. ACORDO: 1949

EM FUNCIONAMENTO: não.

OBSERVAÇÕES:- Construção fraca. O prédio está abandonado há mais de um ano. Todo o piso quebrado como também portas e janelas. Caiu uma coluna e parte do telhado, que precisa ser reparado. Rebôco do prédio caindo e instalação sanitária quebrada. Totalmente estragado.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6) MUNICIPIO: Darcilena. LOCALIDADE: Poço dos Bois. ACORDO: 1948

EM FUNCIONAMENTO: não.

OBSERVAÇÕES:- Necessita de reparos gerais: abatidas as paredes laterais da sala de aula e as da residência. Piso da varanda quebrado. Duas pilastras da varanda inclinadas ameaçando tombar. Precisa limpeza geral e reparar portas e janelas.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

7) MUNICIPIO:- Gararú. LOCALIDADE: Oiteiros. ACORDO: 1946

EM FUNCIONAMENTO: sim. MATRICULA: 36 alunos.

OBSERVAÇÕES:- Construção boa. Abatimento de uma parede interna da residência. Instalações sanitária e d'agua precisam consertar como todas as janelas da residência e sala de aula, também. Boa conservação. Reparar o telhado.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

8) MUNICIPIO: Gararú. LOCALIDADE: Mata. ACORDO: 1949

EM FUNCIONAMENTO: não.

OBSERVAÇÕES: Reparos gerais: piso e telhado, limpeza geral. -
Construção regular.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ESTADO DE SERGIPE (continuação)

9) MUNICIPIO: Itabí (ex-dist. de Gararú). LOCALIDADE: Itabí. ACORDO: 1947

EM FUNCIONAMENTO: não.

OBSERVAÇÕES: Construção regular: nas duas paredes laterais da sala de aula pequenos abatimentos e numa interna e ^{nao} duas laterais da residência abatimentos fortes. Um sanitário quebrado. Necessita limpeza geral.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

10) MUNICIPIO: -Itabí (ex-dist. de Gararú). LOCALIDADE: Lagoa Redonda. ACORDO: 1948

EM FUNCIONAMENTO: não.

OBSERVAÇÕES: Construção regular e boa conservação. Pequenos abatimentos nas paredes da sala de aula e residência. Pequeno reparo no telhado e numa porta.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

11) MUNICIPIO: Jaboatã. LOCALIDADE: Poxim. ACORDO: 1949

EM FUNCIONAMENTO: não.

OBSERVAÇÕES: Construção regular. Abatida a parede da sala de aula que tem as janelas. Pequenos reparos e limpeza geral.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

12) MUNICIPIO: Jaboatã. LOCALIDADE: Espinheiro. ACORDO: 1947

EM FUNCIONAMENTO: não.

OBSERVAÇÕES: Construção regular: quebrada uma linha no recreio coberto. Instalação d'água quebrada. Ligeiros reparos.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

13) MUNICIPIO: Jaboatã. LOCALIDADE: - Cadoz. ACORDO: 1947 - supl.

EM FUNCIONAMENTO: sim. MATRICULA: 50 alunos e 10 assistentes.

OBSERVAÇÕES: - Construção boa. Ligeiros reparos em janelas, portas e 3 colunas da varanda. Mudar chapa do fogão e reparar instalações de água e sanitário.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ESTADO DE SERGIPE (continuação)

15) MUNICIPIO: Jaboatã. LOCALIDADE: Ladeciras. ACORDO: 1948

EM FUNCIONAMENTO: sim. MATRICULA: 50 alunos.

OBSERVAÇÕES: Construção fraca. Necessita de reparos gerais: o piso de toda varanda quebrado, 1 coluna fora do prumo (inclinada) e outra partida, estando a linha sustentada por um caibro. A fossa está quebrada e o telhado necessita de reparos.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

19) MUNICIPIO: Jaboatã. LOCALIDADE: - Tatú. ACORDO: 1946

EM FUNCIONAMENTO: não.

OBSERVAÇÕES: - Construção boa. Necessita de reparos gerais e parte do piso que está quebrado.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

16) MUNICIPIO: Neópolis. LOCALIDADE: Pindoba. ACORDO: 1947

EM FUNCIONAMENTO: sim. MATRICULA: 75 alunos (em dois turnos)

OBSERVAÇÕES: - Construção péssima. Todas as paredes estão seriamente abatidas, com exceção de duas da sala de aula. O conserto do prédio quasi que comportará na construção de um novo. Todas as instalações quebradas. Piso, telhado, portas e janelas para serem consertadas.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

17) MUNICIPIO: Neópolis. LOCALIDADE: Porteiras. ACORDO: 1949

EM FUNCIONAMENTO:

OBSERVAÇÕES: O prédio está com as paredes da residencia levantadas até o respalde, e as ^{da} sala de aula e ~~a sala de aula~~ foram levantadas mas caíram. A construção está parada desde o ano de 1953. O mato tomou conta do prédio e não tem material nenhum mais adquirido para o prosseguimento da construção.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ESTADO DE SERGIPE (continuação)

8) MUNICIPIO: Neopolis. LOCALIDADE: Carrapicho. ACORDO: 1946

EM FUNCIONAMENTO: não

OBSERVAÇÕES:- Situação péssima do prédio: Das portas e janelas só se aproveitam 6 janelas e 4 portas, e se forem consertadas. Piso quasi todo inutilizado. As instalações sanitária e d'agua arrancadas. Todas as paredes riscadas a carvão. Transformada em rancho de ciganos. O mato quasi dentro do prédio. Uma calamidade, incrível o estado do prédio.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

9) MUNICIPIO: Neopolis. LOCALIDADE - Saude. ACORDO: 1948

EM FUNCIONAMENTO: não.

OBSERVAÇÕES:- Construção regular. Pequenos abatimentos nas paredes laterais da sala de aula e na ^{sa}residência do lado da cosinha. Reparos gerais e limpeza.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

10) MUNICIPIO:- Parapitinga. LOCALIDADE: Ilha das Flores. ACORDO: 1947

Em funcionamento: não

OBSERVAÇÕES:- Construção regular. Piso externo precisando consertar; ligeiros reparos no telhado e na residência; abatidas as paredes laterais da sala de aula e da residência do lado da cosinha. Inutilizados o esgoto e a fossa. Preciza limpeza. geral.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

11) MUNICIPIO:- Parapitinga. LOCALIDADE- Serrão. ACORDO: 1946

EM FUNCIONAMENTO: sim. MATRICULA: 50 alunos.

OBSERVAÇÕES:- Construção regular: todo o piso externo necessita reparar. Todas as instalações sanitárias e de agua quebrados, como também a fossa. Limpeza geral e reparos gerais são necessários.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ESTADO DE SERGIPE (continuação).

2) MUNICIPIO: Porto da Folha. LOCALIDADE: Ilha do Ouro. ACORDO: 1946

EM FUNCIONAMENTO: sim. MATRICULA: 34 alunos.

OBSERVAÇÕES:- Construção ruim. Todo o telhado necessita reparar; duas janelas para consertar; reparar o piso em geral; consertar todas as instalações d'agua e sanitário. O prédio precisa de consertos gerais e limpeza.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3) MUNICIPIO: Porto da Folha. LOCALIDADE: Lagoa da Volta. ACORDO: 1949

EM FUNCIONAMENTO: não.

OBSERVAÇÕES: Construção boa. Reparar 3 pilastras que inclinaram devido a linha ter empurrado. Consertar o telhado e a instalação d'agua. Boa conservação.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

14) MUNICIPIO:- Porto da Folha. LOCALIDADE: Mucambo. ACORDO: 1947

EM FUNCIONAMENTO: não.

OBSERVAÇÕES:- Construção fraca. Seladas as linhas e reformar o telhado; quasi todo o piso imprestavel; 3 portas quebradas; instalações d'agua e sanitário quebrados. Precisa de limpeza geral.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

15) MUNICIPIO:- Propriá. LOCALIDADE:- Saco: ACORDO: 1948

EM FUNCIONAMENTO: sim MATRICULA: 31 alunos.

OBSERVAÇÕES:- Construção pessima. Todas as paredes abatidas, e todo o piso e colunas da varandas estragadas demais. Necessita de conserto urgente e o qual comportará em fazer novo prédio. Está para cair totalmente.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ESTADO DE SERGIPE (continuação)

16) MUNICIPIO:- Propriá. LOCALIDADE: Pedras. ACORDO: 1949
 EM FUNCIONAMENTO: não.
 OBSERVAÇÕES:- Construção regular. Necessita de reparos gerais e limpeza.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

17) MUNICIPIO: Neopolis. LOCALIDADE: Mussuipe. ACORDO: 1949
 EM FUNCIONAMENTO: não.
 OBSERVAÇÕES: Construção ruim. O prédio está prestes a ruir. Caiu uma coluna e duas na iminencia de tombarem (sendo que uma está sustentada pela metade de um tijolo na base); a tesoura do recreio coberto abateu, forçando uma linha que quebrou. As paredes laterais da sala de aula e as externas da residencia estão abatidas. Piso estragado.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

18) MUNICIPIO:- Propriá. LOCALIDADE: Saco Comprido. ACORDO: ? 1950
 EM FUNCIONAMENTO: sim. MATRICULA: 35 alunos.
 OBSERVAÇÕES:- Construção pessima e a conservação pessima. Todo o piso quebrado e ~~por refazer~~ como tambem o telhado. O aterro da varanda abatendo do lado da frente do prédio. Uma janela e a porta da sala de aula necessitam de conserto e a porta que liga a sala da residencia com o recreio coberto. Limpeza geral.

~~Esta escola não consta da relação que me foi fornecida pelo INEP.~~

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

19) MUNICIPIO: Propriá. LOCALIDADE - Telhas. ACORDO: 1947
 EM FUNCIONAMENTO: não.
 OBSERVAÇÕES:- Construção e conservação pessimas. As paredes laterais da sala de aula e as laterais, do fundo e internas da residencia estão abatidas. Piso da varanda todo estragado. As portas da sala de aula e da residencia que dão para o recreio coberto, da cosinha e internas estragadas, necessitando de reparos e limpeza geral. Sanitários defeituosos. Telhado para reparar e janelas.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ESTADO DE SERGIPE (continuação)

90) MUNICIPIO: AMPARO (ex-dist.de Propriá). LOCALIDADE: Amparo. ACORDO: 1947

EM FUNCIONAMENTO: não.

OBSERVAÇÕES:- Construção ruim e pessima conservação. Todas as portadas soltas. Piso quebrado, telhado estragado; paredes do fundo, lateral direito e a ^{da residencia} que fica para o recreio coberto da residencia e as laterais da sala de aula abatidas. Portas da residencia, sala de aula e sanitários quebrados.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MUNICIPIO:- Dorel Aracajú, 28 de março de 1955.

O Inspetor do INEP.

Lealdo Campos

Lealdo Campos.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
 Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos
 ESTADO DE SERGIPE
 Escolas Primárias Rurais.

21) MUNICIPIO - Capela LOCALIDADE - Lagoa Sêca ACORDO- 1947

Em funcionamento - Sim - --- MATRICULA - 38 alunos

OBSERVAÇÕES:- *de um quarto* Necessita de reparos gerais. Parte do telhado *de um quarto* caiu; reformar o piso em geral; trincaduras em paredes da sala de aula e da residencia; refazer o telhado; uma privada quebrada e o fogão; janelas e portas precisam de reparos. Limpeza em geral.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

22) MUNICIPIO - Capela. LOCALIDADE - Pindaiba ACORDO 1949

Em funcionamento - não

OBSERVAÇÕES:- Necessita de reparos gerais e limpeza total. Parte do piso quebrado e paredes estragadas.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

23) MUNICIPIO - Capela. LOCALIDADE - Miranda ACORDO: 1947

Em funcionamento : não.

OBSERVAÇÕES:- Construção regular. Precisa de consertos gerais no prédio.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

24) MUNICIPIO: Capela. LOCALIDADE:- Tamanduá. ACORDO: 1949

Em funcionamento - não.

OBSERVAÇÕES:- Caiu o reboco da parede do fundo da residencia; duas colunas estragadas ameaçando ruir; piso em parte estragado; reparar o telhado; Necessita limpeza geral.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ESTADO DE SERGIPE (continuação)

25) MUNICIPIO:- Capela. LOCALIDADE:- Cantagalo ACORDO:- 1949

Em funcionamento:- sim. MATRICULA:- 57 alunos.

OBSERVAÇÕES:- A construção é regular. Toda a parede de fundo da residencia caiu o reboco e os tijolos estragados; Refazer parte do piso; Consertar privadas; Instalação dagua; Retelhar toda e reparar janelas e portas; Precisa limpeza geral.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

26) MUNICIPIO :- Capela. LOCALIDADE:- Pedras ACORDO: 1947 sept.

Em funcionamento:- sim MATRICULA: 25 alunos.

OBSERVAÇÕES:- Necessita de reparos gerais; quasi too o piso precisa refazer; as janelas e portas da sala de aula precixam de conserto; abatimentos nas paredes da residencia; reformar o telhado.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

27) MUNICIPIO:- Carmopolis. LOCALIDADE:- Entrudo. ACORDO: 1949

Em funcionamento:- sim MATRICULA: 50 alunos.

OBSERVAÇÕES:- Abatimento numa das colunas que fica ao lado da residencia; ligeiros reparos.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

28) MUNICIPIO:- Carmopolis. LOCALIDADE: Aguada. ACORDO: 1947 sept

Em funcionamento: sim MATRICULA - 75 alunos (2 turnos)

OBSERVAÇÕES:- Má construção. Portas e janelas quebradas; Paredes de fora e da residencia trincadas; parte do piso quebrado; Retelhamento quasi total; Reparos e limpeza geral.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ESTADO DE SERGIPE (continuação)

29) MUNICIPIO:- Carmopolis LOCALIDADE:- Coruba. ACORDO: 1947

Em funcionamento:- sim. MATRICULA: 45 alunos.

OBSERVAÇÕES:- Construção regular; Necessita reparos gerais; piso quebrado; retelhar toda, consertar as instalações da-gua e esgoto; uma parede da residencia com 2 trincamentos.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

30) MUNICIPIO:- Cotinguiba. LOCALIDADE:- Oiteiros. ACORDO: 1949

Em funcionamento:- sim. MATRICULA:- 25 alunos.

OBSERVAÇÕES:- Má construção. As paredes laterais e a que fica para o recreio coberta estão trincadas de cima abaixo devido aos abatimentos das colunas e da falta de apoio da linha da cumieira. O piso, que é tijolo, está precisando de reparos. O pessimo o estado de conservação do prédio.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

31) MUNICIPIO: Cotinguiba. LOCALIDADE:- Sobrado. ACORDO: 1947

Em funcionamento: sim. MATRICULA:-50 alunos e 24 excedentes

OBSERVAÇÕES:- Professora Maria Cecília Carneiro - 1947 até o 4º de maio. Uma privada quebrada. Má construída.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

32) MUNICIPIO:- Cotinguiba. LOCALIDADE :- Tabocas. ACORDO: 1950

Em funcionamento:- sim. MATRICULA:83 alunos (2 turnos)

OBSERVAÇÕES:- A escola fica a 1 quilometro da outra escola do mesmo tipo; Invernada (Cidade de Menores). Necessita de consertos gerais e imediatos pois estão abatidas 4 paredes: as 2 laterais da sala de aula, 1 interna da residencia e 1 externa. A construção foi má. Uma privada quebrada.

~~Não consta da relação que me foi fornecida pelo INEP~~

ESTADO DE SERGIPE (continuação)

1947

33) MUNICIPIO:- Cotinguiba. LOCALIDADE:- Invernada (C. Menores) ACORDO:

Em funcionamento: sim. MATRICULA:- 84 alunos (2 turnos)

OBSERVAÇÕES:- O prédio está em ótimo estado de conservação; recentemente limpo; todo o piso de tijolo. Fogão de alvenaria com chapa de ferro.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

34) MUNICIPIO:- Cotinguiba. LOCALIDADE:- Calumbí. ACORDO: 1947-supl.

Em funcionamento:- sim. MATRICULA:-

OBSERVAÇÕES:- O prédio está em pessimas condições. Estão abatidas as paredes da residencia (a do lado) e da sala de aula (lado das janelas), paredes internas da residencia e o piso de toda varanda. Necessita de reparos urgentes. Má construída. Uma privada que brada.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

35) MUNICIPIO:- CUMBE (ex-distrito de N.S.das Dores). LOCALIDADE:-Cumbe.

Acordo:- 1949

Em funcionamento:- não.

OBSERVAÇÕES:- Construção fraca. A parede do fundo da residencia toda abatida e tambem o piso das varandas; retelhar e reparar o reboco das colunas. Reparos Gerais.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

36) MUNICIPIO: Cumbe. LOCALIDADE: Sucupira. ACORDO: 1947-supl.

Em funcionamento: não.

OBSERVAÇÕES:- Caindo o reboco; destelhada em parte; concertos nas portas e janelas. Formigueiros em todo o prédio.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

37) MUNICIPIO: Cumbe (ex-distrito de N.S. Dôre) LOCALIDADE:- Bravo Urubú. ACORDO: 1947

Em funcionamento: não.

OBSERVAÇÕES:- Construção regular. Necessita de reparos gerais. Sanitário quebrado; piso quebrado na varanda e consertar o telhado.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

38) MUNICIPIO:- Darcilena. LOCALIDADE:- Bananeiras. ACORDO: 1947

Em funcionamento:- sim. MATRICULA:- 30 alunos

OBSERVAÇÕES:- Construção boa. Necessita de reparos gerais.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

39) MUNICIPIO:- Darcilena. LOCALIDADE:- Cruz das Donzelas. ACORDO: 1947-supl.

Em funcionamento: não.

OBSERVAÇÕES:- Necessita de reparos gerais e retelhamento.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

40) MUNICIPIO:- Gararú. LOCALIDADE:- São Mateus. ACORDO: 1949

Em FUNCIONAMENTO: não.

OBSERVAÇÕES:- Construção fraca. Necessita de reparos gerais. pequeno abatimento na parede da sala de aula que dá para o recreio; janela do quarto de residencia quebrada; piso estragado e reparar o telhado; Limpesa geral.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

41) MUNICIPIO:- JAPARATUBA. LOCALIDADE: Curral dos Bois. ACORDO: 1948

Em funcionamento:- não.

OBSERVAÇÕES:- Construção regular; Necessita de reparos gerais; abatimento pequeno numa das paredes da residencia; ligeiros reparos no telhado; Consertos em portas e janelas. Limpesa geral.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ESTADO DE SERGIPE (continuação)

42) MUNICIPIO:- Japaratuba. LOCALIDADE:- Patioba. ACORDO: 1947

Em FUNCIONAMENTO:- não.

OBSERVAÇÕES:- Construção ruim. Reparos gerais no piso e portas e janelas. Limpeza geral. Abatimento no piso que provocou trinca dura na parede lateral direita da residencia.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

43) MUNICIPIO:- Japaratuba. LOCALIDADE:- Marião. ACORDO: 1949

EM FUNCIONAMENTO: não.

OBSERVAÇÕES:- Reparos no telhado e piso, estando abatendo o piso da varanda direita da residencia ocasionando abatimentos na parede do mesmo lado. Todas as fechaduras quebradas e os sanitários e tres janelas.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

44) MUNICIPIO:- Japaratuba. LOCALIDADE:- São José. ACORDO: 1947-supl

Em funcionamento:- sim MATRICULA: 50 alunos.

OBSERVAÇÕES:- Construção regular. Abatimentos nas paredes do fundo e de uma interna da residencia. Reparos no telhado e limpeza geral.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

45) MUNICIPIO:- Japaratuba. LOCALIDADE: Forges. ACORDO: 1947

Em funcionamento:- não.

OBSERVAÇÕES:- Pessima construção. Abatimento em quasi toda base, trincadas todas as paredes da sala de aula e a do fundo da residencia com todo o reboco e os tijolos estão estragados. Colunas da varanda da frente trincadas. Precisa retelhar e refazer o piso em geral.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ESTADO DE SERGIPE (continuação).

46) MUNICIPIO:- Laranjeiras LOCALIDADE:- Butí. Acordo: 1948

EM FUNCIONAMENTO: não.

OBSERVAÇÕES:- Pessima construção. Necessita refazer todo o telhado e consertos gerais. 3 colunas inteiramente inclinadas que forçaram as linhas e fez com que duas paredes da residencia ficassem seriamente trincadas. O piso, que é de tijolo, precisa refazer.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

47) MUNICIPIO: Laranjeiras. LOCALIDADE: Pedra Branca. ACORDO: 1947

EM FUNCIONAMENTO: não

OBSERVAÇÕES:- Uma coluna caída, estando uma linha sustentada por um caibro; necessita limpeza geral, retelhamento e reforma em parte do piso (tijolo).

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

48) MUNICIPIO: Laranjeiras. LOCALIDADE: Bom Jesús. ACORDO: 1948

EM FUNCIONAMENTO:- não

OBSERVAÇÕES:- Necessitando de limpeza total; refazer o piso (é de tijolo) externo que está quasi todo quebrado. Construção regular.

XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

49) MUNICIPIO:- ~~Malhada dos Bois~~ ^{diário de Muribeca} LOCALIDADE:- Malhada dos Bois. ACORDO: 1947

EM FUNCIONAMENTO: não.

OBSERVAÇÕES:- Construção pessima. Toda a parte da residencia abatida, tendo que desmanchar tudo e fazer um argolamento e levantar de novo. A parte da sala de aula só limpeza e pequenos reparos.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ESTADO DE SERGIPE (continuação)

50) MUNICIPIO:- Maroim. LOCALIDADE: Caetetú. ACORDO: 1948

Em funcionamento: sim. MATRICULA: 58 alunos.

OBSERVAÇÕES:- Necessita fazer reparos no piso da varanda. As paredes laterais da sala de aula estão fortemente trincadas devido ao abatimento da base. A bomba d'agua e a instalação d'agua quebradas.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

51) MUNICIPIO: Maroim. LOCALIDADE: +Gentio. ACORDO: 1949

EM FUNCIONAMENTO: não:

OBSERVAÇÕES:- Pessimamente construída. A parede do fundo da residência quasi sem todo o reboco e os tijolos em ruim estado; todas as colunas ^{em} péssimas condições. Todo o piso de tijolo precisa refazer e ^o retelhamento em geral. Abatimentos nas paredes da sala de aula e da residência.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

52) MUNICIPIO: Maroim. LOCALIDADE: Oiteiro. ACORDO: 1947

EM FUNCIONAMENTO: não.

OBSERVAÇÕES:- Situação pessima. Portas e janelas empenadas e sem fechaduras e ferrolhos. Privadas e lavatórios quebrados, todo o piso (que é de tijolo) necessitando refazer. Abatimentos dos alicerces que provocaram trincaduras nas paredes com ameaça de ruir o prédio. Na sala de aula um grande formigueiro junto ao alicerce ameaçando as paredes que dão uma para o lado e a outra para o recreio coberto. Precisa de retelhamento.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ESTADO DE SERGIPE (continuação)

53) MUNICIPIO: Maroim. LOCALIDADE:- Mata do Cabaú. ACORDO: 1948

EM FUNCIONAMENTO: sim. MATRICULA: 41 alunos.

OBSERVAÇÕES:- Necessita de limpeza. Refazer quasi todo o piso (que é de tijolo); consertar a instalação d'agua; privada e fechaduras das portas.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

54) MUNICIPIO: Maroim. LOCALIDADE: Guimardia. ACORDO: 1949

EM FUNCIONAMENTO: sim MATRICULA:- 20 aluno.

OBSERVAÇÕES: Necessita de reparos gerais: piso, telhado e limpeza perf. Pequenos abatimentos nas paredes.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

55) MUNICIPIO:- Muribeca: LOCALIDADE: Visgueiro. ACORDO: 1946

EM FUNCIONAMENTO: não.

OBSERVAÇÕES:- Necessita de reparos gerais; piso estragado, portas quebradas, aparelhos sanitários quebrados; retelhamento; trincadura na parede da residencia que dá para o recreio coberto.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

56) MUNICIPIO: Muribeca. LOCALIDADE: Pedras. ACORDO: 1949

EM FUNCIONAMENTO: não.

OBSERVAÇÕES:- Construção boa. Caiu uma coluna da varanda que fica ao lado da residencia; destelhado uma parte que fica sobre a sala de aula; reparos gerais.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ESTADO DE SERGIPE (continuação).

57) MUNICIPIO:- Muribeca. LOCALIDADE: Saco das Varas. ACORDO: 1948

EM FUNCIONAMENTO: não.

OBSERVAÇÕES:- Necessita de reparos gerais: parte do piso quebrado, fechaduras quebradas, algumas telhas quebradas e limpeza em todo o prédio.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

58) MUNICIPIO:- N.S. das Dores. LOCALIDADE: Lagôa dos Porcos. ACORDO: 1950

EM FUNCIONAMENTO: não.

OBSERVAÇÕES:- Construção sofrível; abatimento das paredes do fundo e da lateral direita da residencia; reboco das pilastras e paredes caindo; piso estragado; duas janelas quebradas. Limpesa geral.

~~Não consta de relatório que me foi fornecido pelo INEP~~

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

59) MUNICIPIO: N. S. das Dores. LOCALIDADE: Aleixo. ACORDO: 1949

EM FUNCIONAMENTO: não.

OBSERVAÇÕES:- Construção regular. Abatimentos nas duas paredes laterais da residencia; duas janelas quebradas. Ligeiros reparos no piso. Limpesa geral.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

60) MUNICIPIO: N. S. das Dores. LOCALIDADE: Feira Nova. ACORDO: 1947

EM FUNCIONAMENTO: sim. MATRICULA : 50 alunos

OBSERVAÇÕES:- Construção fraca - abatimentos em todas as paredes da residencia e nas laterais da sala de aula; pequenos reparos no piso.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ESTADO DE SERGIPE (continuação)

61) MUNICIPIO:- N.S. das Dores. LOCALIDADE: Pedra Branca. ACORDO: 1949
EM FUNCIONAMENTO: não.

OBSERVAÇÕES:- Construção regular - abatimentos do piso e das paredes laterais da sala de aula e as da esquerda, do fundo e a que dá da residencia para o recreio cobert; 2 janelas quebradas.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

62) MUNICIPIO:- N. S. das Dores. LOCALIDADE: Sapé. ACORDO: 1950
EM FUNCIONAMENTO: não.

OBSERVAÇÕES: Reparos gerais: abatidas as paredes da residencia do fundo da cosinha e uma interna; o piso quebrado de quasi toda a varanda; retelhar e fazer limpeza geral. Formigueiro em todo o prédio.

~~Não consta de relação que me foi fornecida pelo INEP~~

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

63) MUNICIPIO: N.S. das Dores. LOCALIDADE: Cruzes. ACORDO: 1950
(Cruzes)
EM FUNCIONAMENTO:- sim MATRICULA: 21 alunos.

OBSERVAÇÕES:- Reparos em todo o prédio: todo piso quebrado. Retelhamento geral. Abatimentos nas paredes da residencia tanto na parte interna quanto na externa. Construção ruim.

~~Não consta de relação que me foi fornecida pelo INEP~~

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

64) MUNICIPIO: N.S. das Dores. LOCALIDADE: Gado Bravo do Norte. ACORDO: 1949
EM FUNCIONAMENTO: não.

OBSERVAÇÕES: Construção sofrível. Reparos gerais no reboco do fundo da residencia, pilastras, piso e telhado. Abatimento na parede direita da residencia.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ESTADO DE SERGIPE (continuação).

65) MUNICIPIO: N.S.das Dores. LOCALIDADE: Floresta. ACORDO: 1950

EM FUNCIONAMENTO: não.

OBSERVAÇÕES: Construção regular. Abatimento de aterro das varandas. Reparos gerais: no piso, colunas, portas e janelas.

~~Não consta da relação que me foi fornecida pelo INEP~~

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

66) MUNICIPIO: N.S.das Dores. LOCALIDADE: Campo Grande. ACORDO: 1949

EM FUNCIONAMENTO: não

OBSERVAÇÕES: Construção ruim. Todo o piso imprestavel. Rêbôco das colunas necessitando refazer. Reparos gerais nas portas e janelas. A instalação da água toda quebrada.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

67) MUNICIPIO: N.S.das Dores. LOCALIDADE:- Volta. ACORDO: 1946

EM FUNCIONAMENTO: não

OBSERVAÇÕES:- Construção boa. Pequeno abatimento no piso do fundo da residência. Pequena trincadura na parede das janelas da sala de aula. Reparos gerais.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

68) MUNICIPIO:- N.S.das Glória. LOCALIDADE: Quixaba. ACORDO: 1946

EM FUNCIONAMENTO: não.

OBSERVAÇÕES:- Construção fraca. Todas as paredes da residência estão abatidas, quer internas quer externas; portas e janelas carecendo de consertos sendo duas para substituir. Reparos no piso e limpeza geral.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ESTADO DE SERGIPE (continuação)

69) MUNICIPIO: N.S. da Glória. LOCALIDADE: Alto da Glória. ACORDO: 1946

EM FUNCIONAMENTO: não.

OBSERVAÇÕES:- Construção regular. Uma janela quebrada. Necessita de reparos pequenos e limpeza geral.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

70) MUNICIPIO:- N.S. da Glória. LOCALIDADE: Angico. ACORDO: 1948

EM FUNCIONAMENTO: não.

OBSERVAÇÕES: Construção pessima. Caiu a varanda da parte do fundo do prédio e abatida a parede de frente da sala de aula; estragado o piso; Uma janela quebrada e reparar todo o telhado. Transformada em depósito de estrume.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

71) MUNICIPIO: Rosário do Catete. LOCALIDADE Evaristo. ACORDO: 1949

EM FUNCIONAMENTO: não.

OBSERVAÇÕES:- Caiu o recreio coberto e a varanda do lado da sala de aula. Trincadas as paredes da residencia. Instalação de agua quebrada. O prédio está abandonado há mais de dois anos.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

72) MUNICIPIO: Rosario do Catete. LOCALIDADE: Caldas. ACORDO: ?

EM FUNCIONAMENTO: não.

OBSERVAÇÕES: Falta limpeza geral. Pequena trincadura na parede do fundo da residencia.

Não consta da relação que me foi fornecida pelo INEP

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Não recebeu auxílio do INEP.

ESTADO DE SERGIPE (continuação)

73) MUNICIPIO: Rosário do Catete. LOCALIDADE: Tapera do Ar. ACORDO: 1948
EM FUNCIONAMENTO: não.

OBSERVAÇÕES: Caiu uma coluna na parte dos fundos da residência; muitos caibros podres; formigueiros em quasi toda base; abatimentos no piso, que se encontra quasi todo quebrado. Precisa de retelhamento.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

74) MUNICIPIO:- Rosário do Catete. LOCALIDADE: Marcação. Acordo: 1946
EM FUNCIONAMENTO: não.

OBSERVAÇÕES:- Construção regular. Necessita de reparos gerais. Piso parte quebrado; limpeza geral.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

75) MUNICIPIO: Rosário do Catete. LOCALIDADE: Lages. ACORDO: 1949
EM FUNCIONAMENTO: não.

OBSERVAÇÕES: Parte do piso de tijolo, quebrado; pequena trincadura na parede da frente da residência; necessita de reparos gerais.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

76) MUNICIPIO: Siriri. LOCALIDADE Mata do Cipó. ACORDO: 1948
EM FUNCIONAMENTO: não.

OBSERVAÇÕES:- Regular a construção. Necessita de reparos gerais. Retelhamento. Abatimento no piso da varanda do fundo.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

77) MUNICIPIO: Siriri. LOCALIDADE : Itaperoá. ACORDO: 1948
EM FUNCIONAMENTO: não

OBSERVAÇÕES: Necessita de reparos Gerais: piso, portas e janelas.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ESTADO DE SERGIPE (continuação)

78) MUNICIPIO:- Siriri. LOCALIDADE:- Lagoa Grande. ACORDO: 1947

EM FUNCIONAMENTO:- não.

OBSERVAÇÕES:- Necessita de reparos gerais: portas e janelas quebradas, rebôcos caídos.

XX

79) MUNICIPIO: Siriri. LOCALIDADE:- Sabinopolis. ACORDO:- 1949

EM FUNCIONAMENTO: não.

OBSERVAÇÕES:- Necessita de reparos Gerais: portas e janelas e na instalação d'agua que está quebrada.

XX

80) MUNICIPIO: Aquidaban LOCALIDADE: Campo Redondo. ACORDO: 1948

EM FUNCIONAMENTO: sim. MATRICULA: 20 alunos.

OBSERVAÇÕES:- Construção ruim. Abatimento na base da parte da residencia que ocasionou abatimentos fortes nas paredes internas e externas; abatimentos fortes na parede da sala de aula que tem as janelas. Reparar todo o telhado e renovar a instalação d'agua. Quebradas as portas da residencia que dá para o recreio coberto e cozinha e duas janelas. Necessita reparos urgentes em todo o prédio e de limpeza geral.

XX

81) MUNICIPIO:- Aquidabã. LOCALIDADE: Moita Redonda. ACORDO: 1948

EM FUNCIONAMENTO: sim. MATRICULA: 50 alunos.

OBSERVAÇÕES:- Construção regular: precisa retelhar e reparos gerais pequenos. Duas janelas da residencia quebradas. Limpeza geral.

XX

ESTADO DE SERGIPE (continuação)

82) MUNICIPIO:- Aquidaban. LOCALIDADE: Papel. ACORDO: 1950

EM FUNCIONAMENTO: sim. MATRICULA: 50 alunos.

OBSERVAÇÕES:- Construção fraca. Abatimentos nas paredes internas da residência e nas duas laterais da sala de aula e no piso da varanda que fica ao lado da sala de aula do lado das janelas. Todo piso do recreio coberto, quebrado e estragado os demais. Reparar o telhado.

~~Não consta da relação que me foi fornecida pelo INEP~~
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

83) MUNICIPIO: Aquidabã. LOCALIDADE: QuemDera. ACORDO: 1947 - supl.

EM FUNCIONAMENTO: sim. MATRICULA: 30 alunos.

OBSERVAÇÕES:- Construção regular. Necessita de reparos no piso em geral; retelhar. Quebrada a instalação dos sanitários. Abatimento na parede da frente da sala de aula. Limpeza e reparos gerais.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

84) MUNICIPIO:- Aquidabã. LOCALIDADE: Segredo. ACORDO: 1949

EM FUNCIONAMENTO: sim MATRICULA: 35 alunos.

OBSERVAÇÕES:- Construção regular. Abatimentos nas paredes da sala de aula e 1 externa da residência. A pia de lavar mãos do recreio coberto, quebrada. Piso quebrado do recreio coberto. Bastante estragada a parte interna da residência. Necessita reparos, limpeza geral e pequeno retelhamento.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

85) MUNICIPIO: Aquidabã. LOCALIDADE: Urubú. ACORDO: 1946

EM FUNCIONAMENTO: não.

OBSERVAÇÕES:- Construção ruim. O prédio está abandonado. Abatimento forte do piso quasi todo. Telhado da sala de aula quebrado e o demais precisa de retelhamento. A porta e duas janelas da sala de aula quebradas. Todas as portas necessitando de consertos. Sanitario e pia de lavar as mãos quebradas. Limpeza geral.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Aracaju 28 de março de 1950
Leôncio Augusto
Inspector do INEP



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Ofício

Aracaju, de abril de 1955

Snr. Lealdo Campos
Inspetor do INEP
Hotel Marozzi
Nesta

Encaminho a Vossa Senhoria os orçamentos dos trabalhos necessários à conservação dos prédios escolares rurais construídos com a verba federal fornecida pelo Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, do Ministério da Educação e Cultura, para os quais peço toda a sua atenção afim de que os mesmos sejam enviados àquela Instituto com a urgência que o caso requer.

Aproveito a oportunidade para lhe apresentar os meus protestos de estima e consideração.

Jorge de Oliveira Netto
DIRETOR GERAL.



ESTADO DE SERGIPE

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Relação parcial das Escolas construídas com verbas do I.N.B.P. com o valor dos serviços atualmente necessários à sua conservação.

Nome	Município	Custo
— 1-Sobrado	Cotinguiba	Cr\$ 9.000,00
— 2-Carumbí	Cotinguiba	Cr\$ 11.000,00
— 3-Taboca	Cotinguiba	Cr\$ 8.500,00
— 4-Invernada	Cotinguiba	Cr\$ 4.500,00
— 5-Pedra Branca	Laranjeiras	Cr\$ 7.600,00
— 6-Butí	Laranjeiras	Cr\$ 12.800,00
— 7-Oiteiros	Cotinguiba	Cr\$ 10.900,00
— 8-Bom Jesus	Laranjeiras	Cr\$ 8.600,00
— 9-Mata do Cabaú	Maroim	Cr\$ 9.700,00
— 10-Guimardia	Maroim	Cr\$ 8.600,00
— 11-Oiteiros	Maroim	Cr\$ 8.900,00
— 12-Gentio	Maroim	Cr\$ 10.200,00
— 13-Caetitu	Maroim	Cr\$ 8.700,00
— 14-Evaristo	Rosário	Cr\$ 15.800,00
— 15-Caldas	Rosário	Cr\$ 9.200,00
16-Tapera do Ar	Rosário	Cr\$ 9.100,00
17-Lage	Rosário	Cr\$ 9.600,00
18-Entrudo	Carmópolis	Cr\$ 7.900,00
19-Aguada	Carmópolis	Cr\$ 9.500,00
20-Corumbá	Carmópolis	Cr\$ 11.200,00
21-Forges	Japaratuba	Cr\$ 7.500,00
22-Pedra	Capela	Cr\$ 10.500,00
23-Lagoa Sêca	Capela	Cr\$ 14.300,00
24-Canta Galo	Capela	Cr\$ 11.200,00
25-Tamanduá	Capela	Cr\$ 11.300,00
26-Miranda	Capela	Cr\$ 10.000,00
27-Patioba	Japaratuba	Cr\$ 9.400,00
<u>28-Grupo Escolar</u>	Muribeca	Cr\$ 7.800,00
29-Malhada dos Bois	Muribeca	Cr\$ 15.000,00
30-Bananeiras	Darcilena	Cr\$ 8.800,00
31-Cruz das Donzelas	Darcilena	Cr\$ 9.500,00
32-Visgueiro	Muribeca	Cr\$ 7.800,00
33-Pedra	Muribeca	Cr\$ 9.300,00
34-Saco das Varas	Muribeca	Cr\$ 8.300,00



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação

Nome	Município	Custo
35-Pindaíba	Capela	Cr\$ 8.300,00
36-Pirunga	Capela	Cr\$ 8.600,00
37-Volta	N.S.Dôres	Cr\$ 8.500,00
38-Itaperoá	Sirirí	Cr\$10.200,00
39-Campo Grande	N.S.Dôres	Cr\$11.400,00
40-Sabinópolis	Sirirí	Cr\$ 9.800,00
41-Lagoa Grande	Sirirí	Cr\$ 9.600,00
42-Floresta	N.S.Dôres	Cr\$ 8.200,00
43-Sapé	N.S.Dôres	Cr\$ 8.200,00
44-Bravo Urubú	N.S.Dôres	Cr\$10.200,00
45-Cumbe	N.S.Dôres	Cr\$ 6.900,00
46-Sucupira	N.S.Dôres	Cr\$10.100,00
47-Grupo Escolar	N.S.Dôres	Cr\$ 5.500,00
48-Mata do Cipó	Sirirí	Cr\$ 7.800,00
49-Gado Bravo do Norte	N.S.Dôres	Cr\$ 9.900,00
50-Cruz	N.S.Dôres	Cr\$13.000,00
51-Pedra Branca	N.S.Dôres	Cr\$11.600,00
52-Feira Nova	N.S.Dôres	Cr\$10.200,00
53-Aleixo	N.S.Dôres	Cr\$10.800,00
54-Lagoa dos Porcos	N.S.Dôres	Cr\$17.600,00
55-Angico	N.S.Glória	Cr\$17.000,00
56-Alto da Glória	N.S.Glória	Cr\$ 9.600,00
57-Quixabá	N.S.Glória	Cr\$10.200,00
58-S.Mateus	N.S.Glória	Cr\$ 9.300,00
59-Marcação	Rosário	Cr\$ 8.900,00
60-S. José	Japaratuba	Cr\$ 6.400,00
61-Moribondo	Japaratuba	Cr\$12.000,00
62-Curral dos Bois	Japaratuba	Cr\$ 7.000,00
63-Quem Dera	Aquidabã	Cr\$ 8.000,00
64-Urubu	Aquidabã	Cr\$ 9.500,00
65-Campo Redondo	Aquidabã	Cr\$10.000,00
66-Papel	Aquidabã	Cr\$ 7.800,00
67-Segredo	Aquidabã	Cr\$ 9.200,00
68-Moita Redonda	Aquidabã	Cr\$ 8.800,00
69-Tamanduá	Aquidabã	Cr\$ 8.200,00
70-Mucambo	Aquidabã	Cr\$15.900,00
71-Mata	Gararú	Cr\$ 7.200,00



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação

Nome	Município	Custo
72-Itabí	Gararú	Cr\$ 8.400,00
73-Lagoa Redonda	Gararú	Cr\$ 9.100,00
74-N.S.Lourdes	Canhoba	Cr\$ 7.800,00
75-Sítios Novos	Canhoba	Cr\$ 8.200,00
<u>76-Grupo Escolar</u>	Gararú	Cr\$10.000,00
77-Oiteiro	Gararú	Cr\$ 9.800,00
78-Ilha do Ouro	Porto da Folha	Cr\$ 8.500,00
79-Lagoa da Volta	Porto da Folha	Cr\$14.800,00
80-Mucambo	Porto da Folha	Cr\$ 8.800,00
81-Saco Comprido	Propriá	Cr\$15.400,00
82-Telha	Propriá	Cr\$16.200,00
83-Amparo	Propriá	Cr\$13.400,00
84-Saco	Propriá	Cr\$18.200,00
85-Pedras	Propriá	Cr\$ 8.900,00
86-Mussuipe	Neopolis	Cr\$33.200,00
<u>87-Grupo Escolar</u>	Propriá	Cr\$12.200,00
88-Pogo dos Bois	Darcilena	Cr\$ 7.800,00
89-Grupo Escolar	Darcilena	Cr\$ 8.700,00
90-Jacaré	Darcilena	Cr\$10.800,00
91-Poxim	Jaboatão	Cr\$ 6.800,00
92-Espinheiro	Jaboatão	Cr\$ 7.000,00
93-Cadoi	Jaboatão	Cr\$ 6.500,00
94-Ladeira	Jaboatão	Cr\$ 7.200,00
95-Saúde	Neopolis	Cr\$ 6.300,00
96-Carrapicho	Neopolis	Cr\$16.500,00
97-Porteira	Neopolis	Cr\$80.000,00
98-Serrão	Parapitinga	Cr\$ 9.000,00
99-Ilha das Flores	Parapitinga	Cr\$ 9.000,00
100-Pindoba	Neopolis	Cr\$32.500,00
101-Tatu	Jaboatão	Cr\$ 7.900,00
<u>102-Grupo Escolar</u>	Jaboatão	Cr\$ 6.000,00
Total		Cr\$ 1.118.300,00



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

ESCOLA RURAL DE SOBRADO - MUNICÍPIO DE COTINGUIBA

Situação atual e serviços necessários para conservação:

5,60 ms de marcos
2 fechaduras
10 ms de ladrilhos
1 vaso sanitário
20 m^s de cano
1 poço de bomba (O atual está sêco) com profundidade de 10 ms.
8 vidros 37 por 32^{cm}.
10 vidros 28 por 14^{cm}.
Retelhamento em tôda casa da Escola
Conserto de bomba
Substituição de torneira

Despesa aproximada - Cr. \$ 9 000,00

Aracaju, 4 de abril de 1 955.



Jorge Oliveira Neto
DIRETOR DE OBRAS PÚBLICAS.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

ESCOLA RURAL DE CALUMBI - MUNICÍPIO DE COTINGUIBA

Situação atual e serviços necessários para conservação:

3 paredes abatidas

22 ms de ladrilhos

Retelhamento em toda casa da Escola

Bomba ruim

Pequeno reparo nas paredes

Despesa aproximada - Cr. \$ 11 000,00

Aracaju, 4 de abril de 1 955.

Jorge Oliveira Neto
DIRETOR DE OBRAS PÚBLICAS.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

ESCOLA RURAL DE TABOCA - MUNICÍPIO DE COTINGUIBA

Situação atual e serviços necessários para conservação:

1 vaso sanitário

4 paredes abatidas

5 caibros

Bomba ruim

Torneira ruim

Pequenos retoques nas paredes e no ladrilho

Retelhamento

Despesa aproximada - Cr. \$ 8 500,00

Aracaju, 4 de abril de 1 955.

Jorge de Oliveira Neto

Jorge Oliveira Neto
DIRETOR DE OBRAS PÚBLICAS.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

ESCOLA RURAL DE INVERNADA - MUNICÍPIO DE COTINGUIBA

Situação atual e serviços necessários para conservação.

1 chapa

1 pia

Pequenos retoques no ladrilho e nas paredes

Despesa aproximada - Cr. \$ 4 500,00

Aracaju, 4 de abril de 1 955.

Jorge Oliveira Neto
DIRETOR DE OBRAS PÚBLICAS.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

ESCOLA RURAL DE PEDRA BRANCA - MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS.

Situação atual e serviços necessários para conservação:

- 1 pilastra caída
- 20 ms de ladrilhos
- Bomba ruim
- Torneira ruim
- Retelhamento

Despesa aproximada - Cr. \$ 7 600,00

Aracaju, 4 de abril de 1955.

Jorge Oliveira Neto
DIRETOR DE OBRAS PÚBLICAS.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

ESCO RURAL DE BUTI - MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS

Situação atual e serviços necessários para conservação:

4 pilastras em grande desalinhamento
2 paredes com grande abatimento
20 ms de ladrilhos
Retoques nas paredes
Bomba ruim
Lavatório sem torneira
Retelhamento

Despesa aproximada - Cr. \$ 12 800,00

Aracaju, 4 de abril de 1 955.

Jorge Oliveira Neto
DIRETOR DE OBRAS PÚBLICAS.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS


ESCOLA RURAL DE OITEIROS - MUNICÍPIO DE COTINGUIBA

Situação atual e serviços necessários para conservação:

2 paredes abatidas
24 ms de ladrilhos
Grande conserto na parede
Bomba ruim
1 caixa de descarga arrancada
Retelhamento

Despesa aproximada - Cr.\$ 10 900,00

Aracaju, 4 de abril de 1 955.



Jorge Oliveira Neto
DIRETOR DE OBRAS PÚBLICAS.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

ESCOLA RURAL DE BOM JESUS - MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS.

Situação atual e serviços necessários para conservação:

- 1 torneira
- Retelhamento
- Pequenos consertos nas paredes
- Bomba ruim
- Pequeno reparo no piso

Despesa aproximada - Cr.\$ 8 600,00

Aracaju, 4 de abril de 1 955.

Jorge Oliveira Neto
DIRETOR DE OBRAS PÚBLICAS.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS


ESCOLA RURAL DA MATA DO CABAÚ- MUNICÍPIO DE MAROIM

Situação atual e serviços necessários para conservação:

4 ferrolhos
Conserto no ladrilho
1 torneira para o lavatório
Bomba ruim
Conserto nas paredes
Retelhamento

Despesa aproximada - Cr.\$ 9 700,00

Aracaju, 4 de abril de 1955.



Jorge Oliveira Neto
DIRETOR DE OBRAS PÚBLICAS.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

ESCOLA RURAL DE GUIMARDIA - MUNICÍPIO DE MAROIM

Situação atual e serviços necessários para conservação:

1 torneira
Retelhamento
Bomba ruim
Limpeza na casa
Pequeno.reparo

Despesa aproximada - Cr.\$ 8 600,00

Aracaju, 4 de abril de 1.955.



Jorge Oliveira Neto
DIRETOR DE OBRAS PÚBLICAS.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS


ESCOLA RURAL DE OITEIROS - MUNICÍPIO DE MAROIM

Situação atual e serviços necessários para conservação:

56 ms de ladrilhos
1 parede
Retoque nas paredes
Bomba ruim
1 torneira
2 fechaduras
Retelhamento

Despesa aproximada - Cr. \$ 8 900,00

Aracaju, 4 de abril de 1955.



JORGE OLIVEIRA NETO
DIRETOR DE OBRAS PÚBLICAS.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Escola Rural de Gentio - Município de Maroim

Situação atual e serviços necessários para conservação:

2 paredes abatidas

Grande reparo no telhado

Bomba ruim

1 torneira

Grande conserto na parede e no piso

Despesa aproximada - Cr\$ 10.200,00

Aracaju, 4 de abril de 1955



Dr. Jorge de Oliveira Netto
Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

13

Escola Rural de Caetitu - Município de Maroim

Situação atual e serviços necessários para conservação:

2 paredes abatidas

Bomba ruim

1 torneira


Grande conserto no piso

Retelhamento

Pequeno retoque nas paredes

Despesa aproximada - Cr\$ 8.700,00

Aracaju, 4 de abril de 1955



Dr. Jorge de Oliveira Netto

Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

14

Escola Rural de Evaristo - Município de Rosário

Situação atual e serviços necessários para conservação:

Caído o galpão e uma parte do alpendre

2 paredes abatidas


1 torneira

Bomba ruim

Reparo no piso

Despesa aproximada - Cr\$ Cr\$ 15.800,00

Aracaju, 4 de abril de 1955



Dr. Jorge de Oliveira Netto
Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS


Escola Rural de Caldas - Município de Rosário

Situação atual e serviços necessários para conservação:

Pequenos retoques nas paredes
1 par de postigos para consertar
Bomba ruim
Torneira ruim
Retelhamento

Despesa aproximada - Cr\$ 9.100,00

Aracaju, 4 de abril de 1955


Dr. Jorge de Oliveira Netto
Diretor



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS


Escola Rural de Tapera do Ar - Municipio de Rosario

Situacao atual e servicos necessarios para conservacao:

- 1 coluna caída
- Reparo na parede e no piso
- 10 caibros
- 2 dúzias de ripas
- Bomba ruim
- torneira ruim
- Reparo no telhado

Despesa aproximada - Cr\$ 9.100,00

Aracaju, 4 de abril de 1955



 Dr. Jorge de Oliveira Netto
 Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Escola Rural de Lage - Municipio de Rosário

Situação atual e serviços necessários para conservação:

Grande conserto no piso
Pequeno retoque na parede
Retelhamento
Bomba ruim
1 torneira

Despesa aproximada - Cr\$ 9.600,00

Aracaju, 4 de abril de 1955



Dr. Jorge de Oliveira Netto
Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS


Escola Rural de Entrudo - Municipio de Carmópolis

Situação atual e serviços necessários para conservação:

- Abatimento na base da pilastra
- Bomba ruim
- Pequeno reparo nas paredes
- Retelhamento**

Despesa aproximada - Cr\$ 7.900,00

Aracaju, 4 de abril de 1955



 Dr. Jorge de Oliveira Netto
 Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Escola Rural de Aguada - Municipio de Carmópolis

Situação atual e serviços necessários para conservação:

- 2 abatimentos nas paredes
- Bomba ruim
- 1 torneira
- Grande reparo no telhado
- Reparo nas paredes
- 1 postigo
- 2 ferrolhos

Despesa aproxima da - Cr\$ 9,500,00

Aracaju, 4 de abril de 1955



 Dr. Jorge de Oliveira Netto
 Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Escola Rural de Corumbá - Município de Carmópolis

Situação atual e serviços necessários para conservação:

Abatimento em uma parede
Bomba ruim
torneira ruim
Grande conserto no ladrilho
Reparo no telhado
Retoque na parede
Fossa, não tem

Despesa aproximada - Cr\$ 11.200,00

Aracaju, 4 de abril de 1955



Dr. Jorge de Oliveira Netto
Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Escola Rural de Forges - Município de Japarutuba

Situação atual e serviços necessários para conservação:

- Pequeno abatimento na parede
- Retoque nas paredes
- Pequeno retoque no piso
- Retelhamento
- Bomba ruim
- Torneira não tem

Despesa aproximada - Cr\$ 7.500,00

Aracaju, 4 de abril de 1955



 Dr. Jorge de Oliveira Netto
 Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Escola Rural de Pedra - Município de Capela

Situação atual e serviços necessários para conservação:

- Pequeno abatimento na parede
- 1 postigo
- 1 lavatório
- Bomba ruim
- Conserto no piso
- Conserto na parede
- Retelhamento
- 1 ficha para a porta do salão
- 1 fechadura

Despesa aproximada - Cr\$ 10.500,00

Aracaju, 4 de abril de 1955



 Dr. Jorge de Oliveira Netto
 Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS


Escola Rural de Lagoa Sêca - Município de Capela

Situação atual e serviços necessários para conservação:

- 20 caibros
- 10 dúzias de ripas
- 1 vaso sanitário
- 1 torneira
- Reparo na parede
- Fossa ruim; 2 pares de postigo
- 2 ferrolhos pequenos
- Abatimento na parede
- Grande conserto no telhado
- Esgôto da pia entupido

Despesa aproximada - Cr\$ 14.300,00

Aracaju, 4 de abril de 1955



 Dr. Jorge de Oliveira Netto
 Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS


Escola Rural de Santa Galo - Municipio de Capela

Situação atual e serviços necessários para conservação:

Reboco em todo o oitão
Caído. Grandes consertos nas paredes
Bomba ruim
1 torneira
Pequeno reparo no piso
Retelhaento

Despesa aproximada - Cr\$ 11.200,00

Aracaju, 4 de abril de 1955



Dr. Jorge de Oliveira Netto.
Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Escola Rural de Tamanduá - Município de Capela

Situação atual e serviços necessários para conservação:

Rebôco em todo o oitão
Caído pequeno retoque no piso
Retelhamento
1 torneira
Bomba ruim

Despesa aproximada - Cr\$ 11.300,00

Aracaju, 4 de abril de 1955

Dr. Jorge de Oliveira Netto
Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Escola Rural de Miranda - Municipio de Capela

Situação atual e serviços necessários para conservação:

- Conserto em 2 pares de postigos
- Pequeno reparo na parede
- Retelhamento
- 1 torneira
- Esgôto obstruído
- Pequeno reparo no piso

Despesa aproximada - Cr\$ 10.000,00

Aracaju, 4 de abril de 1955



Dr. Jorge de Oliveira Netto
Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Escola Rural de Patioba - Municipio de Japarutuba

Situação atual e serviços necessários para conservação:

15ms de ladrilhos
Retoque na parede
1 torneira
Bomba ruim
Retelhamento
Cêrca não tem

Dispe sa aproximada - Cr\$ 9.400,00

Aracaju, 4 de abbil de 1955

Dr. Jorge de Oliveira Netto
Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS


Grupo da Cidade de Muribeca

Situação atual e serviços necessários para conservação:

Bomba ruim
3 fechaduras
Consertar o algeroz
Reparo nas paredes
Retelhamento

Despesa a proximada - Cr\$ 7.800,00

Aracaju, 4 de abril de 1955



Dr. Jorge de Oliveira Netto
Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS


Escola Rural de Malhada dos Bois - Municipio de Muribeca

Situação atual e serviços necessários para conservação:

- Grande abatimento em toda casa da professora
- Bomba ruim
- 1 torneira
- 5 caibros
- Retelhamento
- 3 peças para mudar

Despesa aproximada - Cr\$ 15.000,00

Aracaju, 4 de abril de 1955



 Dr. Jorge de Oliveira Netto
 Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Escola Rural de Bananeira - Município de Darcilena

Situação atual e serviços necessários para conservação:

Bomba ruim

1 torneira

Lavatório não tem

Pequeno reparo no piso e na parede

Retelhamen to

Despesa aproximada - Cr\$ 8.800,00

Aracaju, 4 de abril de 1955

Dr. Jorge de Oliveira Netto
Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS


Escola Rural Cruz das Dônzelas - Município de Darcilena

Situação atual e serviços necessários para conservação:

1 lado do postigo para consertar
Bomba ruim
Torneira ruim
Pequeno reparo no piso e grande no telhado
Retoque na parede
1 fechadura

Despesa : \$ 9.500,00

Aracaju 4 de abril de 1955



Dr. Jorge de Oliveira Netto
Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Escola Rural de Visgueiro - Município de Muribeca

Situação atual e serviços necessários para conservação:

Tanque furado
1 fechadura
1 torneira
Pequeno retoque no piso
Retoque na parede
Bomba ruim
Chaminé não tem
Retelhamento

Despesa aproximada - Cr\$ 7.800,00

Aracaju, 4 de abril de 1955

v



Dr. Jorge de Oliveira Netto
Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS


Escola Rural de Pedra - Município de Muribeca

Situação atual e serviços necessários para conservação:

- 1 pilastra caída
- Descobertos 4ms de telhado
- Pequeno reparo no piso e nas paredes
- Torneira não tem
- Bomba ruim
- Conserto em um par de postigos

Despesa aproximada - Cr\$ 9.300,00

Aracaju, 4 de abril de 1955



 Dr. Jorge de Oliveira Netto
 Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Escola Rural Saco das Varas - Municipio de Muribeca

Situação atual e serviços necessários para conservação:

Reparo no piso
Pequeno reparo na parede
Retelhamento
Bomba ruim
1 torneira

Despesa aproximada - Cr\$ 8.300,00

Aracaju, 4 de abril de 1955



Dr. Jorge de Oliveira Netto
Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Escola Rural de Pindaíba - Município de Capela

Situação atual e serviços necessários para conservação:

Reparo no piso e nas paredes

Bomba ruim

Torneira não tem

Retelhamento

Despesa aproximada - Cr\$ 8.300,00

Aracaju, 4 de abril de 1955

Dr. Jorge de Oliveira Netto
Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS


Escola Rural de Pirunga - Município de Capela

Situação atual e serviços necessários para conservação:

- Conserto em um par de postigos
- 1 torneira
- Retoque na parede
- Pequeno conserto no piso
- Retelhamento
- Bomba ruim

Despesa aproximada - Cr\$ 8.600,00

Aracaju, 4 de abril de 1955



 Dr. Jorge de Oliveira Netto
 Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Escola Rural de Volta - Municipio de N. S. Dôres

Situação atual e serviços necessários para conservação:

- Conserto em um ~~par~~ de postigos
- Reparo no piso
- Pequeno reparo na parede
- Bomba ruim
- Torneira ruim
- Retelhaamento

Despesa aproximada - Cr\$ 2.500,00

Aracaju, 4 de abril de 1955

Jorge Netto

 Dr. Jorge de Oliveira Netto
 Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Escola Rural de Itaperoá - Município de Sirirí

Situação atual e serviços necessários para conservação:

Toda encanação obstruída

Grande conserto no piso

1 lado do postigo para consertar

Bomba ruim

1 torneira

10ms de cano ^{de} 8 ms de cano de chumbo

Despesa aproximada - Cr\$ 10.200,00

Aracaju, 4 de abril de 1955

Dr. Jorge de Oliveira Netto
Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS


Escola Rural de Campo Grande - Município de N. S. Dôres

Situação atual e serviços necessários para conservação:

1 par de postigos
Piso 32ms
2 torneiras
Bomba ruim
Conserto na parede
Instalação de agua ruim
1 peça de madeira 4,40ms

Despesa aproximada - Cr\$ 11.400,00

Aracaju, 4 de abril de 1955



Dr. Jorge de Oliveira Netto.
Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Escola Rural de Sabinópolis - Município de Sirirí

Situação atual e serviços necessários para conservação:

Bomba ruim

Tanque imprestável

1 Torneira

1 lado do postigo para consertar

Chaminé não tem

Pequenos reparos nas paredes

Retelhamen to

Cerca não tem

Despesa aproximada - Cr\$ 9.800,00

Aracaju, 4 de abril de 1955

Dr. Jorge de Oliveira Netto
Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

41

Escola Rural de Lagoa Grande - Municipio de Siriri

Situação atual e serviços necessários para conservação:

Bomba ruim

2 torneiras

Retoque nas paredes

Pequeno reparo no piso

1 postigo

Retelhamento

Despesa aproximada - Cr\$ 9.600,00

Aracaju, 4 de abril de 1955



Dr. Jorge de Oliveira Netto
Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Escola Rural de Floresta - Município de N. S. Dôres

Situação atual e serviços necessários para conservação:

Bomba ruim
Torneira não tem
Cano do lavatorio não tem cano
Reparo no piso
Conserto na parede
28ms de piso
4 chapuzes
Retelhamento

Despesa aproximada - Cr\$ 8,200,00

Aracaju, 4 de abril de 1955

Dr. Jorge de Oliveira Netto
Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Escola Rural de Sapé - Município de N. S. Dôres

Situação atual e serviços necessários para conservação:

Bomba ruim

Torneira não tem


Abatimento em 3 paredes

Reparo no piso e nas paredes

Retelhamento

Despesa aproximada - Cr\$ 8.200,00

Araçáju, 4 de abril de 1955



Dr. Jorge de Oliveira Netto
Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Escola Rural de Bravo Urubú - Município de N. S. Dôres

Situação atual e serviços necessários para conservação:

- Bomba ruim
- 2 torneiras
- 1 par de postigos
- 1 vaso sanitário quebrado
- Grande reparo nas paredes
- Reparo no telhado e no piso
- Retelhamento

Despesa aproximada - Cr\$ 10.200,00

Aracaju, 4 de abril de 1955



 Dr. Jorge de Oliveira Netto
 Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Escola Rural de Cumbe - Município de N. S. Dôres

Situação atual e serviços necessários para conservação:

Bomba ruim

Torneira não tem

Abatimento em uma parede

1 fechadura

Grande reparo no telhado

Reparo no piso e nas paredes

Despesa aproximada - Cr\$ 6.900,00

Aracaju, 4 de abril de 1955



Dr. Jorge de Oliveira Netto.
Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Escola Rural de Sucupira - Municipio de N. S. Dôres

Situação atual e serviços necessarios para conservação:

1 fechadura

Encanção arrancada

Bomba ruim

Torneira não tem


Grande formigueiro dentro do tanque

Reparo nas paredes e no piso

Retelhamnto

Despesa aproximada - Cr\$ 10.100,00

Aracaju, 4 de abril de 1955



Dr. Jorge de Oliveira Netto
Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Grupo de N. S. Dôres

Situação atual e serviços necessários para conservação:

3 paredes abatidas

Fogão ruim

Algeroz para consertar

Retelhamento

1 torneira

3 mictórios sem ligação

2 fechaduras

Abatimento no piso no 3º salão

Grande ofício no alicerce da varanda

Despesa aproximada - Cr\$ 5.500,00

Aracaju, 4 de abril de 1955

Dr. Jorge de Oliveira Netto.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS


Escola Rural Mata do Cipó - Município de Siriri

Situação atual e serviços necessários para conservação:

Bomba ruim
2 torneiras
Grande reparo no telhado
Pequeno reparo no piso
Instalação ruim
Retoque nas paredes
Retelhamento

Despesa aproximada - Cr\$ 7.800,00

Aracaju, 4 de abril de 1955



Dr. Jorge de Oliveira Netto
Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Escola Rural de Gado Bravo do Norte - Municipio de N. S. Dôre:

Situação atual e serviços necessários para conservação:

Torneira ruim

Bomba ruim

1 par de postigo

Conserto no piso

Abatimento na parede

Grande retoque nas paredes

Despesa aproximada - Cr\$ 9.900,00

Aracaju, 4 de abril de 1955

Dr. Jorge de Oliveira Netto
Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Escola Rural de Cruz - Municipio de N. S. Dôres

Situação atual e serviços necessarios para conservação:

- 8m2 Piso
- Bomba quebrada
- Torneira não tem
- Abatimento na parede del lado
- Reparo na instalação
- Pequeno reparo nas paredes
- 1 par de postigos
- 2 fechaduras
- Abatimento em uma das paredes do meio da sala da Professora
- Retelhamento
- Tanque furado

Despesa aproximada - Cr\$ 13.000,00

Aracaju, 4 de abril de 1955



 Dr. Jorge de Oliveira Netto
 Diretor.

51



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Escola Rural de Pedra Branca - Município de N. S. Dôres

Situação atual e serviços necessários para conservação:

Abatimento em 2 paredes

Bomba ruim

1 torneira

Conserto em 2 pares de postigo

Chapa quebrada

Pequeno reparo no piso e nas paredes

Retelhamento

Dêspera aproximada - Cr\$ 11.600,00

Aracaju, 4 de abril de 1955

Dr. Jorge de Oliveira Netto
Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Escola Rural de Feira Nova - Município de N. S. Dôres

Situação atual e serviços necessários para conservação:

Abatidas 6 paredes
Lavatorio não tem
Conserto no piso
Bomba ruim
Torneira ruim
Retelhamento
Retoque nas paredes

Despesa aproximada - 10.200,00

Aracaju, 4 de abril de 1955



Dr. Jorge de Oliveira Netto
Diretor.

53



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Escola Rural de Aleixo - Município de N. S. Dôres

Situação atual e serviços necessários para conservação:

- Bomba ruim
- 1 Torneira
- 2 pares de postigos
- Abatimento em 1 parede
- Retelhameto
- Reparo no piso e nas paredes

- Despesa aproximada - Cr\$ 10.800,00

Aracaju, 4 de abril de 1955



Dr. Jorge de Oliveira Netto
Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Escola Rural de Lagôa dos Porcos - Município de N. S. Dôres

Situação atual e serviços necessários para conservação:

1 lado do postigo
Bomba ruim
Torneira não tem
Retelhamento
Abatimento em 1 parede
Lavatorio não tem
Reparo no piso
Retoques nas paredes
2 vasos sanitarios

Despesa aproximada - Cr\$ 17.600,00

Aracaju, 4 de abril de 1955



Dr. Jorge de Oliveira Netto.

Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Escola Rural de Angico - Município de N. S. Gloria

Situação atual e serviços necessários para conservação:

1 lado do alpendre caído

1 lado do salão todo abatido

Grande reparo no piso e nas paredes

Retelhamento

1 par de postigos


Instalação de agua imprestavel

Bomba ruim

Torneira não tem

Despesa aproximada - Cr\$ 17.000,00

Aracaju, 4 de abril de 1955



Dr. Jorge de Oliveira Netto.
Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Escola Rural de Alto da Gloria - Municipio de N. S. Gloria

Situação atual e serviços necessarios para conservação:

Pequeno reparo no piso e nas paredes

Bomba ruim

Torneira não tem


Retelhamento

Reparo na instalação

1 lado do postigo para consertar

Despesa aproximada - Cr\$ 9.600,00

Aracaju, 4 de abril de 1955



Dr. Jorge de Oliveira Netto
Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS


Escola Rural de Quixaba - Municipio de N. S. Gloria

Situação atual e serviços necessarios para conservação:

- Abatimento em 2 paredes
- 1 porta e 1 postigo para fazer
- 1 vaso sanitario quebrado
- Grande retelhamento
- Torneira não tem
- Esgoto obstruido
- Grande reparo no piso e nas paredes
- Bomba ruim

Despesa aproximada - Cr\$ 10.200,00

Aracaju, 4 de abril de 1955



 Dr. Jorge de Oliveira Netto
 Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Escola Rural de São Mateus - Município de N. S. Glória

Situação atual e serviços necessários para conservação:

1 postigo

Bomba, torneira e fogão ruins

Reparo no piso

Retoque nas paredes

Retelhamento

1 tesoura com grande desaprumo

Despesa aproximada - Cr\$ 9.300,00

Aracaju, 4 de abril de 1955

Dr. Jorge de Oliveira Netto.
Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Escola Rural de Marcação - Município de Rosario

Situação atual e serviços necessários para conservação:

2 pares de postigo para consertar

Bomba ruim

Torneira não tem

Reparo geral

Retelhamento

Reparo no piso e nas paredes.

Despesa aproximada - Cr\$ 9,900,00

Aracaju, 4 de abril de 1955



Dr. Jorge de Oliveira Netto
Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Escola Rural de S. José - Município de Japaratinga

Situação atual e serviços necessários para conservação:

- Bomba ruim
- Pequeno abatimento nas paredes
- Pequeno reparo no piso
- Retelhamento
- 1 torneira

Despesa aproximada - Cr\$ 5.400,00

Aracaju, 4 de abril de 1955

Dr. Jorge de Oliveira Netto
Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Escola Rural de Moribondo - Município de Japaratuba

Situação atual e serviços necessários para conservação:

Bomba ruim

1 torneira

3 fechaduras

2 pares de postigo

Pequeno reparo no piso e mass paredes

Retelhamento

Pequeno abatimento nas paredes

Cerca não tem

Despesa aproximada - Cr\$ 12.000,00

Aracaju, 4 de abril de 1955

Dr. Jorge de Oliveira Netto
Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Escola Rural de Curral dos Bois - Municipio de Japaratuba

Situação atual e serviços necessarios para conservação:

- Bomba ruim
- Torneira ruim
- Pequeno retoque nas paredes
- Retelhamento
- Cerca ruim

Despesa aproximada - Cr\$ 7.000,00

Aracaju, 4 de abril de 1955

J. de Oliveira Netto

 Dr. Jorge de Oliveira Netto.
 Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Escola Rural de Quem Dera - Município de Aquidabã

Situação atual e serviços necessários para conservação:

Bomba ruim

1 torneira

Reparo no piso

Retelhamento


1 fechadura

Pequeno abatimento

Pequeno retoque nas paredes

Despesa aproximada - Cr\$ 8.000,00

Aracaju, 4 de abril de 1955



Dr. Jorge de Oliveira Netto
Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS


Escola Rural de Urubú - Município de Aquidabã

Situação atual e serviços necessários para conservação:

- Grande conserto no piso
- Retoque nas paredes
- Retelhamento
- Bomba ruim
- 1 torneira
- 17 vidros 33 por 28cm.
- 2 pares de postigos
- 4 fechaduras

Despesa aproximada - Cr\$ 9.500,00

Aracaju, 4 de abril de 1955



 Dr. Jorge de Oliveira Netto
 Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Escola Rural de Campo Redondo - Município de Aquidabã

Situação atual e serviços necessários para conservação:

- 2 paredes abatidas
- Bomba ruim
- 2 pares de postigos
- Assentamento da pia
- 2 torneiras
- 3 fechaduras
- Pequeno conserto no piso
- Grande conserto na parede
- Retelhamento

Despesa aproximada - Cr\$ 10.000,00

Aracaju, 4 de abril de 1955

Jorge Netto

Dr. Jorge de Oliveira Netto
Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS


Escola Rural de Papel - Municipio de Aquidabã

Situação atual e serviços necessarios para conservação:

- 2 paredes abatidas
- Bomba ruim
- 1 torneira
- Grande conserto no piso
- Reparo nas Paredes
- Retelhamento

Despesa aproximada - Cr\$ 7.800,00

Aracaju, 4 de abril de 1955



 Dr. Jorge de Oliveira Netto
 Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Escola Rural de Segredo - Município de Aquidabã

Situação atual e serviços necessários para conservação:

2 pares de postigos para fazer

Bomba ruim

2 torneiras

Pequeno retoque nas paredes

Reparo no piso


Retelhamento

Ruim a instalação de água

Abatimento em 1 parede

Despesa aproximada - Cr\$ 9.200,00

Aracaju, 4 de abril de 1955



Dr. Jorge de Oliveira Netto
Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Escola Rural Moita Redonda - Município de Aquidabã

Situação e serviços necessários para conservação:

Bomba ruim

2 pares de postigos para fazer

1 vaso sanitário com cano de descarga

Pequeno reparo nas paredes

Retelhamento

3 fechaduras

Despesa aproximada - Cr\$ 8.800,00

Aracaju, 4 de abril de 1955



Dr. Jorge de Oliveira Netto
Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Escola Rural de Tamanduá - Municipio de Aquidabã

Situação atual e serviços necessários para conservação:

- 2 paredes abatidas
- 1 vaso sanitario
- Bomba ruim
- 2 torneiras
- Grande abatimento no piso
- Retelhamento
- Pequeno retoque nas paredes

Despesa aproximada - Cr\$ 8.200,00

Aracaju, 4 de abril de 1955

Dr. Jorge de Oliveira Netto
Diretor:



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Escola Rura 1 de Mucambo - Municipio de Mucambo

Situação atual e serviços necessários para conservação:

Bomba ruim

2 pares de postigos

2 torneiras

Grande conserto no piso

Grande abatimento nas paredes

Cerca não tem

Grande casa de cúpim na cunieira

Retelhamento

Despesa aproximada - Cr\$ 15.900,00

Aracaju, 4 de abril de 1955

Dr. Jorge de Oliveira Netto
Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Escola Rural de Mata - Município de Gararu

Situação atual e serviços necessários para conservação.:

Bomba ruim

1 torneira

Pequeno reparo no piso e nas paredes

Retelhamento

1 par de postigos para consertar

Despesa aproximada - Cr\$ 7.200,00

Aracaju, 4 de abril de 1955

Dr. Jorge de Oliveira Netto
Diretor



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Escola Rural de Itabi - Municipio de Gararu

Situação atual e serviços necessários para conservação:

5ms de marcos
1 porta para assentar .
1 vaso sanitario
Bomba ruim
1 lado do postigo para consertar
Pequeno reparo nas paredes e no piso
Retelhamento
1 parede abatida

Despesa aproximada - Cr\$ 8.400,00

Aracaju, 4 de abril de 1955



Dr. Jorge de Oliveira Netto.

Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Escola Rural de Lagoa Redonda - Município de Gararú

Situação atual e serviços necessários para conservação:

3 paredes abatidas

Bomba ruim

1 torneira

Pequeno reparo nas paredes e no piso

Retelhamento

Despesa aproximada - Cr\$ 9.100,00

Aracaju, 4 de abril de 1955

Dr. Jorge de Oliveira Netto
Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Escola Rural de N. S. Lourdes - Municipio de Canhoba

Situação atual e serviços necessarios para conservação:

- Bomba ruim
- 1 torneira
- Cano da pia
- Retelhamento
- Pequeno reparo no piso e nas paredes
- Cerca ruim

Despesa aproximada - Cr\$ 7.800,00

Aracaju, 4 de abril de 1955

Dr. Jorge de Oliveira Netto
Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS


Escola Rural de Sítios Novos - Município de Canhoba

Situação atual e serviços necessários para conservação:

1 parede abatida
Bomba ruim
2 torneiras
1 lado do postigo para consertar
Retelhamento
Pequeno reparo nas paredes
Cerca ruim

Despesa aproximada - Cr\$ 8.200,00

Aracaju, 4 de abril de 1955



Dr. Jorge de Oliveira Netto
Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Grupo de Gararú

Situação atual e serviços necessários para conservação:

- 3 paredes abatidas
- 2 esgotos obstruídos
- Passeio do galpão abatido
- 3 vasos sanitários
- 3 pias obstruídas
- Pequeno retoque nas paredes
- 1 salão com o piso abatido
- Retelhamento
- Retoque no passeio
- 1 fechadura

Despesa aproximada - Cr\$ 10.000,00

Aracaju, 4 de abril de 1955

J. de Netto

Dr. Jorge de Oliveira Netto
Diretor.

17



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Escola Rural de Outeiro - Município de Gararú

Situação atual e serviços necessários para conservação:

48 Vidros 15 por 30cm

3 postigos arrancados

Bomba ruim

1 torneira

28 vidros 29 por 32cm.

Pequenos retoques nas paredes e no piso

Retelhamento

Despesa aproximada - Cr\$ 9.800,00

Aracaju, 4 de abril de 1955

Dr. Jorge de Oliveira Netto

Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Escola Rural de Ilha do Ouro - Municipio de Pôrto da Fôlha

Situação atual e serviços necessarios para conservação:

Bomba ruim

2 torneiras


Reparo no piso e nas paredes

1 par de postigos para consertar

Retelhamento

Despesa aproxima da - Cr\$ 8.500,00

Aracaju, 4 dx abril de 1955



Dr. Jorge de Oliveira Netto
Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Escola Rural de Lagoa da Volta - Municipio de Pôrto da Fôlha

Situação atual e serviços necessarios para conservação:

- Bomba ruim
- 2 torneiras ruins
- Retelha mento
- Pequeno abatimento
- 2 pilastras em desaprumo
- 2 peças para mudar

Despesa aproximada - Cr\$ 14.800,00

Aracaju, 4 de abril de 1955

Dr, Jorge de Oliveira Netto
Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Escola Rural de Mucambo - Municipio de Pôrto da Fôlha

Situação atual e serviços necessários para conservação:

- Bomba ruim
- 1 torneira
- Reparo nas paredes e no piso
- 1 porta para consertar
- Retelhamento
- 1 peça para mudar
- Cerca não tem

Despesa aproximada - Cr\$ 8.800,00

Aracaju, 4 de abril de 1955



 Dr. Jorge de Oliveira Netto
 Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Escola Rural de Saco Comprido - Município de Propriá

Situação atual e serviços necessários para conservação:

1 vaso sanitario

48m² de piso

Bomba ruim

1 torneira

Retoque nas paredes

Retelhamento

1 m de marco

Cerca ruim

Assentamento de um lado do postigo

Despesa aproximada - Cr\$ 15.400,00

Aracaju, 4 de abril de 1955

Dr. Jorge de Oliveira Netto
Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Escola Rural de Telha - Município de Propriá

Situação atual e serviços necessários para conservação:

Grande abatimento nas paredes

Bomba ruim

2 torneiras

2 pares de postigos para fazer

Grande retelhamento

Conserto no piso

5 fechaduras

Cerca não tem

Despesa aproximada - Cr\$ 16.200,00

Aracaju, 4 de abril de 1955



Dr. Jorge de Oliveira Netto
Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Escola Rural de Amparo - Municipio de Propriá

Situação atual e serviços necessários para conservação:

2 pares de postigo para fazer

7 paredes para consertar

Bomba ruim

2 torneiras

Retoque nas paredes

3 paredes abatidas

Retelhamento

1 pilastra em grande desaprumo

1 lado da porta do salão da Escola para fazer

Despesa aproximada - Cr\$ 13.400,00

Aracaju, 4 de abril de 1955



Dr. Jorge de Oliveira Netto

Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Escola Rural de Saco - Município de Propriá

Situação atual e serviços necessários para conservação:

- Parede com grande abatimento
- Em toda Escola grande reparo no piso
- Bomba ruim
- 2 torneiras
- Retelhamento
- 2 fechaduras
- Cerca ruim
- 3 fechaduras

Despesa aproximada - Cr\$ 18.200,00

Aracaju, 4 de abril de 1955



 Dr. Jorge de Oliveira Netto
 Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Escola Rural de Pedras - Município de Propriá

Situação atual e serviços necessários para conservação:

Pequeno abatimento

Pequeno reparo no piso e nas paredes

3 ferrolhos

Retelhamento

Bomba ruim


2 torneiras

Pia não tem

Cerca não tem

Despesa aproximada - Cr\$ 8,900,00

Aracaju, 4 de abril de 1955



Dr. Jorge de Oliveira Netto
Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Escola Rural de Mussuipe - Município de Neopolis

Situação atual e serviços necessários para conservação:

Toda casa da Escola Abatida

1 pilastra caída

A pilastra que recebe o tirante está mais baixa uns 40cms

Pendido o telhado do galpão

Bomba ruim

2 torneiras

Conserto no piso

Grande formigueiro

Despesa aproximada - Cr\$ 33.200,00

Aracaju, 4 de abril de 1955



Dr. Jorge de Oliveira Netto
Diretor.

87



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Grupo da Propriá

Situação atual e serviços necessários para conservação:

Piso da varanda abatido

Reparo na bica

Reparo nas paredes

Retelhamento


2 vasos sanitarios

1 balcão com 9,20ms

Cerca não tem

Despesa aproximada - Cr\$ 12.200,00

Aracaju, 4 de abril de 1955



Dr. Jorge de Oliveira Netto

Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Escola Rural de Poço dos Bois - Município de Darcilena

Situação atual e serviços necessários para conservação:

2 colunas em grande desaprumo
Pequeno abatimento
Reparo no piso e nas paredes
Bomba ruim
2 torneiras
2 chaves
Retelhamento

Despesa aproximada - Cr\$ 7,800,00

Aracaju, 4 de abril de 1955



Dr. Jorge de Oliveira Netto
Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Grupo de Darcilena

Situação atual e serviços necessários para conservação:

Toda encanação imprestavel

3 paredes abatidas

Retelhameto

Reparo nas paredes, nas janelas e na porta

2 chaves

Despesa aproxima - Cr\$ 8.700,00

Aracaju, 4 de abril de 1955

Dr. Jorge de Oliveira Netto
Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Escola Rural de Jacaré - Município de Darcilena

Situação atual e serviços necessários para conservação:

- 2 postigos para consertar
- Fossa ruim
- 24m² de piso
- 4m² de telhado descoberto
- Retelhamento
- Bomba ruim
- 2 torneiras
- Reparo nas paredes
- 1 pilastra desalinhada
- Cerca não tem

Despesa aproximada - Cr\$ 10.800,00

Aracaju, 4 de abril de 1955

Dr. Jorge de Oliveira Netto
Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Escola Rural de Poxim - Municipio de Jaboatão

Situação atual e serviços necessários para conservação:

- 1 parede abatida
- Pequeno retoque nas paredes
- Bomba ruim
- 2 torneiras
- Cerca ruim
- Retelhamento
- Retoque no piso

Despesa aproximada - Cr\$ 6.800,00

Aracaju, 4 de abril de 1955

Dr. Jorge de Oliveira Netto
Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Escola Rural de Espinheiro - Município de Jaboatão

Situação atual e serviços necessários para conservação:

Bomba ruim

2 torneiras

Reparo no piso e nas paredes

1 peça partida

Retelhamen to

Despesa aproximada - Cr\$ 7.000,00

Aracaju, 4 de abril de 1955

Dr. Jorge de Oliveira Netto
Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Escola Rural de Cadoi - Município de Jaboatão

Situação atual e serviços necessários para conservação:

1 torneira
Pequeno reparo nas paredes
1 pilastra partida
1 fossa para fazer
Retelhamento

Despesa aproximada - Cr\$ 6.500,00

Aracaju, 4 de abril de 1955

Dr. Jorge de Oliveira Netto
Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Escola Rural de Ladeira - Municipio de Jaboatão

Situação atual e serviços necessarios para conservação:

- 6 colunas em grande desapruno
- Retelhamento
- Grande reparo no piso
- Reparo nas paredes
- Bomba ruim
- 2 torneiras
- Fossa ruim

Despesa aproximada - Cr\$ 7.200,00

Aracaju, 4 de abril de 1955

Br. Jorge de Oliveira Netto
Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Escola Rural de Saúde - Município de Neopolis

Situação atual e serviços necessários para conservação:

Reparo nas paredes
1 torneira
Retelhamento
Bomba ruim

Despesa aproximada - Cr\$ 6.300,00

Araca ju, 4 de abril de 1955



Dr. Jorge de Oliveira Netto

Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Escola Rural de Carrapicho - Municipio de Neopolis

Situação atual e serviços necessários para conservação:

1 par de postigos

1 lado da porta do salão

Falta toda a encanação, não encontramos pia

70m² de ladrilhos

1 porta arrancada e não a encontramos

Cerca não tem

Despesa aproximada - Cr\$ 16.500,00

Aracaju, 4 de abril de 1955

Dr. Jorge de Oliveira Netto
Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Escola Rural de Porteira - Municipio de Neopolis

Situação atual e serviços necessarios para conservação:

A casa da professora está em altura de madeira e o resto por fazer

Despesa aproximada - Cr\$ 80.000,00

Aracaju, 4 de abril de 1955

Dr. Jorge de Oliveira Netto
Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Escola Rural de Serrão - Município de Parapitinga

Situação atual e serviços necessários para conservação:

Reparo no piso e nas paredes

Porta para consertar

Bomba ruim

Torneira não tem

Fossa não serve

Retelhamento

Cerca ruim

Falta o cano da pia

20 vidros grandes

40 vidros pequenos

1 par de postigos para consertar

Despesa aproximada - Cr\$ 9.000,00

Aracaju, 4 de abril de 1955

Dr. Jorge de Oliveira Netto
Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Escola Rural Ilha das Flores - Municipio de Parapitinga

Situação atual e serviços necessários para conservação:

Bomba ruim
Torneira não tem
Cano da pia não tem
Grande reparo no piso
3 paredes abatidas
Retelhamento
Retoque nas paredes
Fossa não tem

Despesa aproximada - Cr\$ 9.000,00

Aracaju, 4 de abril de 1955



Dr. Jorge de Oliveira Netto
Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Escola Rural de Pindoba - Municipio de Neopolis

Situação atual e serviços necessarios para conservação:

Toda a casa da professora com grande abatimento

1 salão com 1 parede abatida

Bomba ruim

Torneira ruim

Retelhamento

Reparo no piso


1 par de postigos para fazer

1a porta para consertar

2 fechaduras

Despesa aproximada - Cr\$ 32.500,00

Aracaju, 4 de abril de 1955



Dr. Jorge de Oliveira Netto
Diretor.



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Escola Rural de Tatu - Município de Jaboatão

Situação atual e serviços necessários para conservação:

40 vidros pequenos
28 vidros grandes
Bomba ruim
Torneira não tem
Retoque no piso e nas paredes
Retelhamento

Despesa aproximada - Cr\$ 7.900,00

Aracaju, 4 de abril de 1955



Dr. Jorge de Oliveira Netto
Diretor.

102



ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Grupo de Jaboatão

Situação atual e serviços necessários para conservação:

Pequeno retoque nas paredes

Retelhamento

Bomba ruim

3 paredes abatidas

Pequeno reparo no piso

Despesa aproximada - Cr\$ 6.000,00

Aracaju, 4 de abril de 1955

Dr. Jorge de Oliveira Netto
Diretor.