

RELATÓRIO DO GRUPO ESCOLAR ANÍSIO TEIXEIRA - FORTALEZA - CEARÁ

O Grupo, Escolar Anísio Teixeira, construído há tão pouco tempo pelo INEP, no bairro Pan-Americano, apresenta um aspecto desolador.

O ambiente social é baixíssimo, sendo também uma zona de acesso e transporte difícil.

PRÉDIO - O prédio apresenta defeitos. A área coberta para recreio e abrigo com relação a matrícula era muito boa, no entanto, a perversidade das crianças e de alguns moradores daquela zona transformou o pavilhão em área descoberta, tal o estrago que fizeram em seu telhado. Grande área livre possui o Grupo. Tem um só pavimento, onde estão distribuídas 7 dependências internas.

INSTALAÇÕES - Os bebedouros foram roubados. Possui somente 2 gabinetes sanitários, pertencentes ao professorado, sem funcionamento por falta d'água. Os W.C. das crianças, em número de 6, foram roubados. Foram também roubados os lavatórios e toda a instalação elétrica do Grupo. Não há merenda escolar. Por falta d'água torna-se impossível a distribuição do leite aos alunos.

SALAS DE AULA - Na sua maioria as classes são retangulares, sendo correta a posição das carteiras.

Este Grupo funciona em 3 turnos, possui uma matrícula de 619 alunos e tem uma frequência mensal de 560 alunos.

O expediente, pela falta d'água e de gabinetes sanitários, passou a ser de 3 horas e 30 minutos.

Por falta da presença da Diretora, na ocasião da visita feita, não foi possível anotar o número de professoras. Quanto às serventes são 3.

Segundo informações das professoras, durante o inverno é quase impossível o funcionamento das aulas em virtude da invasão das águas pelo teto e também porque de suas paredes jorram águas. Com isto, as professoras ficam apavoradas, temendo o desabamento do prédio, pois, a humidade estende-se desde a base até o teto.

As suas salas de aula estão assim designadas:

1º ANO - medindo 4,00 x 3,80, tem uma matrícula de 23 alunos e frequência de 18 - Carteiras 14. Livro "Nosso Tesouro".

1º ANO - medindo 3,80 x 3,00 - Matrícula 30 - Frequência 23 .
Livro "Nosso Tesouro".

2º ANO - Medindo 5,00 x 8,00 - Matrícula 38 - Frequência 20 - Carteiras 17
Livro "Minhas Lições".

1º ANO - Medindo 5,00 x 8,00 - Matrícula 29 - Frequência 22 - Carteiras 20
Livro "Nosso Tesouro".

ALFABETIZAÇÃO - Medindo 5 x 8 - Matrícula 23 - Frequência 18 - Carteiras 15
Cartilha Popular.

ALFABETIZAÇÃO - Medindo 5 x 8 - Matrícula 21 - Frequência 18 - Carteiras 15
Livro "Cartilha Popular".

ALFABETIZAÇÃO - Medindo 5 x 8 - Matrícula 26 - Frequência 10 - Carteiras 19
Livro "Cartilha Popular".

4º ANO - Medindo 5,00 x 8,00 - Carteiras 14.

Possue o Grupo 5 quadros negros embutidos e 2 plásticos e 3 quadros murais. De um modo geral os quadros negros estão estragadíssimos.

Observação: Nêste estabelecimento são recebidos alunos até de 18 anos. Em virtude dos pedidos feitos pelas famílias, a Diretora os recebe, fechando os olhos aos graves inconvenientes que daí possam surgir.

A pintura e limpeza da classe estão em péssimo estado. As paredes estão riscadas, atestando o baixo nível das crianças que frequentam a referida Escola.

Além das carteiras que são duplas, tem como mobiliário duas estantes.

A iluminação apresenta-se defeituosa, em vista da entrada do sol em suas classes, o que torna necessário o fechamento das janelas e disso ocorre que as mesmas fiquem escuras.

O piso é de mosaico e o teto não é forrado.

INSTALAÇÕES ESPECIAIS - O Grupo possui apenas duas dependências que não são de aula. Uma serve de depósito e a outra era destinada a funcionar como cozinha, sem contar com a sala da Diretoria. Área coberta praticamente não existe, pela danificação do telhado. Tem uma área livre sem arborização.

MATERIAL PEDAGÓGICO - Consta de 5 mapas e 1 Globo.

INSTITUIÇÃO ESCOLAR - Nenhuma.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RELATÓRIO DO GRUPO ESCOLAR ANTÔNIO BEZERRA - CEARÁ

O Grupo Escolar Antônio Bezerra está localizado no bairro do mesmo nome, tendo sido construído por verba federal do INEP.

As salas de aulas têm, quasi tôdas, a mesma dimensão, são arejadas, havendo, porém falta de carteiras na maior parte. Sòmente uma das classes, o 4º Ano funciona em sala não apropriada, muito quente e apertada.

O Jardim da Infância não está em sala adequada, mas, numa área improvisada, tendo o inconveniente de receber constantemente vento forte que levanta areia, a ponto da professora suspender as aulas. O mesmo acontece no inverno com a chuva.

Na época de sêca a cacimba, que abastece o Grupo, seca por completo, resultando disso a grande falta d'água. Na ocasião da visita feita, 3 operários trabalhavam com uma dificuldade enorme para ver se conseguiam água.

Existe um pequeno compartimento onde é preparada a merenda, a qual foi suspensa pelo mesmo motivo, isto é, pela falta d'água.

Possue um Gabinete Dentário, com 2 dentistas dos quais apenas 1 dá assistência aos alunos.

A servente não satisfaz plenamente, deixando muitas vezes de limpar as classes.

A condução é muito difícil para as professoras, que necessitam de tomar 2 transportes.

INSTALAÇÕES - Possui 2 bebedouros com 2 torneiras cada um, 6 gabinetes sanitários e 2 lavatórios.

Quanto aos gabinetes sanitários e bebedouros apresentam uma gráve falta pois, encontram-se num compartimento fechado, onde não penetra o ar, separando-os apenas uma meia parede de azulejo.

SALAS DE AULA - A SALA A - 2º ANO - Tem a dimensão de 6 X 8 metros, possuindo 18 carteiras para uma matrícula de 40 e uma frequência de 35. Conta com quadro negro embutido, estragado, mesa, cadeira da professora, material êste também encontrado nas demais classes. O livro adotado é "Tesouro da Criança".

A SALA B - 3º ANO - Tem a dimensão de 8,30 x 6,00 mts. Tem 21 carteiras para uma matrícula de 26 e uma frequência de 19. Livro adotado "Tesouro da Criança", de Antônio D'Avila e "Minhas Lições" de Filgueiras Sampaio.

A SALA C - 1º ANO FORTE - Tem a mesma dimensão e conta com 15 carteiras para uma matrícula de 35 e uma frequência de 31. Livro adotado "Tesouro da Criança".

A SALA D - 4º ANO - Tem a dimensão de 8,30 X 4,60. Conta com 20 carteiras para uma matrícula de 18 e uma frequência de 15. Os livros adotados são "O Tesouro da Criança" e "Minhas lições".

A SALA E - 1º ANO FRACO - Tem a dimensão de 6 x 8 metros, 15 carteiras, 37 matrícula e 35 Frequência. Livro adotado "Meu Tesouro".

A SALA F - ALFABETIZAÇÃO - 14 carteiras com 3 quebradas, Matrícula 33, Frequência 28. Livro "Cartilha Fácil"

A SALA G - 1º ANO - Possui 17 carteiras para uma matrícula de 38 e uma frequência de 35. Livro adotado "Cartilha Fácil".

A SALA H - JARDIM DA INFÂNCIA - Possui 6 mesinhas, 24 cadeirinhas para uma matrícula de 25 alunos e uma frequência de 22. Além disto, conta com um armário e um quadro negro péssimo, de cavalete.

A matrícula geral é num total de 560, sendo a frequência de 307, nos dois turnos.

HORÁRIOS Três e meia horas de aula.

CORPO DOCENTE - Seu corpo docente compõe-se de:

- 1 Diretora
- 2 Vice - Diretoras
- 14 Professôras diplomadas
- 5 Professôras substitutas
- 2 Professôras à disposição
- 3 Professôras auxiliares
- 1 Mestra de Iniciação Profissional atende pela manhã.

INSTALAÇÕES ESPECIAIS - Possui uma biblioteca geral com alguns volumes, uma área coberta, uma área livre e sala da Diretoria

MATERIAL PEDAGÓGICO - Conta com 10 mapas e 1 globo.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RELATÓRIO DO "GRUPO ESCOLAR DR. CEZAR CALS" - FORTALEZA - CEARÁ

O Grupo Escolar Dr. Cezar Cals fica situado à Rua Tristão Gonçalves, numa zona central, de fácil transporte.

PRÉDIO - Funciona num prédio emprestado, de péssimo material de construção, que não satisfaz as normas da pedagogia e evidencia a falta de grupos escolares na Capital.

Possue uma regular área livre e 5 dependências internas, incluindo a Diretoria.

INSTALAÇÕES - Sem bebedouros, tem 1 gabinete sanitário em péssimo estado e apenas 1 lavatório para as professoras.

Não tem cozinha. Existe um pequeno compartimento reservado para o preparo da merenda, muito apertado, sem luz e sem ar, dando acesso para o W.C., o qual se ressentia de todos os princípios de higiene.

Às vezes há falta d'água.

Em conclusão, há deficiência em todos os pontos de vista relativos ao ensino e higiene.

SALAS DE AULA - Para as aulas existem 2 enormes salões, onde funcionam as diversas classes, no mesmo horário.

SALÃO A

Dimensão 19,45 x 4,50. Neste funcionam 3 classes, sem nenhuma separação.

1º ANO | Com 33 alunos, 17 carteiras, mesa e cadeira da professora e Quadro negro em péssimo estado. Ventilação e iluminação deficientíssimos. Livro adotado "Livro de Lili" de Anita Fonsêca.

1º ANO B : 29 alunos, 16 carteiras, mesa e cadeira da professora.

4º ANO : 20 alunos, 15 carteiras, mesa e cadeira da professora.
Livro "Tesouro da Criança" de Antônio D'Avila.

SALÃO B

Dimensão 6,80 x 8,34, funcionando 2 classes:

ALFABETIZAÇÃO - 1a. FASE - com 29 alunos, 21 carteiras, mesa e cadeira da professora e quadro negro.

ALFABETIZAÇÃO - 2a. FASE - 25 alunos, 18 carteiras, mesa e cadeira da professora.

Observação: As carteiras são duplas e estão bem conservadas e todos os quadros negros em péssimo estado.

A matrícula geral atinge o total de 358 alunos, sendo a frequência numa média de 248 alunos.

Possue 13 diplomadas, 4 professoras sem diploma e 3 à disposição. Conta também com 2 serventes e 4 auxiliares.

Tanto a pintura como a limpeza das classes estão em péssimo estado.

O piso é mosaicado e o teto forrado.

INSTALAÇÕES ESPECIAIS - Existe uma pequena biblioteca geral, com diversos volumes e revistas educativos. A bibliotecária está licenciada. Além da biblioteca, possui a sala da Diretoria e uma pequena área livre.

MATERIAL PEDAGÓGICO - 10 mapas e 1 globo é o material que existe neste Grupo.

INSTITUIÇÕES ESCOLARES - Jornal e Caixa Escolar.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RELATÓRIO DO "GRUPO ESCOLAR CLOVIS BEVILÁQUA" - FORTALEZA - CEARÁ

O Grupo Escolar Clovis Beviláqua está situado à Av. D. Manuel, no bairro Aldeota, num trecho movimentadíssimo onde há facilidade de transporte. Necessita, êste Grupo, de adaptações ao ensino moderno.

PRÉDIO - O prédio é muito antigo, exigindo reparos urgentes, pois, encontra-se em péssimo estado de conservação.

A área construída vem comportando devido à nova parte em construção. Existe uma área coberta para recreio e 19 dependências internas, distribuídas em 2 pavimentos.

INSTALAÇÕES - Possui 1 anti-higiênico bebedouro com 5 torneiras, sem funcionar, 11 gabinetes sanitários em idênticas condições e 8 lavatórios, dos quais somente alguns estão funcionando. Cozinha não existe, sendo a merenda preparada em um pequeno compartimento, num fogareiro à carvão e às vezes variando, por iniciativa e dedicação da Diretora e Sub-Diretoras.

SALAS DE AULA - As classes são retangulares, sendo a posição das carteiras mais ou menos correta.

Todas as salas possuem quadro negro, porém alguns dêles necessitam ser substituídos. O horário das aulas é de 4 horas nos 3 turnos.

A pintura exige uma renovação geral.

As carteiras são duplas. Como mobiliário conta também com algumas estantes que, devido ao uso, estão estragadas.

Quanto à iluminação e posição das janelas e portas é regular, excetuando um salão que fica atrás.

Tem um Teatrinho de Fantoques.

O assoalho precisa imediatamente de reparos, bem como as paredes.

INSTALAÇÕES ESPECIAIS - Não existe auditório. No entanto, possui uma área nova apenas coberta, que poderá servir, caso sejam levantadas as paredes.

A Biblioteca geral não está funcionando por falta de bibliotecária.

Conta também com uma sala onde são ministradas as aulas de Trabalhos Manuais, com 2 mesas e algumas ferramentas, além das galerias e da área nova. Como área livre tem apenas as entradas laterais.

As outras dependências são: sala da Diretoria, Gabinete Dentário e a Biblioteca, onde funciona o 5º Ano.

MATERIAL PEDAGÓGICO - 6 mapas, 1 globo e algumas ferramentas de trabalhos manuais.

INSTITUIÇÕES ESCOLARES - Funciona a Cooperativa, muito bem organizada.

A contribuição é de Cr \$ 11,00 por ano e os benefícios recaem sobre os alunos. Conta com Presidente e Tesoureiro, de maneira que os próprios alunos tomam parte no seu movimento.

Tem também o Círculo de Pais e Mestres que se reúne 2 vezes por ano, uma no início para entrar em entendimento com os pais em relação ao fardamento, livros, etc. e a outra no fim do ano. Até agora não tem obtido resultado prático.

Às vezes, quando existe um caso de furto ou indisciplina, a Diretora procura localizar a casa dos pais para entendimento. Sua finalidade é para orientação psicológica e pedagogia dos pais.

RELATÓRIO DO GRUPO ESCOLAR CLOVIS BEVILÁQUA

Recebendo a incumbência de pesquisar as condições materiais do Grupo Escolar Clovis Beviláqua, passo a relatar o que observei:

Segundo as informações dadas pela diretora geral e sub-diretora este grupo foi construído para 300 alunos e hoje está com uma matrícula / de 1710 atendendo 3 turnos. É bastante frequentado, na maioria pela classe média precisando imediatamente de uma reforma geral, pois seu estado é precaríssimo.

Foi iniciada através uma construção de diversos compartimentos e uma área coberta, hoje completamente paralizada, mesma assim funciona a sala para atender o grande número de alunos. A diretoria fez um apelo para transformação desta área coberta num auditório, pois se ressentem da falta do mesmo.

A administração recebe R\$130,00, esta mesma importância era recebida há 10 anos, quando possuíam apenas 12 funcionários. Seu corpo docente / compõe-se de: uma diretora, 3 sub-diretoras esforçadas e dedicadíssimas, 54 professoras, sendo 24 normalistas, 3 mestras profissionais, 2 ruralistas, 3 auxiliares e uma técnica de educação física. A diretora D. Maria Margarida Almeida competidíssima, tendo 22 anos de administração. Notei que todas ficaram animadas, / aplaudindo esta iniciativa e apelando para quanto antes, transformação deste estabelecimento em um grupo Modelo.

SALAS DE AULA

SALA A. 1º Ano - 17 carteiras - 33 alunos - 1 mesa p/professora e uma cadeira. / Quadro negro regular, uma estante faltando o vidro, 2 portas, 2 janelas, a posição das janelas irregular. Livro adotado para todas as classes é Tesoura da criança de Antonio D'Avila, orientação do Banco do Livro - Piso péssimo - Dimensão 5,50 x 8 mts.

SALA B- 3º Ano - 5,50 X 8 mts. 54 alunos - 26 carteiras - Quadro negro regular. / 2 mesas, 2 cadeiras, 1 professora e uma auxiliar. Nesta classe às vezes os alunos sentam-se de 3 por falta de carteiras. Existe falta de apagador, livro de chamada, pois fazem uso de um artigo

- SALA C-4º ANO- 37 alunos, 18 carteiras, quadro negro regular, 1 estante, dimensão 5,50 X 7 mts.
- SALA D-5º ANO- Se ressentente bastante de mobiliário a ponto da professora utilizar a mesa da biblioteca para ministrar as aulas. 20 alunas - Livro admissão ao Ginásial e Grestomatia.
- SALA E-1º ANO- 28 alunos-14 carteira-1 armario, neste salão o piso está completamente estragado, observei um buraco enorme na iminencia de adidentar os alunos. Dimensões - 6,80 X 5,70.

NA PARTE EM CONSTRUÇÃO

- SALA A-1º ANO- 35 alunos - 16 carteiras, mesa e cadeira como as demais classes. Quadro negro defeituosissimo. O salão ainda não se encontra pintado, não é forrado e muito quente, isto é na parte terrea, muito escuro e muita poeira. Dimensão 5,50X6,40.
- SALA B- Pequeno compartimento onde são preparados os alimentos; isto é, a merenda escolar.
- SALA C-JARDIM DE INFANCIA- 9 x5 1/2 - 6 mesinhas, 27 cadeirinhas, 2 estantes, 2 armarios, 1 piano velhissimo precisando de sérios / reparos, 1 relógio, quadro negro péssimo, 1 mesa e 2 cadeiras p/professora. Encontra-se mais ou menos aparelhada, mas tudo graças aos esforços e dedicação da administração, precisando de sérios reparos.
- SALA D- 2º ANO 40 alunos - 20 carteiras, 1 porta - 3 janelas - quadro negro péssimo, luz boa, ventilação boa.
- SALA F- 1º ANO 8 mts x 6,10 - 20 carteiras 36 alunos - 1 estante- 1 mesa - 1 cadeira.
- OBSERVAÇÃO: O bebedouro- 5 torneiras mas o encanamento esta obstruido. Os sanitários estragados mas o aspecto higienico bom.
- DEPENDÊNCIAS Biblioteca onde funciona o 5º ano - Sala de T. Manuais com 2 mesas grandes, armarios e pequeno número de ferramentas, notando-se que esta ferramenta foi comprada pelo grande, esforço da sub-diretora, como também o teatro de fantoche, marionetes, as aulas de música e trabalhos manuais são por ela ministradas, notando-se ai a sua grande dedicação ao ensino.

RELATÓRIO DO "GRUPO ESCOLAR D. MANUEL" - FORTALEZA - CEARÁ

O Grupo Escolar D. Manuel está localizado à Avenida João Pessoa, no bairro Barreiros, de fácil transporte.

PRÉDIO - É uma casa familiar alugada e adaptada para Grupo. Está bem localizado, porém se ressentido da falta de salas apropriadas e adequadas ao ensino. São 6 as suas dependências, tendo atrás uma pequena área livre.

SALAS DE AULA - São as seguintes:

- SALA A - ALFABETIZAÇÃO - Dimensão 5,10 x 3,40 - Matrícula 35 - Frequência 28 - Carteiras 11. Quadro negro embutido. Livro Cartilha "Upa Cavalinho". Mesa e cadeira da professora, como nas demais classes.
- SALA B - 1º ANO - Dimensão 4 x 3,80 - Matrícula 37 - Frequência 35 - Carteiras 15. Livro "Tesouro da Criança" de Filgueira Sampaio.
- SALA C - 2º ANO - Dimensão 3,80 x 5,90 - Matrícula 39 - Frequência 34 - Carteiras 17. Livro "Tesouro da Criança".
- SALA D - ALFABETIZAÇÃO - Dimensão 5,90 x 3,40 - Matrícula 32 - Frequência 28 - Carteiras 18. Livro "Cartilha da Lili".

Suas salas são pequeníssimas para o número de alunos, ficando as carteiras completamente agrupadas, devido à falta de espaço.

Os quadros negros estão em péssimo estado e o mobiliário está bastante estragado.

Em relação à pintura, teto e assoalho, encontra-se completamente danificado e com muita falta de asseio. Tem parte assoalhada, mosaicada e cimentada.

Além das salas acima, existe um pequeno compartimento onde são ministradas aulas de córte pela manhã e bordado à tarde, com uma mesa grande e uma máquina de costura.

Nêste Grupo existe absoluta falta d'água, pois, embora possua uma cacimba, esta encontra-se sêca. Por esta razão, a Diretora diminuiu o número de horas de aulas e aboliu o recreio, o mesmo acontecendo com a merenda. De tudo isto se conclue a impossibilidade de haver asseio no referido prédio.

Na área que fica atrás existe um pequeno portão que dá acesso para uma travessa, o qual se encontra no chão. A Diretora fez um apêlo para que o portão fôsse colocado porque pessoas inescrupulosas abusam do local.

A matrícula geral de 383, sendo que a frequência atinge a média de 310 alunos, distribuidos em 3 turnos.

Quanto ao corpo docente compõe-se de 21 professoras diplomadas, 2 Mestras Profissionais, estando 1 à disposição da Secretaria Educacional, 5 Professoras substitutas, 1 Diretora e 2 Vices-Diretoras.

Tem também 3 serventes, estando 2 licenciadas.

INSTALAÇÕES - Não tem bebedouro, nem gabinete sanitário. Possui 1 Lavatório sem funcionar e 1 péssimo banheiro.

INSTALAÇÕES ESPECIAIS - Apenas a sala da Diretoria, muito pequena e sem conforto, que tem como mobiliário somente uma carteira, cadeira e estante.

INSTITUIÇÕES ESCOLARES - Cooperativa. A sua finalidade é a venda de material escolar para os sócios. A contribuição é de Cr \$ 11,00, anual. Eles não tomam parte, apenas são beneficiados. Encontra-se matriculada no Departamento de Cooperativismo.

MATERIAL PEDAGÓGICO - 6 Mapas.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RELATÓRIO DO "GRUPO ESCOLAR DOMINGOS BRASILEIRO" - FORTALEZA - CEARÁ

O presente relatório é o resultado da pesquisa realizada no Grupo Escolar Domingos Brasileiro, localizado à Avenida Visconde do Rio Branco, bairro Joaquim Távora.

PRÉDIO - O prédio é uma casa residencial antiga, muito simples, em péssimo estado de conservação. Não existe área coberta. Há uma grande área livre, com pouca arborização. Possui 9 dependências internas.

INSTALAÇÕES - Não existem bebedouros. Tem potes para o depósito d'água destinada ao consumo dos alunos. Tem 3 gabinetes sanitários sem funcionar por falta d'água, 2 lavatórios, dos quais apenas um está funcionando pelo mesmo motivo e 1 cozinha bastante espaçosa mas em péssimas condições.

SALAS DE AULA - São 6, assim distribuídas:

- ALFABETIZAÇÃO - Medindo 5,40 x 8 metros com 30 alunos e frequência diária de 17 alunos. Número de carteiras duplas 26. Livro adotado "Cartilha Fácil".
- 1º ANO A - Mede 5 x 5,25. Estão matriculados 22 alunos, sendo a frequência diária de 19 alunos. 21 carteiras duplas. Livro adotado "Meu Grande Amigo".
- 1º ANO B - Alunos matriculados 20 - Frequência 15 - Carteiras 20 - Livro adotado cartilha "Minhas Lições".
- 2º ANO A - Mede 5,20 x 5 - Alunos matriculados 22 - Frequência diária 17 - Carteiras duplas 17. Livro adotado "Tesouro da Criança".
- 3º ANO - Alunos matriculados 23 - Frequência 19 - Livro adotado "Nosso Tesouro". Esta sala mede 5,30 x 4,90 e possui 17 carteiras duplas.
- 4º ANO - Matriculados 10 alunos - Frequência 9 - Carteiras 16 - Livro adotado "Nosso Tesouro" - Dimensão da classe 5,20 x 5,50.

Em algumas classes a posição das carteiras não é correta.

Há 4 quadros negros de madeira e 4 plásticos, contando também com um quadro mural.

As classes apresentam aspecto sujo.

Como mobiliário conta com 4 estantes e 7 bureaux.

A iluminação e posição das janelas é incorreta.

Tem como sinal de atividade da classe apenas alguns cartazes.

O piso é de mosaico e o teto forrado de madeira.

INSTALAÇÕES ESPECIAIS - Biblioteca geral em decadência, contando somente com livros infantis.

Possui uma sala para o curso de Iniciação Profissional.

Não há propriamente sala da Diretoria, ficando a mesma localizada logo à entrada do Grupo, sem nenhum conforto para a Diretora.

Além das salas de aula, possui este Grupo uma dependência que serve de depósito e outra cedida pela S.E.S.a um dos seus serventes.

MATERIAL PEDAGÓGICO - Mapas - Globo e Sólidos Geométricos.

INSTITUIÇÕES ESCOLARES - Pelotão de Saúde e Cooperativa. O primeiro não está funcionando em virtude da professora que dirigia esta atividade ter assumido as funções de uma professora que requereu disponibilidade.

Quanto à Cooperativa segue a orientação de Cooperativismo. O seu movimento é feito pelas crianças.

Do Círculo de Pais e Mestres houve apenas uma reunião. Há contacto das professoras com os pais dos alunos independente de reuniões.

OUTRAS NOTAS - Este Grupo funciona em dois turnos. Tem o total de 314 alunos matriculados, enquanto que a frequência atinge a média mensal de 239 alunos.

É 21 o número de professoras, sendo 1 não diplomada, 9 substitutas, 2 professoras profissionais, 5 à disposição, além de 2 serventes.

A duração das aulas é de 4 horas, incluindo 20 minutos de recreio.

Na área livre onde as crianças fazem recreio fica localizada uma cacimba aberta, causando enorme perigo às crianças.

O muro encontra-se em grande parte destruído e nenhuma providência até hoje foi tomada para sua reconstrução.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RELATÓRIO DO "GRUPO ESCOLAR DRAGÃO DO MAR" - FORTALEZA - CEARÁ

O Grupo Escolar Dragão do Mar está localizado em Muricipe, nas vizinhanças do cemitério.

É bem arejado e mais ou menos frequentado, porém, está numa zona em que é péssimo o transporte. Além disto, apresenta o grande inconveniente de ficar vizinho ao Cemitério.

Suas dependências, em número de 10, correspondem mais ou menos às exigências da vida escolar. Segundo informação da Diretora, os alicerces estão ficando descobertos devido à força do vento constante.

Há água em abundância mas as professoras deixam de usá-la por escrúpulo, dada a vizinhança do cemitério, o mesmo não acontecendo com as crianças.

Quanto à merenda é distribuída normalmente, constando de leite do FISI.

INSTALAÇÕES - Existe apenas um bebedouro, assim mesmo sem torneira. Os gabinetes sanitários, em número de 6, estão todos funcionando.

SALAS DE AULA - Têm a forma retangular, sendo a posição das carteiras mais ou menos correta.

SALA A - 2º ANO - Dimensão 5 x 8 metros - Carteiras 15, em péssimo estado. Matrícula 35 - Frequência 30.
Livro adotado "Tesouro da Criança" de Antônio D'Ávila.

SALA B - ALFABETIZAÇÃO - Mixta - Dimensão 8 x 5 metros. Matrícula 30 - Frequência 25 - Carteiras 14.
Livro "Cartilha Fácil".

SALA C - 1º ANO - Mesma dimensão - Carteiras 19 - Matrícula 42 - Frequência 36. Livro "Tesouro da Criança".

SALA D - 2º ANO - Mixto - Mesma dimensão - Carteiras 14 - Matrícula 32 - Frequência 29. Livro "Tesouro da Criança" de Antônio D'Ávila.

Todas as salas de aula são mosaicadas, mas apenas 2 compartimentos são forrados.

A sua pintura está mais ou menos limpa.

Possuem quadro negro embutido e as carteiras são duplas. O mobiliário não satisfaz quanto ao número e péssimo estado de conservação.

Existe uma dependência destinada a merenda escolar e arte culinária e outra para aulas de corte, com uma máquina de costura e 3 mesas com cadeiras.

A matrícula geral é de 240, sendo a frequência numa média de 180 alunos, distribuídos em dois turnos.

O horário das aulas é de 4 horas, incluindo o recreio.

Possue 8 professoras diplomadas, estando 2 à disposição e 3 licenciadas,

3 professoras substitutas, 3 auxiliares, 1 Diretora, 1 Vice-Diretora, 1 servente e 1 zelador, que mora no Grupo.

INSTALAÇÕES ESPECIAIS - As galerias, uma pequena área livre e a sala da Diretoria.

MATERIAL PEDAGÓGICO - 6 mapas e 1 globo.

INSTITUIÇÕES ESCOLARES - Cooperativa. A professora especializada encontra-se ausente. Quasi não funciona por falta de orientadora. Está sob a orientação do Departamento de Cooperativismo, recebendo das crianças uma contribuição de Cr \$ 11,00 anual, com a qual são beneficiados pela compra mais barata de material escolar. Não tem, porém, caráter obrigatório.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RELATÓRIO DO GRUPO ESCOLAR FELIX DE AZEVEDO

9
Inalaya

O Grupo Escolar Felix de Azevedo acha-se localizado à rua Capitão Francisco Pedro nº 471.

Funciona numa casa alugada sem o menor conforto em estado precaríssimo. Há falta absoluta d'agua, razão por que a renda foi abolida.

Existe apenas um W.C. sem a menor noção de higiene, apresentando um grande inconveniente é que o leite era preparado / no mesmo compartimento do sanitário.

Não existe área livre nem coberta, muita falta de espaço e conforto.

Em conclusão, noto a deficiência em todos os pontos / de vista relativo ao ensino, concluindo-se a grande necessidade / de um prédio apropriado.

O corpo docente compõe-se de:

1 Diretora

2 Vice-Diretoras

12 Professôras diplomadas, incluindo as diretoras

1 Professôra substituta

2 Professôras auxiliares

A matrícula geral é de 223 alunos

Turnos 2, com 3 horas e meia de aula

Serventes 2

C L A S S E S

Sala A - 3º Ano - Dimensão: 4,40 X 3,25 - Carteiras 10

Matrícula 23 - Frequencia 48

Livro adotado: Tesouro da Criança

Sala B - Alfab. - Dimensão: 4,40 X 3,25 - Carteiras 14

Matrícula 32 - Frequencia 20

Livro adotado: Cartilha Fácil, nesta funcionam 2 classes. Os quadros-negros são de parêde.

Sala C - 2º Ano - Dimensão: 4,40 X 3,25 - Carteiras 11

Matrícula 25 - Frequencia 22

Livro adotado: Tesouro da Criança

Sala D - 1º Ano - Dimensão: 2,70 X 4,50 - Carteiras 12

Matrícula 31 - Frequencia 20 - Nesta classe há uma estante que divide a parte da Diretoria.

RELATÓRIO DE "GRUPO ESCOLAR FENIX CAIXEIRAL" - FORTALEZA - CEARÁ

O Grupo Escolar Fenix Caixeiral fica Localizado no centro, à rua Guilherme Rocha, no bairro Soares Moreno, de fácil transporte.

PRÉDIO - Embora seja um bom prédio, não satisfaz como estabelecimento escolar. Possui 1 pavimento, onde estão distribuídas 10 dependências, incluindo a Diretoria.

INSTALAÇÕES - Tem 1 bebedouro com 4 torneiras, quasi exposto ao sol
3 gabinetes sanitários, todos funcionando
2 lavatórios, sendo 1 com 4 torneiras e
1 cozinha improvisada, onde é preparada a merenda escolar que consta de leite do FISI.

SALAS DE AULA - As classes são as seguintes:

ALFABETIZAÇÃO - Mista - Medindo 7,40 x 6,20 - Alunos 30 - Carteiras 17.
ALFABETIZAÇÃO - Medindo 5 x 9,50 - Alunos 22 - Carteiras 24
Livro adotado "Cartilha Popular".
1º ANO - Medindo 9,80 x 6,30 - Alunas 26 - Carteiras 23
Livro "Meu Grande Amigo".
2º ANO - Medindo 7,40 x 6,20 - Alunos 30 - Carteiras 24
Livro "Nosso Tesouro".
3º ANO - Medindo 7,40 x 6,20 - Alunas 22 - Carteiras 24
Livro "Meu Grande Amigo"
3º ANO - Medindo 9,80 x 6,50 - Alunos 20 - Carteiras 24
Livro "Meu Grande Amigo".
3º ANO - Medindo 7,50 x 5,50 - Alunos 19 - Carteiras 20
Livro "Nosso Tesouro".
4º ANO - Medindo 7,40 x 6,20 - Alunos 21 - Carteiras 38 (Individuais)
Livro "Tesouro da Criança".
2º ANO - Medindo 7,50 x 5,50 - Alunos 25 - Carteiras 26
1º ANO - Medindo 7,40 x 6,20 - Alunos 12 - Carteiras 51.

Este Grupo tem apenas um turno. Possui 13 professoras diplomadas, incluindo a Diretora e 1 servente.

Sua Matrícula geral é de 288 alunos e sua frequência média de 218 alunos.

Todos os quadros negros são embutidos. Quanto às carteiras existem duplas e individuais.

É regular a pintura e limpeza das classes. Péssima é a iluminação e posição das janelas e portas. O piso é mosaicado e o teto de madeira.

INSTALAÇÕES ESPECIAIS - Uma biblioteca geral com poucos volumes, na sua maioria livros infantís e a sala da Diretoria.

MATERIAL PEDAGÓGICO - Mapas, Globo e Sólidos Geométricos.

INSTITUIÇÕES ESCOLARES - Só a Cooperativa que funciona sob a orientação do Departamento de Cooperativismo.

RELATÓRIO DO GRUPO ESCOLAR JOAQUIM TÁVORA - FORTALEZA - CEARÁ

O Grupo Escolar Joaquim Távora funciona numa residência familiar, alugada ao Estado, sita à Av. Visconde Rio Branco, no bairro Joaquim Távora, sem o menor conforto, e em péssimo estado de conservação.

Fica localizado numa artéria movimentadíssima.

Aproveitando a visita feita, a Diretora fez um apêlo para que ficasse bem clara a necessidade de um prédio apropriado ao ensino.

Quanto ao problema da água é resolvido por uma cacimba existente. Penosíssimo é o processo de sua retirada, que é feita por baldes, constituindo um grande perigo para os alunos nas horas de recreio, pois, a referida cacimba encontra-se aberta.

A única área livre existente fica localizada atrás, que é o quintal, encontrando-se uma parte caída que é constantemente invadida por pessoas estranhas.

INSTALAÇÕES - Não possui bebedouros, contando somente com 1 jarra d'água. Os 5 gabinetes sanitários que possui não estão funcionando. Além destas instalações existem 2 lavatórios.

SALAS DE AULA - Entre as 9 dependências que possui estão as seguintes salas de aula:

- SALA A - 1º ANO - Tem a dimensão 6 x 40 de largura. Possui 18 carteiras para uma matrícula de 28 e uma Frequência de 24 alunos. O quadro negro de parêde está estragadíssimo. É adotado o Livro "Meu Grande Amigo".
- SALA B - 2º ANO - Tem a dimensão de 4 mts. x 3,40. Possui 15 carteiras para uma matrícula de 24 e uma frequência de 20. É adotado o Livro "Nosso Tesouro"
- SALA C - 3º ANO - Dimensão 3,40 x 3,90-13 carteiras para uma matrícula de 15 e uma frequência de 8. Livro adotado "Tesouro da Criança".
- SALA D - Nesta sala funcionam 2 classes. Tem a dimensão de 8,40 x 4,30. Na primeira parte: Matrícula 25 - Frequência 19 - Carteiras 14. É adotado o livro "Cartilha Popular" Na segunda parte: Matrícula 25 - Frequência 19 - Livro usado "Cartilha Popular". Carteiras 13.
- SALA E - 1º ANO - Dimensão 6,90 x 3 mts. - Matrícula 30 - Frequência 23 Carteiras 10. Livro "Cartilha Popular"
- SALA F - 1º ANO - Dimensão 5,70 x 4,30 - Carteiras 13 - para uma matrícula de 18 e uma frequência de 16. Livro "Cartilha Popular".

Todas as salas possuem apenas o quadro negro. Quanto ao mobiliário isto é, as carteiras, encontra-se mais ou menos consergado, apenas ressentindo a falta de 15. As mesas das professoras e da Diretoria precisam ser substituídas.

A pintura e a limpeza das classes são péssimas, exigindo sérios reparos.

O piso tem parte assoalhada e parte de cimento. Não é forrada.

A matrícula é de 360 nos 2 turnos e a frequência de 320.

À noite funciona um turno do ensino supletivo, para adultos, com 2 classes.

CORPO DOCENTE - Seu corpo docente é constituído de:

- 1 Diretora
- 14 Professôras diplomadas, estando 4 a disposição.
- 2 Vice-Diretoras, uma no turno da manhã e outra no turno da tarde.
- 4 Professôras substitutas.
- 1 Professôra ruralista.

Além do corpo docente acima mencionado, dispõe de 1 servente.

INSTALAÇÕES ESPECIAIS - Apenas uma sala da Diretoria, muito escura.

MATERIAL PEDAGÓGICO - 10 mapas e alguns sólidos geométricos.

INSTITUIÇÕES ESCOLARES - A Cooperativa que se encontra matriculada no Departamento de Cooperativismo. Seus sócios contribuem apenas com a quota anual de Cr \$ 11,00 e são apenas beneficiados na compra do material escolar .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RELATÓRIO DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ DE ALENCAR

atual - Fortaleza

O Grupo Escolar José de Alencar está localizado à Rua Padre Pedro s/n, em Messejana.

O prédio em geral está necessitando de reparos urgentes, comportando mais ou menos os alunos. O piso péssimo, todo esmagado, uma parte assoalhada e a outra cimentada.

A diretoria muito mal localizada, encontra-se atrás, muito pequena e quente. Ao lado desta funciona o Gabinete Dentário.

O transporte torna-se difícil para as professoras pois a maioria mora distante.

A escassez d'água é torturante, para amenizar a diretora às vezes compra água.

Há uma pequena dependência destinada ao preparo da merenda que era feita no fogão a gás, mas hoje cortado por falta de gás e água.

A matrícula geral é de 475, compreendendo 2 turnos e a frequência 227.

O corpo docente compõe-se de:

1 diretora

3 vice-diretoras, atendente uma pela manhã e a outra no expediente da tarde

8 professoras diplomadas

4 substitutas

3 professoras auxiliares

A Cooperativa está matriculada no Departamento de Cooperativismo. A contribuição é de Cr\$. 11,00 anual a finalidade é para passeios, festa no fim do ano, pique-nique etc.

SALAS DE AULA

Sala A - 1º Ano A - Dimensão 5,80 X 4,30 - Carteiras 11 - Matrícula 28 - Frequência 20. Quadro negro de parede embutido em péssimo estado, mesa e cadeira da professora. Livro: Cartilha Fácil.

Sala B - Alfab. - Dimensão: 4,90 X 5,90 - Carteiras 14 - Matrícula/28 - Frequência 17 - Quadro negro 3, todos embutidos, mesa, cadeira da professora como nas demais classes. Livro: Cartilha Fácil.

Sala C - 2º Ano - Dimensão: 4,90 X 8,10 - Carteiras 14 - Matrícula 29 - Frequência 23 - Quadro negro 3. Livro adotado: Tesouro da Criança.

Sala D - 5º Ano - Dimensão: 5,20 X 7 metros - Carteiras 10 - Matrícula 16 - Frequência 14 - Quadro negro 1. Livro: Admissão ao Ginásio e Seleta Brasileira de Teobaldo Miranda.

Sala E - 3º Ano - Dimensão: 3,80 X 7 metros. Carteiras 10. Matrícula 28 - Frequência 18. Quadro negro, em cavalete. Livro adotado: Tesouro da Criança.

Sala F - 1º Ano - Dimensão: 3,80 X 7 metros. Carteiras 13. Matrícula 29 - Frequência 22 - Quadro negro embutido. Livro: Tesouro da Criança.

LEVANTAMENTO RELATIVO AO "GRUPO ESCOLAR JUVENAL GALENO", DE FORTALEZA.

PRÉDIO - O prédio consta de 7 salas térreas, com dois gabinetes sanitários.

No 1º andar existem 7 salas e dois gabinetes sanitários. Neste andar tem ainda o gabinete dentário, a sala da cooperativa e o gabinete da diretora. Suas salas são amplas e bem iluminadas. Todas têm quadro-negro fixo. Além destas dependências tem o compartimento destinado ao preparo do leite, o qual fica um pouco isolado das outras dependências.

MÓVEIS - Os móveis essenciais de um grupo são: carteiras, mesas, cadeiras e armários, mas, infelizmente, neste Grupo, nem estes estão completos. Poucas são as carteiras para o número de alunas, sendo necessário algumas professoras todas as manhãs organizarem suas classes, dentro do expediente escolar. O número de cadeiras não corresponde ao de professoras que lecionam, ficando algumas sentadas nas carteiras das alunas. O armário, por exemplo, é um móvel indispensável em todas as classes e, em algumas, não existe.

MATRÍCULA - Temos de 32 a 35 alunas em cada classe, sendo que o 4º Ano está com 45. No Grupo, a classe de alfabetização está com duas professoras, devido a falta de carteiras e classe.

NÚMERO DE PROFESSORAS - O número exato de professoras nos dois turnos é de 44, estando assim dividido:

1º Turno

25 professoras, sendo 15 com classe
2 auxiliares de diretora
1 bibliotecária
1 da instituição escolar
1 da distribuição do leite
1 da cooperativa
1 de trabalhos manuais
1 de canto orfeônico
1 de ginástica
1 da organização de matrícula e cheque
7 substitutas, sendo 5 à disposição, 1 licenciada e 1 bolsa do INEP.

Observação: Das 15 professoras que têm classe, 8 são professoras integrais e 7 substitutas.

2º Turno

19 professoras, sendo:
6 integrais
7 substitutas
1 da merenda
1 da biblioteca
1 da cooperativa
1 da instituição escolar
1 auxiliar de diretora
1 diretora geral

Observação: As professoras de canto orfeônico e de ginástica assinam em folha da Secretaria. Talvez pertençam ao quadro de técnicas. Todas as declarações feitas são referentes ao 1º turno. Do 2º turno consta somente o número de professoras.

NÚMERO DE CLASSES - Existem 13 classes, divididas da seguinte maneira:

Uma de Jardim de Infância (6 a 9 anos)
Duas - Alfabetização (mesmo nível mental das do Jardim -
10 e 11 anos)
Três 1º Ano (mesmo nível mental)
Três 2º Ano
Três 3º Ano
Uma 4º Ano.

As duas classes de alfabetização estão juntas devido a falta de carteiras. Nesta classe lecionam duas professoras.

Um dos 3º ano é lecionado por duas mestras e o 4º também. Daí se conclue que, existindo uma classe do 3º Ano com duas professoras não é justo que as duas restantes fiquem apenas com uma, pois, a que tem as duas professoras obedece ao seguinte horário: Uma das 7,10 às 8,30 horas e a outra de 8,40 às 10 horas. Assim, as matérias e o expediente escolar ficam divididos.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - São péssimas. Basta dizer que as dependências que têm esses gabinetes estão lacradas. Os alunos usam o terreno que fica ao lado de algumas classes. De maneira que estas sofrem com esta falta de higiene.

INSTALAÇÃO D'ÁGUA - Não existe água no Grupo. Por causa da falta d'água é que surgem vários problemas, como, por exemplo, o dos aparelhos sanitários e tantos outros, como sejam: os alunos irem aos bombeiros para beber água, a falta do leite, a falta d'água no filtro e nos potes, etc.

LIVROS ADOTADOS - Na alfabetização é adotada a "Cartilha Fácil" de Claudinha de Barros, Noções de Conhecimentos Gerais são dados pelas professoras.

O 1º, 2º, 3º e 4º Ano adota o livro de leitura "O Tesouro da Criança" de Antônio D'Avila. Os pontos são: "Minhas Lições de Português e Aritmética" e "Lições de Geografia", "Hist-ória do Brasil" e "Corografia do Ceará", todos de Filgueira Sampaio.

HORÁRIO - O horário certo das aulas é de 7,10 às 11 horas. Mas, como ha falta d'água os alunos saem às 10 horas. Há, no entanto, professoras que entram em classe às 7,10, 7,30 e até 8 horas.

DIRETORA - A Diretora Geral pouco vai ao Grupo. Quando comparece, não entra em contacto com nenhuma professôra. Limita-se, apenas, a assinar o ponto, mesmo dos dias faltosos.

AUXILIAR DE DIRETORA - São três auxiliares, sendo duas do 1º turno e uma do 2º turno.

INSPETORA - Só foi ao Grupo duas vèzes êste ano e, em nenhuma delas, visitou todas as classes, pelo fato de ter chegado fóra do expediente.

PROFESSÔRA DE TRABALHOS MANUAIS - Existe uma que ensina sòmente as classes do 1º e 2º Ano.

PROFESSÔRA DE EDUCAÇÃO FÍSICA - Há uma que dá aula a todas as classes, uma vez por semana.

PROFESSÔRA DE MÚSICA E CANTO ORFEÔNICO - Não é eficiente e pouco vai ao Grupo.

Existem duas professôras de INSTITUIÇÕES ESCOLARES, mas só de título, não exercem o cargo.

DISTRIBUIÇÃO DO LEITE - Não existe devido à falta d'água para a sua preparação.

MERENDA ESCOLAR - Nunca houve distribuição de merenda no Grupo.

MÉTODO DE ENSINO - Nas cadeirinhas e alfabetização é usado o método das sentenças. Foi abandonado o método de testes porque as meninas não aprendiam. As cadeirinhas e a alfabetização têm o mesmo nível mental.

LINGUAGEM - Quase todas as classes fazem apenas a leitura. Depois, dentro da lição, são feitas perguntas sobre gramática.

RODÍZIO DE PROFESSÔRAS - Não há rodízio. Todas demoram num cargo vários anos. Quase todas permanecem no seu posto como se fôsse uma propriedade pessoal.

Há GABINETE DENTÁRIO, mas, raramente funciona.

COOPERATIVA - Existe, porém, não é muito eficiente.

BIBLIOTECA - Funciona todos os dias. Cada dia são chamadas duas classes, sendo bem interessante os brinquedos das crianças do Jardim, Alfabetização e 1º Ano. Já para os anos mais adiantados o serviço da biblioteca é fraco.

CÍRCULO DE PAIS E PROFESSÔRAS - Não existe.

INSTITUIÇÕES ESCOLARES - Não existem. Há duas professoras com este título que não exercem o cargo.

RECREAÇÃO E JOGOS - São feitos pela bibliotecária algumas vezes.

RECREIO - Muito deficiente.

POTES E FILTROS - Existem dois potes e um filtro, porém, nada está sendo utilizado, devido à falta d'água.

PREPARAÇÃO DO LEITE - O leite é preparado pela servente da seguinte maneira: Uma quantidade de leite em pó sem medida especial é dissolvida em água fria. Em seguida é adicionada água fervendo e distribuído entre os alunos, em copos de tamanhos diferentes. O açúcar é fornecido pelos alunos.

As aulas atualmente começam às 7,10 e terminam às 10 horas, devido à falta d'água.

MATERIAL ESCOLAR - Deficiente em todos os pontos de vista. Há professoras que se sentam em carteiras, por falta de cadeiras.

FARDA - O tecido da farda é muito ordinário. Logo que é lavado vai perdendo a cor e, de verde, fica quasi branco. Como algumas compram tecido melhor, as fardas ficam diferentes. Não há tecido padrão.

ORDENADO - Professôras - Cr \$ 1.725,00

Substitutas - Cr \$ 500,00

Diretora e auxiliares de diretora o ordenado é de Cr \$ 1.725,00 mais uma gratificação de Cr \$ 500,00.

Em virtude da falta de leite a encarregada deste serviço só vai ao Grupo para assinar, uma vez por semana. O mesmo acontece com uma das professoras de Instituições escolares e com a encarregada dos cheques.

DADOS DE MATRÍCULA E FREQUÊNCIA REFERENTES AO

GRUPO ESCOLAR JUVENAL GALENO

NO ANO DE 1958

MATRÍCULA:

FREQUÊNCIA:

1º ano	438	286
2º ano	214	166
3º ano	184	128
4º ano	85	67

No 1º ano houve 13 subdivisões.

RELATÓRIO DO "GRUPO ESCOLAR JUVENAL GALENO" - FORTALEZA - CEARÁ

O Grupo Escolar Juvenal Galeno fica situado no centro, na praça Fernando Vieira, no bairro Jacarecanga.

PRÉDIO - Tem dois pavimentos, numa boa área construída e uma pequena área livre.

INSTALAÇÕES - Não tem bebedouros, possuindo 24 gabinetes sanitários e 11 lavatórios.

SALAS DE AULA - As classes têm a forma retangular, sendo correta a posição das carteiras.

Todas as salas possuem quadro negro.

Quanto à sua pintura e limpeza encontram-se sujas.

É boa a iluminação e posição das janelas e portas.

O piso é assoalhado e mosaicado, o teto forrado e as paredes estão sujas.

Este Grupo tem um Teatro Sombra.

INSTALAÇÕES ESPECIAIS - Biblioteca geral, pequena área livre e sala da Diretoria.

MATERIAL PEDAGÓGICO - Mapas, Globo e Sólidos Geométricos.

INSTITUIÇÕES ESCOLARES - Caixa Escolar.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RELATÓRIO DO GRUPO ESCOLAR JUVENAL GALENO

Visitei o Grupo Escolar Juvenal Galeno. Este estabelecimento de ensino primário está localizado na praça Fernandes / Vêira no bairro Jacarecanga próximo ao Corpo de Bombeiros e Instituto Monsenhor Tabosa.

O ambiente social desse Grupo é regular. Arejamento ótimo sobretudo na parte da manhã. Não há ausência de ruído. Há perigo para as crianças em virtude do grande movimento rodoviário. Acesso e transporte bom. O prédio é bom precisando todavia de reparos urgentes. Área com relação à matrícula - boa. Não possui área / coberta para recreio. As galerias constituem único abrigo para as / crianças e com relação à matrícula é pequena. Área livre com relação à matrícula pequena. Material de construção: - bom. Aspecto arquitetônico bom. Ajardinamento não há.

Número de dependências: - , assim distribuídas - salas de aula , duas dependências para depósito - Gabinete Dentário, biblioteca escolar, Diretoria e cantina.

Pavimentos - dois - Circulação interna boa. Não há bebedouros, mictórios, bidet, banheiros, vestiários. Possui o Grupo 24 W. C. mas nenhum funciona por falta d'água. As crianças tomam água nas casas vizinhas ao Grupo e satisfazem as suas necessidades fisiológicas no terreno do Grupo cujo mal cheiro chega até as classes. / Não tem cozinha nem merenda escolar. Possui dois turnos primários e à noite é cedido ao Liceu. Sua matrícula geral é de 921 alunos. Frequência mensal - 1º ano feminino 3.648. 1º ano masculino 3.172. 2º ano feminino 2.316. 2º ano masculino 1.214. 3º ano feminino 1.865 . 3º ano masculino 1.214. 4º ano feminino 896. 4º ano masculino 594 . Possui esse grupo 30 professoras sendo 3 professoras ruralistas e uma professora auxiliar (todas diplomadas), uma diretora, três auxiliares de diretora, quatro serventes. Professoras à disposição, adiadas e com bolsa de estudo 7. Substitutas 14. Cada turno funciona / com 3 horas de aula. Classe A, mede 8,20 X 5,40 - alunos 32 - Carteiras duplas 16. Classe B, mede 6,20 X 5,40 - não é utilizada por falta de carteiras. Classe C, mede 8,20 X 5,40 - Carteiras duplas 20 - alunos 30. Classe D, mede 8,20 X 5,40 - Carteiras 19 - alunos 28. / Classe E, mede 8,20 X 5,40 - Carteiras duplas 18 - alunos 38. Classe F, mede 8,20 X 5,40 - Carteiras duplas 22 - alunos 38. Classe G, mede 8,20 X 5,40 - Carteiras duplas 18 - alunos 29. Classe H, mede 8,20 X 5,40 - Carteiras 17 - alunos 22. Classe I, 8,20 X 5,40 - Carteiras 18 - alunos 23. Classe J, mede 8,20 X 5,40 - Carteiras 20 - alunos 29. Classe L, mede 8,20 X 5,40 - Carteiras 24 - alunos 51. / Classe M, mede 8,20 X 5,40 - Carteiras 20 - alunos 22. Alfabetização - 17 mesinhas, 30 cadeiras - mede 8,20 X 5,40 - 35 alunas.

Em todas as classes há quadro negro e nenhuma ornamentação. Suas paredes estão sujas e as carteiras e mesa das professoras em péssimo estado. A biblioteca possui dois armários, cinco mesinhas, uma estante e vinte e quatro bancos. Tem 292 livros para os alunos e 34 para as professoras. Iluminação boa. Posição das portas e janelas correta. Não se verifica a existência de cartazes, projetores, centro de interesse, biblioteca da classe e teatrinho de fantoche. Há o teatro de sombra usado vez por outra.

Fise - soalho e mosaico. Não há auditório, sala de trabalho, de música, cinema, microscópio, discos, ferramentas, sólidos geométricos, aparelho de ciências. Mapas - 10. Globo 1.

Instituições escolares - Caixa escolar - Cada aluno contribui com a importância de Cr\$.

RELATÓRIO DO GRUPO ESCOLAR MARIANO MARTINS

Madua - Fortaleza

O Grupo Escolar Mariano Martins está situado no bairro do Pici.

Bem localizado, isolado, sendo construído recente / satisfaz as exigências escolares se bem que apresente algumas falhas

As salas de aula são espaçosas, ventiladas, mosaicadas, quasi tôdas têm a mesma dimensão. Notei falta das mesas e cadeiras das professoras e os quadros negros um pouco estragados, apesar de novos. Observei que uma sala de aula encontrava-se fechada / por falta de mobiliário.

A diretora fêz um apêlo, para que conseguissem o mobiliário da diretoria e das salas de aula.

Os W. C. encontram-se funcionando, conservados e limpos.

A matrícula é de 200 - Frequencia de 160

2 turnos

2 serventes

1 diretora

1 vice-diretora

4 professoras diplomadas

2 professoras auxiliares

2 professoras substitutas

1 vigia

SALAS DE AULA

Sala A - 2º Ano - Dimensão: 7 X 6 metros - Carteiras 12

Matrícula 25 - Frequencia 20 - Quadro negro apesar de novo encontra-se estragado. Não há mesa para a professora / ~~xxxx~~ fato que acontece com tôdas as classes.

Livro adotado: Lições de Pedrinho

Sala B - 1º Ano - Dimensão a mesma - Carteiras 12

Matrícula 32 - Frequencia 24. Livro: não há livro indicado. Os alunos trazem o que têm. Quadro negro (embutidos).

Sala C - Alfab. - Carteiras 14 - Matrícula 36 - Frequencia 29

Livro: não foi exigido livro em virtude de ter sido inaugurado no 2º semestre.

Sala D - Apenas a sala pois encontra-se desocupada por falta de mobiliário.

RELATÓRIO DO GRUPO ESCOLAR DOS MERCEEIROS

Este grupo está localizado no centro, muito bem frequentado, é uma casa residencial cedida pela Associação dos Merceiros. Quanto ao seu aspecto externo impressiona bem, mas interiormente por não ser adaptável ao funcionamento de aulas, deixa muito a desejar, pois suas salas são tôdas devididas por tabiques. As professoras muito se queixão por terem que falar alto devido ao barulho das classes que perturbam umas as outras, ficando exaustas ao término das aulas.

O compartimento destinado ao preparo da merenda, isto é, o leite, não está bem localizado, por se achar vizinho ao W. C. e também há uma pequena enfermaria da Associação.

A biblioteca geral é boa, bem organizada, consta de diversos livros didáticos, pedagógicos, romances etc. Está matriculada no Instituto Nacional do Livro. Foi visitada por Malba Tahan/ tendo doado várias obras quando aqui esteve.

Segundo as informações fornecidas pela vice-diretora o presidente da Associação tem muito boa vontade, já tem a planta/ do prédio que pretendem construir e estão em negócio com 2 prédios vizinhos. Só queixa-se da falta de ajuda do govêrno, esta nova construção terá vários andares. O bebedouro elétrico e o fogão a gás / foram doados pela Associação.

Funcionam 3 turnos, pela manhã o feminino, à tarde o masculino e à noite consta de adultos e crianças. Este turno da / noite é superlotadíssimo e muito procurado. O presidente contratou uma Técnica de Trabalhos Manuais do INEP para ministrar aulas neste turno, daí se deduz sua boa vontade em expandir o ensino.

A Cooperativa funciona sôbre orientação de uma professora. A contribuição anual dos alunos é de Cr\$. 15,00. Apenas/ são beneficiados na compra do material escolar e fardamento, compram quasi pela metade do custo, mas não tomam parte.

A matrícula geral é de 408 e a frequência é de 337, isto nos 2 turnos. Na parte da manhã funciona o turno feminino 217 alunos e à tarde 191 alunos. À noite funciona o turno de adultos e crianças.

Seu corpo docente compõe-se de:

Professôras diplomadas:	16	- 8 à disposição
" substitutas:	5	
" bibliotecária:	1	
" T. Manuais:	1	
" auxiliar:	1	
" cooperativa:	1	

cont.

Diretora: 1

Vice-diretora: 2

Observação: Existe o teatrinho de Fantoche onde são levadas diversas peças durante o ano.

C l a s s e s

- Sala A - Dimensão - 4 mts X 5,50 - 33 alunos - Frequência 28. Livro: Nosso Tesouro, de João Barbosa. Quadro negro e péssimo. Carteiras 24, uma quebrada, mesa e cadeira da professora / como nas demais classes.
- Sala B - 1º ano - Matricula 31 - Frequência 27 - Dimensão: 8,50 X 4 mts. Carteiras 21 - Livro: Minhas Lições, de Filgueiras/Sampaio e Nosso Tesouro.
- Sala C - 1º Ano - Matricula 20 - Frequência 21 - Livro adotado: Nosso Tesouro - Carteiras 20 - Dimensão 4,50 X 8,50.
- Sala D - 4º Ano - Matricula 27 - Frequência 27 - Livro: Admissão/ao Ginásio, de Aida Costa - Dimensão: 4,50 X 8,50. 25 Carteiras.
- Sala E - 2º Ano - Matricula 46 - Frequência 35 - Carteiras 21 - Dimensão: 8,50 X 5 metros. Livro: Nosso Tesouro.
- Sala F - Alfabetização - Matricula 32 - Frequência 27 - Carteiras 18 - Livro: Cartilha-Que eu Queria, de Heloisa Raposo Lage. Dimensão: 3,70 X 7,70.

+++++++

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 6 | Salas de aula |
| 1 | Diretoria |
| 1 | W. C. |
| 1 | Compartimento onde preparam a merenda |

+++++++

.....

RELATÓRIO DO "GRUPO ESCOLAR MOREIRA DE SOUSA" - PARANGABA - DISTRITO DE
FORTALEZA - CEARÁ

O prédio do Grupo Escolar Moreira de Sousa, localizado em Parangaba, sem que apresente algumas falhas, como nos demais Grupos, atende mais ou menos, as necessidades escolares.

INSTALAÇÕES - As suas instalações como sejam: 8 bebedouros, 9 gabinetes sanitários e 4 lavatórios, não estão em condições de atender satisfatoriamente às necessidades do Grupo.

SALAS DE AULA - As classes são retangulares e contam com quadro negro, sendo boa a posição das carteiras.
Não possui Teatrinho de Fantoche, nem biblioteca de classe.
Quanto ao piso é mosaicado.

INSTALAÇÕES ESPECIAIS - Como instalações especiais conta com uma biblioteca geral, uma área coberta, uma área livre e salas dos professores e da Diretoria.

MATERIAL PEDAGÓGICO - Apenas Mapas e Sólidos Geométricos.

INSTITUIÇÕES ESCOLARES - Funciona a Cooperativa.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RELATÓRIO DO GRUPO ESCOLAR MOREIRA DE SOUSA

Apresento o relatório da minha pesquisa feita no Grupo Escolar Joaquim Moreira de Sousa, localizado em Parangaba Distrito de Fortaleza. Este Grupo é isolado possui ambiente social regular. Com relação ao arejamento é ótimo. Insolação ótima. Há ausência de ruídos e nenhum perigo para os alunos. Acesso e transporte bom. O prédio com boa área construída com relação à matrícula satisfaz plenamente. Há uma boa área coberta para recreio e abrigo com relação à matrícula e possui também uma grande área livre com pouca arborização. O seu material de construção é bom. Aspecto arquitetônico simples. Ajardinamento não há devido à falta d'água. Nº de dependências - 23 assim distribuídas: - 13 salas de aulas. - 3 dependências para o vigia. Secretaria, Diretoria, sala das professoras, Gabinete Médico, Gabinete Dentário e uma dependência para depósito e outra para a Biblioteca. Circulação interna excelente. Bebedouros - 8 sem funcionar por falta de água - WC 9 - Mictórios e bidet e vestiários não possui. - Lavatórios: 4 banheiros e 1 na parte reservada ao vigia. Cozinha e merenda não existem. Neste Grupo há funcionamento de três turnos sendo 2 femininos e 1 masculino. Um com 192 alunas e outro com 180 alunas e o masculino com 200 alunos. Livros adotados: "Coleção de Pedrinho" de Lourenço Filho até o 4º ano. Todas as salas de aula mede 8 mx5,50. O 1º ano A tem 35 alunos. Carteiras duplas 21, frequência diária 29 alunos. 2º ano- 35 alunos, carteiras 20, frequência 30 freq. 30 alunos. 3º ano- 35 alunos, carteiras 20 (algumas quebradas). 1º ano B- 35 alunos, carteiras 21 - frequência 26 - Alfabetização 30 alunos - carteiras 20 - frequência 25 (masculino) Alfabetização 30 alunos - carteiras 21 - frequência 20 - No período da tarde as salas de aulas recebem sol; por esse motivo torna-se necessário fechar as janelas o que vem prejudicar um pouco o arejamento das mesmas. É este aliás o único defeito desse Grupo. Organização e disciplina não se pode desejar de melhor graças aos esforços da Diretora e das auxiliares. Nº de professoras - 20 todas diplomadas. 1 Diretora e 3 auxiliares de Diretora - Duas das pro-

fessoras estão à disposição. Há 6 substitutas e 3 serventes. Falta neste Grupo flanelógrafo - quadros murais cartazes - projetos - centros de interesse biblioteca da classe- teatrinho de fantoche e outros tipos de aparelhagem. Nenhuma ornamentação na classe. Piso do prédio - mosaico - forro não - as paredes estão relativamente limpas e as classes são asseadas. Não se verifica-se a existência de auditório - sala de trabalhos manuais musica, cinema mimeografo, projetor discos, ferramentas aparelhos de ciências. Há apenas mapas 15 (bem conservados) 1 globo.

Instituições escolares - Cooperativa e Caixa escolar - A cooperativa recebe de cada aluno uma unica contribuição (R\$11,00) a qual ser-lhe-a devolvida no termino do curso ou saida do aluno do grupo. Participam as crianças das atividades relativas à cooperativa realizando elas mesmas seu movimento

Finalidade - educativa e também a aquisição de material escolar mais barato aos seus associados. A caixa escolar - recebe contribuição das professoras e de pessoas estranhas - Finalidades - fornecer gratuitamente as crianças pobre material escolar e em alguns casos alimentação e remedio.

GRUPO ESCOLAR PAULO SARASATE

RELATÓRIO

Como resultado da inspeção feita no Grupo Escolar Paulo Sarasate apresenta o seguinte relatório.

Este grupo funciona num prédio isolado localizado no bairro 13 de Maio nas proximidades de 23 B.C. e residências familiares. Ambiente social regular - Arejamento - bom. Insolação boa sobretudo na parte da manhã. A tarde as classes ficam lavadas de sol desde que o prédio é voltado para o poente. Ausência de ruídos - o perigo para as crianças não existe. Acesso e transporte - regular. Área construída com relação à matrícula - boa. Não há área coberta para abrigo e recreio. Área livre - grande e arborizada. Material de construção - bom aspecto arquitetônico bom. Ajardinamento - não. Número de dependências internas - 7 sendo 5 salas de aulas e a Diretoria - 1 quarto para depósito. Revestimento 1- Circulação interna boa - Bebedouros - 2 W.C. 5 - Lavatórios 4. Não há mictórios bidet, banheiros e vestiários - Cozinha - não. A merenda distribuída às crianças é feita no quartel e consta apenas de leite de Fisi.

SALAS DE AULAS Medem 6,550 com excessão da classe de alfabetização que mede 7,27,25 - Forma das classes retangular - Posição das carteiras correta. Limpeza e pintura da classe - em bom estado de conservação. São usadas carteiras duplas. Em todas as classes há quadro negro embutido na parede. Atividades da classe - alguns cartazes. Biblioteca da classe - não. O teatrinho de fantoche. Nada de ornamentação nas classes. Piso mosaico - tecto não forrado. Não foi construído auditório - A biblioteca geral esta em fase inicial (consta de poucos livros). Não há sala de trabalhos e musica - mimeografo, projetor, ferramentas aparelhos de ciências. Há apenas alguns mapas.

Este grupo funciona em dois turnos com professoras não diplomadas, setenta e sete, 1 diretora - 1 auxiliar de diretora.

MATRÍCULA GERAL

As classes estão assim distribuídas:

Alfabetização 36 carteiras 6 meninas 36 alunos

1º ano fraco - 17 " 24 alunos

1º ano " 17 " 30 "

2º ano Forte 17 " 36 "

1º ano " 17 " 36 "

INST. ESCOLAR - NENHUMA.

De acordo com a inspeção feita o Grupo Escolar Presidente Roosevelt, sito à Av. Bezerra de Menezes, tem a destacar o seguinte:

O prédio satisfaz, mais ou menos, as exigências escolares se bem que apresente algumas falhas, como nos demais Grupos.

Este Grupo tem uma boa frequência em seus 3 turnos.

A área construída em relação à matrícula é regular.

SALAS DE AULA - As salas de aulas são bem dispostas, possuindo quadro negro (embutido), mesa, cadeira da professora, estante e um pequeno lavatório. Somente 2 classes funcionam em salas não apropriadas muito apertadas e quentes. As carteiras ficam agrupadas, não havendo, portanto, espaço para a professora se locomover. Nestas 2 salas os quadros negros são péssimos, pequenos e sobre cavaletes.

Detalhadamente são estas as salas de aula:

- SALA A - 4º ANO - Dimensão 4,50 x 3,20 - 12 Carteiras - 20 Matrículas
15 Frequência. Péssimo quadro negro, embutido.
Livro adotado "Nosso Tesouro" de João Barbosa Morais.
- SALA B - ALFABETIZAÇÃO - Dimensão 6,50 x 7,80 - Carteiras 15 - Matrícula 25
e Frequência 18. "Livro de Lili", de Anita Fonsêca
Quadro negro regular, 1 armário, mesa e cadeira da
professora e 1 lavatório, como nas demais classes.
- SALA C - ALFABETIZAÇÃO - Mesma dimensão da anterior - Carteiras 18 - Matrícula
28 - Frequência 22.
- SALA D - 1º ANO - Mesma dimensão - Carteiras 21 - Matrícula 35 - Frequência
28 - Livro "Tesouro da Criança", de Antônio d'Avila.
- SALA E - 1º ANO - 18 carteiras - Matrícula 35 e Frequência 20.
- SALA F - 2º ANO - 36 carteiras - Matrícula 36 e Frequência 28.
Livro "Tesouro da Criança de Antônio D'Avila.
- SALA G - 2º ANO - Matrícula 32 - Frequência 28 e 24 Carteiras, com algumas
quebradas. Livro "Tesouro da Criança".
- SALA H - 4º ANO - Dimensão 6 x 3,20. Classe muito quente e apertadíssima.
Matrícula 20, Frequência 17 e 13 Carteiras.
Livro "Nosso Tesouro" de João Barbosa de Morais e "Minhas
Lições" de Filgueiras Sampaio.
- SALA I - 3º ANO - Dimensão 5,50 x 7,50 - Carteiras 16 - Matrícula 35 e
Frequência 29. Livro "Tesouro da Criança"
- SALA J - 1º ANO - Dimensão 5,50 x 7,50 - Carteiras 17 - Matrícula 35 e
Frequência 22 - Livro "Tesouro da Criança" de Antônio
D'Avila.

Quanto à pintura está muito estragada, assim acontecendo, tanto na parte interna como externamente.

Não existe biblioteca de classe, somente geral, a qual está muito bem organizada, possuindo 329 volumes, assim distribuídos: Literatura infantil, recreativa, algumas revistas de ensino e um pequeno número de livros pedagógicos.

Como mobiliário consta 3 mesas compridas, 20 banquinhos
3 estantes, 1 armário, figurando também 1 balança.

Quanto ao Teatro de Fantoques apenas existe o palco.

Para a alfabetização é empregado o flanelógrafo.

Ha falta de carteiras em quasi todas as classes, vendo-se as professoras em dificuldade para acomodar os alunos, chegando ao ponto de sentarem-se 3 numa carteira.

O piso é mosaicado, tem placa e a pintura necessita de reparos.

INSTALAÇÕES ESPECIAIS - Conta com um dos melhores auditórios, 1 biblioteca geral, 1 área coberta e as galerias.

Tem área livre com um pequeno número de árvores, a qual apresenta o inconveniente de não ser gramada, havendo muita poeira nas horas de recreio e Educação Física.

Existem ainda a sala da Diretoria e um Gabinete Dentário.

MATRÍCULA - A matrícula geral perfaz um total de 653, sendo a frequência de 617 nos dois turnos. O 3º turno, do Ensino Supletivo tem 262 alunos matriculados.

HORÁRIO - São dadas 4 horas de aulas.

CORPO DOCENTE - Conta com 19 professoras diplomadas, 9 à disposição e 10 substitutas, 2 técnicas de Educação Física, 1 Diretora, 3 Vice-Diretoras nos dois turnos, além de uma mestra profissional que assiste somente o primeiro turno. Tem também 5 serventes, estando 2 licenciadas.

Quanto ao 3º turno, do Ensino Supletivo conta com 1 Vice-Diretora, 5 professoras diplomadas, 3 Professoras auxiliares, 3 substitutas e 1 servente.

MATERIAL PEDAGÓGICO - 10 Mapas e 2 Globos. Dispunha de ferramentas, porém foram roubadas.

INSTITUIÇÕES ESCOLARES - Circulo de pais e Mestres e a Cooperativa.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RELATÓRIO DO GRUPO ESCOLAR PRESIDENTE VARGAS

Em visita ao Grupo Escolar Presidente Vargas localizado no centro da Capital, sito à Rua General Sampaio, pude observar que:

O prédio é uma casa residencial, apresentando, portanto, / alguns inconvenientes a utilização de um estabelecimento escolar. Fica o mesmo situado entre residências familiares, e uma garage/ que prejudica com os seus ruídos, o funcionamento das aulas. O ambiente social é bom. Há arejamento e boa insolação. Ausência de ruídos não existe em virtude de ser o prédio localizado numa artéria de grande movimento rodoviário apresentando portanto perigo para as crianças. São os alunos bem servidos de transporte. A área desse estabelecimento de ensino com relação à matrícula é / boa. Há uma pequena área coberta para recreio insuficiente, em relação à matrícula. Área livre também pequena, não satisfazendo, / portanto, ao número de alunos ali matriculados. Material de construção bom. Aspecto arquitetônico não se apresenta elogiável, em virtude de ser um prédio simples e antigo. Não há ajardinamento/ e consta o prédio de um só pavimento. A circulação interna apresenta-se defeituosa, em virtude de não ser possível isolar a passagem dos alunos por uma de suas salas de aula. Este Grupo possui 11 dependências assim designadas: - Diretoria - Sala dos professores - Gabinete Dentário, 1ª dependência onde funciona a cozinha - 1 quarto para depósito e 7 salas de aulas. Há falta absoluta de banheiros, vestiários, mictórios, bidet e bebedouros. Possui 1 lavatório e dos 3 W. C. apenas um funciona por escassez / d'água. Por falta de filtro, é usado potes para o depósito da água destinada as crianças. A merenda dos alunos, consta de leite do " Fisi " e pão. Este é vendido às crianças, e o lucro, destina-se a aquisição de açúcar. Raramente, as crianças variam a merenda, com chocolate.

Neste Grupo, funciona um único curso de "Admissão ao Ginásio".

Classe A, mede	4,65 X 4,00	- Alunos	22	- Carteiras duplas	14
Classe B, "	5,70 X 4,50	-	-	" "	17
Classe C, "	4,80 X 4,27	-	" 26	- " "	15
Classe D, "	9,40 X 5,70	-	-	" "	30
Classe E, "	6,70 X 4,30	-	" 22	- " "	11
Classe F, "	6,70 X 4,17	-	-	-	-

Em todas as classes há quadros negros, não embutidos nas paredes, mesas e cadeiras de professora. Livros adotados: Crestomática e Admissão ao Ginásio. Duas classes são utilizadas no 1º período. Iluminação, posição das janelas, portas e carteiras estão corretas. Não há flanelógrafo, quadros murais, cartazes, centro/

de interesse, biblioteca da classe, teatrinho de Fantoche, auditório, biblioteca geral, sala de trabalhos, música, cinema, mimiógrafo, projetor, discos, ferramentas, sólidos geométricos e aparelhos de ciências. Há apenas alguns mapas e um glôbo. As classes a apresentam bom aspecto com relação ao asseio.

Instituições escolares - Cooperativa - É orientada pelo Departamento de Cooperativismo. Recebe dos alunos uma única contribuição de Cr\$. 11,00 a qual é devolvida no término do curso ou quando a criança deixa o Grupo. O movimento da Cooperativa é feito pelas crianças sob a orientação de uma professora especializada. Tem portanto fim educativo e os alunos são beneficiados na aquisição de material escolar que lhes são vendidos por preços mais módicos.

RELATÓRIO DO "GRUPO ESCOLAR RODOLFO TEÓFILO" - FORTALEZA - CEARÁ

O Grupo Escolar Rodolfo Teófilo fica localizado no bairro Benfica, em Fortaleza.

PRÉDIO - Construído com bom material, possui 12 dependências internas, uma boa área livre e também área coberta que satisfaz.

INSTALAÇÕES - Entre as suas instalações estão 6 bebedouros, 12 gabinetes sanitários, 8 lavatórios, 2 banheiros, além de uma ótima cozinha.

SALAS DE AULA - As classes têm a forma retangular, sendo correta a posição das carteiras. Todas possuem quadro negro.

As classes são limpas e têm pintura clara. Têm boa iluminação, sendo a posição das janelas e portas de acordo com a pedagogia. Quanto ao piso e teto é mosaicado e com placa de cimento.

INSTALAÇÕES ESPECIAIS - Conta com auditório, biblioteca geral, área coberta, área livre e sala de professores e da Diretoria.

MATERIAL PEDAGÓGICO - Mapas, Globo e Sólidos geométricos.

INSTITUIÇÕES ESCOLARES - Funciona a Cooperativa.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RELATÓRIO

Sirve-se do presente relatório para apresentar o resultado das pesquisas feitas no Grupo Escolar Rodolfo Teófilo.

Este Grupo fica situado à rua Carapina n° 2137. Bairro - Benfica. Proximidades - Escola de Engenharia e residências familiares - Ambiente social - bom. Possui boa insolação e arejamento. Ausência de ruídos - não. Perigo para as crianças - sim. Acesso e transporte - fácil. Fréio ótimo. Com relação à matrícula boa área. Quanto a área coberta como a área livre satisfaz ótimamente. Material de construção bom. Aspecto arquitetônico - agradável. Ajardinamento - não. Número de dependências 12 assim distribuídas: Salas de aulas 8 - Diretoria Biblioteca - Sala das professoras auditório. Pavimento 1 - Circulação interna defeituosa em virtude das crianças fazerem passagens pelo auditório. Bebedouros 6 cuja localização é pessima de vez que se encontram separados dos W.C por meia parede. Há 12 WC, mictórios e vestiário nenhum - Banheiros 2 - Lavatórios 8 - Cozinha ótima. Há distribuição de merenda ou seja leite Fisi, raramente variado, e a água é trazido pelos alunos - Todas as salas de aula medem 5m x 6. Forma da classe - retangular. Iluminação - boa. Posição das carteiras - de acordo com a pedagogia. Não / há nas classes nenhuma ornamentação. Pintura das paredes - clara. Móveis // existentes - carteiras duplas - mesa e cadeira da professora - não há quadro mural, flanelógrafo; quadros murais cartazes projetos centro de interesse, teatrinho de fantoche. Piso - mosaico. Tecto - placa de cimento. Há no grupo grande auditório não mobilhado ainda. Não possui cinema, míniôgrafo, projetor, discos, sala de musica e trabalhos manuais, ferramentas e aparelho de ciências. Mapas - 6 em bom estado de conservação. Globo 1. Sólidos geométricos alguns. Biblioteca geral - composta na sua maioria de livros recreativo para as crianças. Livros pedagógicos - poucos. A matrícula desse grupo é de 245 alunos para o 1° turno e de 206 para o turno da tarde. Frequência media. Todas as classes tem de tamanho 5m X 6.

1° ano tem 15 carteiras duplas e 18 alunos

1° ano " 15 " " e 27 "

2° ano " 18 " " e 26 "

3° ano " 15 " " e 24 "

3° ano " 15 " " e 18 "

3° ano " 15 " " e 10 " (nesta classe falta mesa p/professora

4° ano " 15 " " e 20 "

Alfabetização 31 alunos 15 carteiras

Número de professoras - 41 - todas diplomadas

Livro adotados Coleção de Lourenço Filho

Estão à disposição 18 professoras. Serventes 3 - Aux. Diretora 2. Substitu-

tas -3-(diplomadas) O expediente é

de 4 horas incluindo 1/2 h. recreio.

Em visita ao Grupo Escolar Sales Campos pude observar que o mesmo fica situado entre residências familiares à rua Jacinto de Matos nº 469, no bairro de Pirambu. Serve de Grupo uma casa residencial sem o menor conforto e de aspecto extremamente pobre. O ambiente social é regular. Com relação ao arejamento satisfaz regularmente. A insolação é boa excetuando uma de suas salas.

O movimento rodoviário por aquela artéria não permite haver ausência de ruídos nem tão pouco isenta as crianças do perigo / de serem atropeladas. É pequena a área para comportar todas as crianças que buscam aquele estabelecimento sendo a Diretora forçada a limitar a matrícula. Não há área coberta nem abrigo para os alunos. Material de construção regular. Ajardinamento - não. Número de dependências: 7. Pavimento - Circulação interna - indesejável. Bebedouros não. Utilizam filtro. W. C. 1 que por falta de instalação é asseado pela servente quanto utilizado. Há falta de mictórios, bidet, lavatórios, banheiros e vestuário. Uma dependência serve de cozinha onde é feita a merenda das crianças.

Salas de aulas em número de 4 a saber:

Alfabetização - com 32 alunos frequência de 28, medindo / 3,20 X 3,10 - Livro adotado: Cartilha Popular - Carteiras existentes: 5

1º Ano - com 37 alunos, frequência de 33 com 13 carteiras, medindo 3,45 X 4,20.

3º Ano - com 35 alunos, frequência de 27. Carteiras 12. Medindo 3,45 X 4,20.

4º Ano - tem 3,45 X 4,20; alunos 21, frequência 20. Tem / 13 carteiras. Posição das carteiras, mais ou menos correta. Todas / as classes possuem quadro negro de madeira. Há flanelógrafo. Quadros murais - não. Pintura e limpeza da classe: - em péssimo estado. Sinais de atividade da classe: cartazes e contros de interesse. Biblioteca da classe: - não. Há o teatrinho de Fantoche com 3 peças. Alguma coisa feita pelos alunos serve de ornamentação da classe. O piso é construído de cimento, mosaicos e soalho - Parte apenas do prédio possui fôrro. Não possui auditório. A biblioteca geral consta / de livros pedagógicos e recreativos. Sala de Trabalhos Manuais e música: - não. Sala de Professores não. Há somente a sala destinada à Diretoria. Não existe cinema, mimiógrafos, projetor, sólidos geométricos e aparelho de ciências. Mapas há muitos. Há ferramenta e mesa apropriada para trabalhos manuais. Possui o Grupo professoras diplomadas incluindo a Diretora, 2 Vice-diretoras e 3 mestras de Iniciação Profissional. Substitutas, 7. À disposição, 7. Serventes, 3. A matrícula geral é de 272 e frequência mensal é de 171 alunos.

Turnos 2, com 4 horas de expediente. Um pôço profundo antigamente resolvia o problema d'água. Como a instalação estava defeituosa e ocorrendo perigo de choques elétricos ficou suspenso o

seu funcionamento, sendo atualmente resolvido o problema com água fornecida em baldes pelos vizinhos, Instituições escolares - Cooperativa, Caixa escolar e Clube de leitura. A Cooperativa é orientada pelo Departamento de Cooperativismo. A caixa escolar é mantida pelas professoras e pessoas estranhas que a ela se associam

RELATÓRIO DO GRUPO ESCOLAR VALDEMAR FALEIRO

Quanto ao prédio pertence as oficinas do Urubá, R. V. C. cedido ao Estado. Foi construído para beneficiar os filhos / dos operários. Logo no início havia água mas depois foi totalmente cortada.

De formas que a vice-diretora compra água para as crianças beberem.

Observei o portão e uma parte do muro quebrados. / Quanto a Cooperativa a contribuição das crianças é de Cr\$. 1,00 por mês. A finalidade é vender material escolar mais barato para os alunos, de formas que eles são beneficiados.

A biblioteca geral está em começo, com 73 volumes: histórias educativas e alguns livros pedagógicos.

O prédio compõe-se de 2 dependências divididas por tabiques, 2 pequenos compartimentos para depósito e um W. C.. A diretoria muito pequena apenas com uma mesa, cadeira, uma estante e um armário.

Na frente há uma área enorme onde as crianças fazem o recreio, não existe arborização, muita poeira.

Há uma classe sómente com as cadeiras, segundo as informações colhidas pela vice-diretora, a professora havia abandonado, as crianças ficaram sem aula e a mesa a delegacia tinha mandado buscar.

Matrícula geral 520

Frequência 400

Turnos: 2 - Manhã 7 hs às 11 e à tarde 1 às 5 horas. Aos sábados não há aula.

Diretoras: 1 está à disposição do T. R. E.

Vice-diretora: 1

Professoras diplomadas: 5

" " : 1

" disposição: 1

" substitutas: 2

Serventes: 2 - Uma em cada turno.

C l a s s e s

Sala A - 1º Ano - Matrícula 35 - Frequência 21 - carteiras 12
Dimensão: 5,90 X 3,50 - Livro adotado: Meu Grande Amigo-Díva Villaga Carretero - orientação do Banco do Livro. Quadro-negro regular, mesa e cadeira como nas demais classes.

Sala B - 3º Ano - Matrícula 24 - Frequência 24 - Carteiras 14.
Dimensão: 6,70 X 3,70 - Livro adotado: Tesouro da Criança, de Antônio D'Ávila.

Sala C - Alfabetização - Matrícula 28 mixto - Frequência 20.
Carteiras 16. Livro adotado: Cartilha de Lili (comprado), de Anita Fonseca.
Dimensão: 6,70 X 3,70.

RELATÓRIO DO "GRUPO ESCOLAR WALDEMAR FALCÃO" - FORTALEZA - CEARÁ

O Grupo Escolar Waldemar Falcão fica localizado na Vila Operária no bairro Floresta, muito mal servido de transporte.

PRÉDIO - Pertence às oficinas do Urubú R. V. Ó., cedido ao Estado.

De regular material de construção. Tem uma área livre e possui 4 dependências internas, separadas por tabiques.

INSTALAÇÕES - Nenhum bebedouro, existindo 2 moringas com água.

Tem 2 gabinetes sanitários sem funcionar por falta d'água e 2 lavatórios em idênticas condições.

SALAS DE AULA - São de tamanho variável, sendo regular a posição das carteiras. As classes têm quadro negro e as carteiras são duplas. É nova a pintura das classes. Possuem quadros de linguagem.

É boa a iluminação e também a posição das janelas e portas.

O piso é de cimento, o teto forrado de madeira e o asseio regular.

INSTALAÇÕES ESPECIAIS - A biblioteca geral, que está em começo, uma área livre e uma pequena sala da Diretoria.

MATERIAL PEDAGÓGICO - 5 mapas e 1 globo.

INSTITUIÇÕES ESCOLARES - Cooperativa.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RELATÓRIO DO "GRUPO ESCOLAR WALTER DE SÁ CAVALCANTE" - CIDADE DO FUNCIONÁRIO

FORTALEZA - CEARÁ

O Grupo Escolar Walter de Sá Cavalcante fica localizado no bairro de Cajazeiras, de transporte difícil, distando 5 quadras do ônibus de Messejana.

PRÉDIO - O prédio é excelente, construído por verba federal do INEP.

São 13 as suas dependências, das quais 3 são usadas para depósito, uma área coberta muito boa e bastante área livre.

INSTALAÇÕES - Conta com 2 bebedouros, com 5 torneiras cada um, mas sem funcionar, por falta d'água.

Dos 8 gabinetes sanitários existentes, 2 estão quebrados, estando os demais em bom estado.

Possue também 1 bidet, 1 lavatório e uma dependência que serve de cozinha com fogão a gás e querosene.

SALAS DE AULA - Todas medem 8,00 x 5,00 e estão assim distribuídas:

SALA A - 1º ANO - Dimensão 8 x 5 mts. Matrícula 20 - Frequência 16 - Carteiras 16. Livro adotado "Cartilha Fácil" de Claudina Barros. Quadro negro regular, mesa e cadeira como as demais classes.

SALA B - 1º ANO - Mesma dimensão - Matrícula 20 - Frequência 15 - Carteiras 13. Livro "Tesouro da Criança".

SALA C - ALFABETIZAÇÃO - Matrícula 28 alunos - Frequência 15 - Carteiras 12 Livro Claudina Barros.

SALA D - Matrícula 16 alunos - Frequência 12 - Carteiras 10. Livro "Tesouro da Criança".

O 3º e o 4º ANO são mixtos e só funcionam à tarde.

As portas e as janelas estão de acordo com a pedagogia.

Os quadros negros são embutidos e estão em péssimo estado.

Todas as classes estão muito sujas, necessitando a sua pintura ser renovada. Devido à falta d'água não pode haver a limpeza requerida.

As carteiras são duplas.

Possue apenas instalação elétrica que nunca foi ligada. Quanto ao piso e teto, é mosaicada e tem placa em pequena parte.

INSTALAÇÕES ESPECIAIS - Possui a sala da Diretoria, 1 enorme área coberta, onde são realizadas as festas, e bastante área livre com alguma arborização.

O Gabinete Dentário que existe não está funcionando por falta absoluta d'água.

MATERIAL PEDAGÓGICO - 11 mapas e 1 globo.

INSTITUIÇÕES ESCOLARES - Não possui. Havia uma contribuição mensal de Cr \$ 5,00 das professoras e de Cr \$ 2,00 dos alunos, mas, esta arrecadação foi feita somente no primeiro semestre. A sua finalidade era a distribuição de bombons nas festas, excursões, comunhão etc.

O GRUPO ESCOLAR WALTER DE SÁ CAVALCANTE encontra-se na inaniência de fechar pela absoluta falta d'agua, embora o transporte pensasse se faria. A diretora fez um apelo para que suas áreas internas fossem providas de gradil de ferro para evitar a invasão de pessoas estranhas e desocupados que fazem logradouro de jogos nos domingos e feriados. Encontrei o portão principal / caído e as calçadas danificadas.

Quanto ao transporte dificilissimo pois o ônibus que serve é de Messejana que passa a umas cinco quadras, sendo as professoras as mais atingidas, e levando em conta uma elevação de nível de 17mts. tornando o percurso exaustivo.

Bebedouros dois com cinco torneiras cada, primando pela falta d'agua, pelo mesmo motivo o W. C. não funciona.

Nesta dependência onde são preparados os alimentos encontrei algumas panelas e fôrmas de alumínio, uma balança doméstica, mesa, armário, fogão a gás e a querosene. Uma professora / de arte e culinária dá aulas práticas para as alunas mas vê-se a trapalhada no preparo do leite pela falta absoluta d'agua. Tenho observado em todos os grupos que quasi todas as diretoras e professoras são verdadeiras apóstolas da instrução. No início do ano escolar a vice-diretora fez uma festa e com o produto comprou um filtro, querosene, açúcar, garantindo assim a merenda escolar durante o ano. Isto foi ano passado. Este ano devido a falta // d'agua não foi possível fornecer o leite para a merenda e os alunos não querem continuar dando Cr\$. 1,00 mensal, atribuindo que aquela contribuição fosse para pagar a merenda.

A matrícula é de 222 alunos

Frequência pela manhã 63 e a tarde 105

Professoras no período da manhã

Sub-diretoras: Francisca Neusa Baima Magalhães

Diretoras: Francisca Lúcia França Freire (licenciada)

Professora diplomada: Maria Heline Medeiros

Isaura Stela Barbosa (lic. Prêmio)

M^{te} de La Salete Silva-transferida

para o Centro Educacional.

Substituta: Alsenir Lisboa - não diplomada

M^{te} Regina Saraiva

T a r d e

Professoras diplomadas: Fátima Levy

Maria Lisboa Silva

cont.

Francisca Guedes Fernandes

Maria Helena Acioly - professora de arte
e culinária muito esforçada.

Substitutas: Maria Fátima Lopes

Liege Reis

Maria Zenir Rabelo

Sarventes: Maria Iolanda Silveira (mora no grupo)

Maria Cordeira Lima

Josna Rebouças (à disposição)

3

Professoras: 2 manhã

3 tarde

3 substituta

7

RELATÓRIO DO "GRUPO VISCONDE DO RIO BRANCO" - FORTALEZA - CEARÁ

O Grupo Visconde do Rio Branco fica situado no bairro Joaquim Távora, de bom acesso e transporte.

PRÉDIO - Numa boa área construída, possui uma boa área livre, tendo como área coberta para recreio e abrigo somente as galerias.

INSTALAÇÕES - Possui 2 bebedouros com 6 torneiras, muito antigos e precisando de reparos; 24 gabinetes sanitários, em idênticas condições, sendo que, por falta d'água, somente alguns funcionam; e 20 lavatórios. A cozinha é localizada numa das dependências do prédio e o fogão cedido pelo Serviço Supletivo.

Há merenda escolar, constando de leite do FISI.

SALAS DE AULA - As classes são retangulares, sendo correta a posição das carteiras. Tem as seguintes classes:

JARDIM	-	Mede 8,00 x 5,65, com 8 mesinhas, 32 cadeirinhas.
ALFABETIZAÇÃO	-	8,00 x 5,65 - 14 carteiras - 25 cadeiras.
ALFABETIZAÇÃO	-	8,00 x 5,65 - 10 " - 40 cadeirinhas.
1º ANO	-	8,00 x 5,65 - 18 " - 35 alunos
1º ANO	-	8,00 x 5,65 - 15 " - 35 " .
2º "	-	8,00 x 5,65 - 26 " - 35 " .
2º "	-	8,00 x 5,65 - 24 " - 35 " .
3º "	-	8,00 x 5,65 - 18 " - 31 " .
3º "	-	8,00 x 5,65 - 24 " - 27 " .
4º "	-	8,00 x 5,65 - 23 " - 34 " .
ADMISSÃO	-	8,00 x 5,65 - 23 " - 26.

Nº de professoras diplomadas 50

Não diplomada apenas a Mestra de Iniciação Profissional.

Diretora 1

Vices-Diretoras 2

Substitutas 14

À disposição 14

Serventes 5, estando 1 à disposição, 3 em exercício e 1 exercendo a função de vigia.

Sua Matrícula geral é de 666 alunos, sendo que a frequência média mensal é de 585 alunos.

Todas as classes possuem quadro negro.

A pintura e limpeza das classes necessitam de reparos.

Como mobiliário tem este Grupo as carteiras que são duplas, bureaux e estantes.

É boa a iluminação, como também a posição das janelas e portas.

Como sinais de atividade da classe possui cartazes e centros de interesse.

Há um Teatrinho de Pantoche.

O piso é taco e mosaico e o teto forrado de madeira.

INSTALAÇÕES ESPECIAIS - Auditório, sem mobiliário
Biblioteca Geral
Sala de Trabalhos, mas, não é bem aparelhada.
Sala de professores e da Diretoria.

Tem outras salas especiais como biblioteca para os alunos, 1 sala para as Instituições Escolares, Gabinete Dentário, Cantina e Arquivo.

MATERIAL PEDAGÓGICO - Apenas mapas, algumas ferramentas e Sólidos Geométricos.

INSTITUIÇÕES ESCOLARES - Cooperativa, Caixa Escolar, Pelotão de Saúde, Club Agrícola e Correio Escolar. Tem também 1 jornal.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RELATÓRIO DAS "ESCOLAS REUNIDAS DO CENTRO DOS RETALHISTAS" - FORTALEZA

CEARÁ

As Escolas Reunidas do Centro dos Retalhistas ficam localizadas no centro, em ótimas condições de transporte.

PRÉDIO - Embora sua área seja boa, está pessimamente adaptado e não possui um bom aspecto. Com 1 pavimento, tem 6 dependências.

INSTALAÇÕES - Não utilizam filtro.

Tem funcionando 2 gabinetes sanitários, 1 lavatório e 1 cozinha onde é preparado o leite do FISI.

Não se verifica nesta escola problema d'água e, embora apresente certas lacunas, não está sendo das piores.

SALAS DE AULA - As classes têm a forma retangular e as carteiras estão em posição incorreta.

Tem 4 salas de aula, sendo:

ALFABETIZAÇÃO - Medindo 7,80 x 3,00, com 25 alunos e 12 carteiras.

Livro adotado: Cartilha "Upa Cavalinho"

1º ANO - Medindo 7,80 x 3,00 com 23 alunos e 14 carteiras.

1º " - " 7,80 x 3,00 " 22 " " 14 " .

2º " - " 7,80 x 3,00 " 16 " " 13 " .

"Pedrinho" é o livro adotado do 1º ao 4º Ano.

Um grande inconveniente que apresenta esta Escola é a separação de suas classes por tabiques.

Tem uma matrícula de 194 alunos, sendo a frequência numa média de 117. Funciona com dois turnos, sendo o seu expediente de 3 horas.

O número de professoras é 11, incluindo a Diretora e a Vice-Diretora, sendo que, apenas 1 professora não é diplomada. Tem 1 professora à disposição e 1 substituta.

A servente recebe remuneração da Associação.

Os quadros negros são de cavalete.

Quanto a pintura e limpeza da classe é regular.

Como mobiliário possuem carteiras duplas e estantes.

É defeituosa a iluminação e posição das janelas e portas.

O piso é mosaicado e o teto não é forrado.

INSTALAÇÕES ESPECIAIS - A biblioteca geral, que é recreativa e exclusiva das crianças, a sala da Diretoria e a cozinha onde é preparado o leite.

MATERIAL PEDAGÓGICO - Mapas e Globos.

INSTITUIÇÕES ESCOLARES - Caixa escolar e Cooperativa. Ambas sem funcionar por falta de professora para movimentá-las.

A Cooperativa recebe a orientação do Departamento de Cooperativismo. Os alunos contribuem com a importância de Cr \$ 11,00 anualmente, quantia esta que se destina a aquisição de material escolar mais barato. Esta importância também é aplicada em excursões escolares, cinema, etc. No término do Curso ou se por qualquer motivo a criança deixar o Grupo ser-lhe-á devolvida a sua contribuição.

Tem a Cooperativa o fim educativo de vez que as crianças tomam parte ativa no seu movimento sob a orientação de 1 professora especializada.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RELATÓRIO DAS "ESCOLAS REUNIDAS LIDIA VALENTE" - FORTALEZA - CEARÁ

Esta Escola fica localizada no bairro Aldeota, de fácil transporte, embora que a maioria das crianças não utilize.

PRÉDIO - Funciona numa casa residencial, já bastante estragada e inadaptável para uma Escola. Em se tratando de uma casa pequena, a Diretora deixa de receber muitas crianças que para lá convergem, desejosas de estudar. A área livre é constituída do quintal, sem arborização. Possui 7 dependências internas.

INSTALAÇÕES - Não tem bebedouro. A água é adquirida na vizinhança e posta em potes para ser distribuída aos alunos. Tem apenas 1 gabinete sanitário. Uma dependência serve de cozinha e na mesma os alunos recebem a merenda.

SALAS DE AULA - As suas classes são:

ALFABETIZAÇÃO - que tem 50 alunos matriculados com a frequência diária de 42 alunos. Mede 4,68 x 3,10. Carteiras 13, mais ou menos conservadas. Livro "Cartilha Popular" oferecida pelo Banco do Livro.

1º ANO A - com 27 alunos e frequência de 23. Carteiras 9. Livro "Nosso Tesouro" - Mede 3 x 3,50.

1º ANO B - 24 alunos - Frequência 20 - Mesmo Livro - Mede 3 x 3,20.

2º ANO - 23 alunos - Frequência 21 - Livro "Nosso Tesouro" - 9 carteiras, estragadíssimas. Tamanho da sala 2,90 x 3,60. Vizinho à esta classe fica localizado o gabinete sanitário, do qual exala constantemente forte mal cheiro para os alunos e professora, devido à falta d'água existente.

3º ANO - Mede 3,00 x 2,90. Alunos 18 - Frequência 15 - Carteiras 5.

O recreio é feito no quintal, que além da areia apresenta o inconveniente de possuir uma cacimba descoberta com bastante profundidade, constituindo perigo para os alunos.

Além do prédio estar muito estragado, suas paredes estão muito sujas e riscadas.

Funciona com dois turnos, sendo sua matrícula geral de 345 alunos e a frequência mensal de 303 alunos.

O corpo docente é constituído de 22 professoras diplomadas, excluindo a Diretora e 3 Vice Diretoras. Atualmente 4 professoras estão licenciadas e 2 postas à disposição, 4 substitutas e 2 serventes. Há também uma professora de Iniciação Profissional atendendo aos dois expedientes. Por falta de sala esta professora serve-se de uma pequena varanda para dar as suas aulas. Os quadros negros existentes são velhos e de madeira.

Como mobiliário, conta com as carteiras que são duplas e 1 estante.

A iluminação e posição das janelas e portas é correta.

O piso é assoalhado e mosaicado e o teto forrado de madeira.

INSTALAÇÕES ESPECIAIS - Há uma biblioteca geral, contando apenas com livros recreativos e a sala da Diretoria.

MATERIAL PEDAGÓGICO - 4 mapas e 1 globo.

INSTITUIÇÕES ESCOLARES - Cooperativa. Funciona sob a orientação de uma professora da Escola, possuidora de curso especializado. Recebe dos alunos mensalmente a contribuição de Cr \$ 1,00 e Cr \$ 5,00 das professoras.

O movimento da Cooperativa é feito pelas crianças. Quanto ao rendimento é aplicado nas despesas das festinhas escolares e na compra de açúcar e carvão para o preparo do leite.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ESCOLAS REUNIDAS DO MEIRELES

RELATÓRIO

Como resultado das minhas pesquisas apresento o seguinte relatório: Esta escola fica localizada à rua Mons. Tabosa nº 1065, no bairro da aldeota. É isolado o referido prédio. Ambiente social regular. Arejamento - bom, insolação boa. Ausência de ruídos há. Ausência de perigo para os alunos não. Acesso e transporte bom. O prédio não é bom e não está adequado absolutamente ao fim que está designado. Área com relação à matrícula - boa. Área coberta para recreio e abrigo, não. Área livre - existe. Material de construção - regular - Ajardinamento não. Nº de dependências / internas. 5 Pavimento e circulação interna péssima. Bebedouros - 1 filtro - wc. 2., mictórios - bidet. Lavatórios banheiros, vestiário, cozinhas não - merenda escolar - não. Forma da classe retangular - As classes são separadas por tabiques de compensado. Quadro negro de madeira / com cavalete e 1 plástico. Pintura e limpeza da classe em péssimo estado. Tipos de carteiras - duplas - Iluminação e posição das janelas e / portas - corretas. Atividades da classe - nenhuma. Biblioteca da classe não - teatrinho de fantoche - não. Ornamentação da classe própria ou feita pelos alunos não existe. Piso - cimento. Não são forradas as classes. Auditório - não. Biblioteca da classe - consta apenas de livrinhos de / história. Sala de trabalhos manuais e de musica - não. Sala de professoras e da Diretoria - não. Outras salas que não sejam dependências de aula - não existem. Material pedagógico, 2 mapas e 1 globo. Nessa escola há apenas 1 turno de aula com 4 professoras, sendo 2 diplomadas e 2 substitutas, 1 à disposição e 1 professora auxiliar, 1 servente a Diretora e a vice-Diretora.

Matrícula de 136 - Frequencia média mensal 92. Livros adotados "Tesouro da Criança", alfabetização "Leitura Fácil".

Classes - 1º ano 5, x4, 50m. alunos 27 cart. 17

Alfabet. 4 X 4,18 - 10 cart. 34 alunos

Alfabet. 5,40 X4,50 cart. 11 alunos 22

" 6,80 X 4,50 cart. 12 - 26 alunos

2º ano - 4, X3,70 cart. 14 alunos 20.

RELATÓRIO DAS "ESCOLAS REUNIDAS DE MONTE CASTELO" - FORTALEZA - CEARÁ

Esta Escola fica localizada no bairro Monte Castelo, em boas condições de transporte.

PRÉDIO - Construído numa boa área, tem apenas 1 dependência interna.

INSTALAÇÕES - Não possui bebedouros. Utilizam pote para a distribuição d'água para as crianças.

Também não possui nenhum gabinete sanitário, nem lavatórios, etc. Quanto à falta de W.C., segundo informação da professora, as crianças resolvem suas necessidades fisiológicas nas residências próximas à Escola.

SALAS DE AULA - Existe apenas um salão, medindo 13,10 x 6,50, onde funcionam 2 classes.

Funciona em dois turnos, com 4 horas de expediente, incluindo o recreio.

ALFABETIZAÇÃO - Alunos 15 - Frequência 10 - Carteiras 10
Livro "Upa Cavalinho".

2º ANO - Alunos 17 - Frequência 16 - Carteiras 10
Livro Pedrinho.

A matrícula geral é 64, sendo que a frequência atinge a média de 54 alunos. Por falta de carteiras a Diretora é forçada a não aceitar inúmeras crianças que buscam aquele estabelecimento de ensino.

O número de professoras é de 4, incluindo a Diretora, que rege uma classe. Tem também 1 servente.

Há uma professora à disposição e uma substituta.

Possui quadro negro de madeira em bom estado e as carteiras são duplas.

É boa a pintura, bem como a limpeza da classe.

Correta a iluminação e posição das janelas e portas.

O piso é de cimento e o teto não é forrado.

INSTALAÇÕES ESPECIAIS - Nenhuma.

MATERIAL PEDAGÓGICO - Apenas mapas.

INSTITUIÇÕES ESCOLARES - Nenhuma.

XX

RELATÓRIO DAS "ESCOLAS REUNIDAS DO PRADO" - FORTALEZA - CEARÁ

Esta Escola está localizada à Rua Nossa Senhora de Lourdes, no bairro Gentilândia, numa residência familiar, alugada e adaptada para este fim. É uma zona de fácil transporte.

PRÉDIO - Está em péssimo estado de conservação. Existe uma área do lado que poderia ser aproveitada para ampliação do prédio escolar. Isto seria de grande vantagem, em virtude do bairro possuir grande número de crianças, que são prejudicadas atualmente por falta de espaço na referida Escola e também pela falta de mobiliário escolar. Esta Escola consta de um grande salão, dividido por tabiques em 5 compartimentos, sendo 4 para as salas de aula e 1 pequeno para a Diretoria.

INSTALAÇÕES - Possui apenas um gabinete sanitário, em péssimo estado e não tem bebedouro, sendo a água depositada em 1 jarra. Devido à falta d'água, a merenda é preparada na casa de uma professora que mora nas proximidades e levada já pronta ao Grupo pela Servente. A Diretora fez um apêlo para que o portão que dá acesso para à travessa fôsse recolocado.

SALAS DE AULA - As classes têm a forma retangular, sendo a posição das carteiras mais ou menos correta. Devido à falta de carteiras, a Diretora deixa de aceitar alunos que procuram matricula na referida Escola.

São as seguintes as salas de aula:

- SALA A - 1º ANO - Dimensão 3,60 x 4 metros - Matrícula 18 - Frequência 13
Carteiras 6. Quadro negro de madeira, muito pequeno e estragado. Livro "Nosso Tesouro" e "Minhas Lições", de Filgueiras Sampaio.
- SALA B - ALFABETIZAÇÃO - Dimensão 3,40 x 5,20 - Matrícula 23 - Frequência 17 - Carteiras 6 - Livro "Cartilha Popular" de Maria Paula.
- SALA C - 1º ANO - Dimensão 3,50 x 5,20 - Matrícula 22 - Frequência 19 - Carteiras 7. Livro "Nossa Terra", de Marta Brasil.
- SALA D - 2º ANO - MISTO - Dimensão 3,60 x 5,20 - Matrícula 17 - Frequência 15 - Carteiras 7. Livro "Nosso Tesouro" e "Minhas Lições" de Filgueiras Sampaio.
- SALA E - ALFABETIZAÇÃO - Funciona num pátio da entrada por falta de classe. Matrícula 19 - Frequência 15 - Carteiras 3. Os alunos não possuindo lugares suficientes, são obrigados a sentarem-se de 3 em 3 ou ficarem de pé por falta de carteiras. Livro " Cartilha Popular"

A matrícula geral é de 177, distribuidos em 2 turnos, masculino e feminino, sendo a frequência numa média de 160 alunos.

O horário das aulas é de 3 horas e meia.

O seu corpo docente compõe-se de:

- 1 Diretora
- 1 Vice-Diretora
- 13 Professoras diplomadas, estando 3 à disposição
- 6 Professôras substitutas
- 2 Professôras auxiliares
- 2 Serventes.

Todas as classes possuem quadro negro, em péssimo estado.

A pintura e limpeza da classe estão exigindo reparos urgentes.

INSTALAÇÕES ESPECIAIS - Apenas uma sala muito pequena da Diretoria e uma área livre.

MATERIAL PEDAGÓGICO - Como material pedagógico possui apenas 10 mapas e 1 Globo.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ESCOLAS REUNIDAS SÃO GERARDO

RELATÓRIO:

Funciona sobre a direção das Irmãs de Caridade do abrigo Juvenal Carvalho que com muita dedicação procura instruir as crianças do abrigo. Auxiliadas por 3 professoras diplomadas movimentam as 5 classes existentes. O transporte das professoras torna-se difícil mas é solucionado pelas irmãs com a sua charrete.

Está localizada num sítio pertencente ao asilo, em frente a escola, isto é, internamente, há uma pracinha ajardinada, muita arborização e áreas para recreio.

Quanto a água, não tem problemas pois é fornecida por 3 cataventos e 1 bomba manual. A merenda é variada e abundante, a cozinha pertence ao abrigo onde é preparada para ser distribuída as crianças, isto por se tratar de Irmãs de Caridade. Elas presentemente lutam com muita dificuldade para manter as crianças e a escola.

CLASSES:

Sala A- alfabetização - Dimensão 12 mts x 4 - carteiras 17 - matrícula 4 - frequência 4 - quadro péssimo. Na mesma sala 2º ano - matrícula 25 - frequência 25 - Livro adotado "Cartilha Fácil".

Sala B- 3º e 4º Anos. Dimensão 11 mts x 5. Matrícula 8 do 4º e 7 do 3º - total 15 alunos - frequência 15 - carteiras 10 - Livro "Meu Grande Amigo" do 3º e 4º grau. Mesa, cadeira da professora e quadro negro, como nas demais classes.

Sala C- 1º e 2º Anos - Dimensão 5 mts X 4. Matrícula 18 no 2º e 7 no 1º - total 25 - carteiras 13 - frequência 25 - Livro "NOSSO TESOURO".

GRUPO MUNICIPAL ALMERINDA ALBUQUERQUE

RELATÓRIO:

Visitando o Grupo Municipal Almerinda Albuquerque, localizado no bairro Píoll, também chamado Coreia, observei o seguinte:

O prédio está situado numa região, que de fato necessita de um estabelecimento escolar. Apesar disso o povo ainda não estava educado para receber, pois vivem em eterno conflito com as professoras, querendo fazer verdadeira moradia dentro do próprio estabelecimento.

Tem o prédio, uma grande deficiência: não ser cercado, por coisa alguma ficando à disposição de quem dêle precisar, para qualquer necessidade. Pela manhã, as fechaduras apresentam-se arrombadas e as classes inteiramente / impenetráveis, pelo mau cheiro que ficam possuídas.

Não há serviço d'água, ao lado fica a cacimba pública, que fornece água para a população circunvizinha. Prejudica muito a vida, do grupo, pois fica tudo enlameado e o barulho que se forma em volta da mesma, é grande. As // instalações são deficientes: há wc 4, utilizados pelos alunos, não existe: mic-
tórios, bidet, lavatórios, cozinha. O bebedouro também deixa uma grande lama, nem mesmo um potícom água potável existe, os alunos tomam água numa casa em // frente, que segundo a informação da Diretora, torna-se condenável pela fato de existir pessoas leprosas na própria residência.

SALAS DE AULA:

Das 7 dependências, 5 estão destinadas para classes, obedecendo a seguinte distribuição: Sala A- Alfabetização - Dimensão 5x60x7,10 - Há // 23 carteiras, 1 armario, mesa da professora, 1 cadeira e 1 quadro negro, a sala // arejada, tendo 2 janelas e 2 portas. O piso é de cimento e as paredes são // pintadas de amarelo, está tudo muito mau conservado, sujo e deteriorado, todas as outras têm as mesmas dimensões e o mesmo mobiliário com a matrícula e fre-
quencia que se segue:

Turno da manhã				Turno da tarde			
Alfabetização	matricula	30	freq.28	matricula	30	freq	26
1º ano A	"	37	" 22	"	25	"	25
1º ano B	"	25	" 25	"	22	"	20
2º ano a professora licenciada							
3º ano	matricula	21	freq.21				
4º ano				"	12	"	10

As aulas funcionam em 2 turnos sendo 4 turmas em cada. O 4º e o 3º, só funcionam em um turno. As demais classes ficam fechadas, por falta de professoras. A matrícula geral é de 212 alunos. O corpo docente é formado / por 8 professoras e 1 diretora. Sómente uma não é formada, não há professoras de educação física, trabalhos manuais, nem canto orfeônico, igualmente não há nenhuma instituição escolar.

O Grupo Municipal Antônio Sales, situado no subúrbio de Porangabussú, na Praça Pedro II foi construído por verba Federal.

Está bem localizado e, apesar do material ordinário da sua construção, serve bem à população do citado local.

De fácil acesso de transporte, é boa a condução para os professores. Os alunos não o utilizam porque todos pertencem à classe muito pobre e moram perto do estabelecimento.

Acha-se construído numa área de 100 m^2 , tendo em frente uma praça. Por este motivo, tem grande ventilação, o que é prejudicial ao seu funcionamento devido à poeira.

O pátio, em frente ao prédio, não é ajardinado e, sendo de areia solta, deixa tudo muito sujo, inclusive as classes.

INSTALAÇÕES - Não há nenhuma instalação especial, a água é tirada de uma cisterna e depositada em potes, que os alunos utilizam com umas 5 canecas.

Não existe cozinha. O leite para a merenda escolar é preparado na casa da vizinha.

SALAS DE AULA - São em número de 6, sendo a seguinte a sua distribuição:

2 DE ALFABETIZAÇÃO - $6 \times 7,80$ - Uma fica localizada do lado do poente e à tarde necessita permanecer com as portas da direita fechadas devido ao excesso de sol, o mesmo acontecendo com as 4 janelas do mesmo lado, pela grande quantidade de poeira e vento. Desta maneira o ambiente fica escuro e abafado.

Nesta classe há 14 carteiras duplas, sendo a matrícula de 34 alunos e a frequência de 28.

A outra está nas mesmas condições, sendo a matrícula de 29 alunos e a frequência de 28.

Os quadros são verdes.

1º e 2º ANO - As mesmas dimensões e posições.

O primeiro ano tem uma matrícula de 38 e frequência de 35. Quanto às carteiras são duplas e em número de 24.

O 2º Ano tem uma matrícula de 33 e a frequência de 28 alunos.

4º ANO - Dimensão $3 \times 4,80$ - Localizada do lado do poente. Encontram-se nesta sala 12 carteiras duplas, sendo que a matrícula é de 24 alunos e a frequência de 20.

3º ANO - Dimensão $7,50 \times 6,50$. É a classe de melhor localização, apesar de ser a passagem de todas as classes internas.

Nesta sala há 16 carteiras duplas para atender a matrícula de 31 e uma frequência de 28 alunos.

A matrícula geral do Grupo é de 360 alunos, funcionando em dois turnos, assim distribuídos: 189 na parte da tarde e 171 pela manhã.

A discriminação das classes acima corresponde ao turno da tarde que é o feminino, quanto ao da manhã, ou seja o masculino, tem 171 alunos, assim distribuídos:

ALFABETIZAÇÃO	A	-	Matrícula	29	-	Frequência	26
"	B	-	"	32	-	"	28
1º ANO		-	"	32			
2º "		-	"	28			
3º "		-	"	26			
4º "		-	"	24			

Todas as classes são desprovidas de cartazes e motivação, dando a impressão de escola antiga.

INSTALAÇÕES ESPECIAIS - Não há auditório, sala de trabalhos, de música, existindo 1 biblioteca que funciona com 102 livros, adquiridos com o esforço das professoras.

A Diretoria funciona numa sala ligada às demais classes.

MATERIAL PEDAGÓGICO - O Grupo é muito pobre de material didático, só possuindo um mapa do Ceará.

INSTITUIÇÃO ESCOLAR - Não funciona nenhuma instituição escolar.

CORPO DOCENTE - O corpo docente deste Grupo é constituído de 12 professoras, sendo 6 pela manhã e 6 à tarde, 1 Diretora para os dois turnos, 1 professora de Educação física, 1 de Canto Orfeônico e 1 ajudante, todas diplomadas.

LIVROS - Os livros adotados seguem a orientação do Banco do Livro, sendo "Meu Grande Amigo" para as séries e "Cartilha Fácil" para a Alfabetização.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

GRUPO MUNICIPAL DEMÓCRITO ROCHA

O Grupo Escolar Demócrito Rocha, está localizado no distrito de Messejana, distante da cidade do mesmo nome dois quilômetros.

O prédio está construído numa grande área, próximo/ a rodovia, Messejana - Pacajús.

O aspecto arquitetônico é muito bom e tudo está bem consercado. Só o que deixa a desejar é a falta d'agua, que prejudica em grande parte; pois os alunos não podem permanecer muito / tempo no estabelecimento: são crianças pertencentes a classe muito pobre; a merenda escolar foi suspensa, por falta deste liquido e os sanitários precisam permanecer fechados. Nem mesmo para beber existe no recinto. A falta não foi provocada só pela sêca, pois existe poço profundo, que solicionará o caso, mas o catavento está quebrado. O consêrto seria mínimo. Com um pouco de boa vontade, estaria o caso solucionado. Apesar dos pedidos das professoras esta situação vem há muito tempo.

O acesso de transporte também é muito precário, s~~o~~men te as professoras utilizam, as crianças moram perto.

Não há nenhum pátio ajardinado. Os alunos estão bem acondicionados, uma vez que todos são filhos de agricultores, gente excessivamente pobre, isto quanto as condições do prédio.

Compõe-se o prédio de 10 dependências, assim distribuídas: 5 classes, 1 diretoria, 1 sala de trabalhos manuais, 2 W. C., 1 cozinha. A cozinha é uma adaptação com fogão a carvão.

As classes são as seguintes:

Alfabetização A - Dimensão: 6 X 8 - Nesta sala encontra-se 18 carteiras duplas, 1 mesa da professora, 1 cadeira, 1 armário e quadro negro. Comporta a mesma 49 alunos. É uma sala / bem arejada e de aspecto agradável. Aliás isto acontece as demais. Alfabetização - Fica vizinha a primeira e as dimensões e condições são as mesmas. É também uma classe mixta com uma matrícula de 47 e frequência de 38. Nota-se aí alguns quadrinhos, histórias de quadrinhos, perto da professora.

1º Ano - Igual as outras já descritas, mesmo mobiliário. Matrícula 29 e frequência 29.

2º Ano - Esta sala fica do lado oposto das outras. / Mede 6,40 X 5 m. Devido a sua localização tem muita poeira e a luz bate direto no quadro, prejudicando a visão dos alunos. Há duas / portas, que pelos motivos acima mencionados, permanecem sempre fechadas. A matrícula é de 29 alunos e a frequência de 24.

O 3º Ano funciona numa sala bastante grande com 6 X 5,14m. Não há carteiras e sim uma mesa medindo 2,65 X 1,18m. Esta / é rodeada por bancos. A professora fica à cabeceira. Nesta sala encontra-se vários ~~quadros~~ móveis: 2 armários, 2 máquinas de cos-

tura e vários quadros de ~~centro~~ de interesse. A matrícula é de 12 com uma frequência de 10 alunos.

Nota-se a ausência de outras instalações especiais.

A sala de trabalhos manuais está fechada e o serviço não funciona. A professora designada, está ensinando lêtras. É muito pobre também em material didático. Há um palco de teatro de Fantoche, no momento está sem funcionamento.

Foi editado um jornalzinho " O Idealista ", este / porém não tem nenhuma finalidade, pois os artigos são feitos somente pelas professoras e os outros são sonetos dos nossos poetas.

Funciona um teatro infantil, representado pelas alunos.

Quanto ao horário; é um só turno, com 3 horas de aulas, tendo 20 minutos de recreio.

O corpo docente está formado por 9 membros: 4 professoras diplomadas incluindo a Diretora e 5 não diplomadas.

Relação do material de Trabalhos Manuais:

2	máquinas
3	ferros de engomar
3	mesas grandes
7	tesouras
20	réguas
4	carritilhas
1	martelo
1	torquez
1	formão
1	chave de fenda
1	alicate
1	lima
12	bancos
1	panela de ferro
1	fogareiro

(Não está sendo utilizado)

GRUPO DOM JOSÉ TUPINAMBÁ DA FROTA

RELATÓRIO:

O Grupo D. José Tupinambá da Frota é um estabelecimento de ensino primário, pertencente a Prefeitura Municipal de Fortaleza.

Achar-se localizado no Suburbio de Bela Vista.

É um prédio isolado, bem ventilado. Não está cercado por muro o que prejudica grandemente a segurança do mesmo. O material é bastante ordinario e o aspecto arquitetônico deixa muito a desejar. Está constituído de 7 salas, sendo 6 classes e 1 diretoria. Na sala da diretoria é feita toda circulação interna o que prejudica o serviço de secretaria e diretoria. Tudo é muito mau instalado; não há bebedouros, mictórios, bidet, lavatórios, banheiros, vestiários e cozinha. Existe apenas 4 wc, que não funcionam, por não haver água de espécie alguma. Depois de 2 horas de aulas, os alunos não ficam mais nas classes, pedem para sair, afim de satisfazerem suas necessidades. A merenda é feita numa casa vizinha.

SALAS DE AULA : Alfabetização e três 1º ano. Estas classes ficam todas localizadas do lado esquerdo do Grupo, sendo as seguintes dimensões 7x6,30. Estão assim constituídas: 13 carteiras, 1 mesa de professora, 1 cadeira, 1 quadro-verde. As paredes são pintadas de amarelo, com 2 janelas e 2 portas. O piso é de cimento e o teto sem fôrro. Durante o inverno as aulas não podem ser ministradas: chove, alagando tudo. É a seguinte a distribuição dos alunos nas respectivas classes:

Alfabetização - mat. 30

Freq. 27

1º ano mat. 30

Freq. 22

1º ano B mat. 30

Freq. 22

1º ano C 30

19

As classes restantes ficam á direita:

3º ano - Dimensão 4,60X7. O material e o aspecto obedece ao mesmo critério

Nesta classe vê-se somente 8 carteiras para atender uma matrícula de 10 e frequência de 10. O bebedouro que se acha constituído de um pote, localizado dentro dela.

2º ano - É a única sala que tem entrada independente. Quanto a dimensão e o mobiliário, é o mesmo das quadros primeiras citadas.

O estabelecimento em foco, é pobre em material didático, as classes são inteiramente desprovidas de motivações. Sente-se o discoso que é dado a tudo. O corpo docente é formado por 14 professoras contratadas, 3 não diplomadas; 1 diretora e 1 de Educação física. Não há lugar determinado para as aulas de ginástica, por ocasião desta, os curiosos ficam observando as crianças o que vem prejudicar grandemente o programa. O programa obedece o do município pelo "Banco do Livro".

Não funciona nenhuma Instituição escolar. A matrícula Geral é de 280 e a frequência de 180, distribuição em dois turnos, com a duração de 3, horas cada.

RELATÓRIO
GRUPO MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS For

Visitando o Grupo Municipal Duque de Caxias observei o seguinte:

Primeiro o nome do Estabelecimento que é de extranhar: funciona no mesmo prédio dois Grupos; um com o nome acima / mencionado e o outro denomina-se Dom Francisco Pires, a este pertence o curso de preparação ao Ginásio.

O prédio é uma adaptação e foi antes ocupado pelo Hospital da Polícia Militar, Fica situado na rua Clarindo de Queiroz, 1486, próximo ao Mercado São Sebastião, na praça do mesmo nome.

O grande número de alunos em comparação com as instalações do estabelecimento traz uma grande deficiência, pois é impossível trazer tudo limpo, uma vez que ao sair um turno o outro já está a espera e muitas vezes dentro das classes.

Há 3 turnos, cada um com 15 turmas, notando-se aí o grande número de crianças que são atendidas.

O prédio está bastante detereorado. As classes variam de tamanho, de material empregado, etc. Há classes bem arejadas e outras quase inabitáveis.

Para recreio vê-se 2 grandes pátios, todos descobertos e o maior tem uma área de 6,016m, mas a areia é solta e faz muita poeira. Não há nada ajardinado.

As classes têm as seguintes dimensões:

Classe	A	-	9	X	4,30
"	B	-	9	X	4,30
"	C	-	7	X	2,73
"	D	-	6,78	X	3,30
"	E	-	5,34	X	5,20
"	F	-	7,85	X	5,00
"	G	-	6,35	X	5,45
"	H	-	6,39	X	5,45
"	I	-	5,15	X	4,43
"	J	-	6,46	X	5,15
"	L	-	6,57	X	5,15
"	M	-	5,82	X	4,19
"	N	-	6,76	X	5,20

O prédio ocupa uma área de 451,92 e a área total é de 6.468 m².

O material empregado na construção das parêdes é / tijolo e o piso varia. Dentro do prédio funcionam 8 classes e as restantes ficam fora e foram construídas depois. As que ficam dentro o piso é de assoalho e as outras de cimento.

No segundo turno funciona duas classes numa só sala.

INSTALAÇÕES

Encontram-se 12 W. C. e 2 mictórios. Todos muito mau asseados em virtude da falta d'agua. Em virtude disto os alunos não os utilizam, satisfazendo as necessidades numa pequena área que isola a parte esquerda do grupo, deixando um mau cheiro muito forte o que prejudica as classes situadas nesta região.

Há um bebedouro com 6 torneiras.

As classes estão bem mobiliadas, cada uma tem 17 a 20 carteiras duplas, variando com a matrícula das classes.

A matrícula geral é de 1.730 alunos, divididos em 3 turnos com o seguinte horário:

1º Turno - De 7,15 às 10,50 horas

2º " - De 11 às 14,15 "

3º " - De 14,30 às 5 "

O 1º turno está destinado ao sexo masculino. A matrícula é de 606, o 2º ao feminino, com 434 e o 3º é mixto com 690 alunos. Neste último funcionam 16 classes. Há no estabelecimento 20 dependências. Uma classe para Trabalhos Manuais, uma para Vestuário. Todos os turnos tem aula de Educação Física pela manhã. Há igualmente merenda para todos, preparada pela servente de cada turno.

O aspecto do prédio, não é dos melhores, tudo muito/sujo e mau conservado, como já disse acima, ocasionado pelo superlotamento das turmas.

A Biblioteca é Geral e compõe-se de 200 volumes para os professores e 400 para os alunos. Estão os mesmos muito estragados e no momento sem funcionar. Acontecendo o mesmo com tôdas as atividades. Somente a Cooperativa tem um pequeno movimento; constando de uma contribuição de Cr\$. 20,00 anual, paga pelos alunos por ocasião da matrícula.

O material didático deixa muito a desejar, somente /foi encontrado: 1 mapa de linguagem, 3 mapas geográficos, 1 globo.

Nota-se ainda a completa ausência de quadros murais. As classes estão desprovidas de motivação, mesmo feita pelos alunos. Não funciona jornal mural, nem cinema, nem clube de espécie alguma.

Convém notar que este é o grupo modelo do município/ e está bastante desprezado.

CORPO DOCENTE

Está constituído de 53 professoras: 17 no 1º turno, 18 em cada um dos outros. Incluindo as 3 diretoras que funcionam 1 em cada turno.

Há além dessas uma Orientadora Educacional para todos os turnos, cuja função consiste em dirigir todos os serviços inclusive a direção das professoras.

Quase tôdas as professoras são diplomadas, com exceção de 3 que lecionam no 2º turno, algumas são formadas pela Faculdade de Filosofia. Há ainda, professoras especializadas em: canto / orfeônico, educação física e trabalhos manuais, para cada turno.

cont.

RELATÓRIO:

Em visita, ao Grupo Escolar Edith Braga, situado no // bairro de Aerolandia, proximo ao Aereo Club de Fortaleza, observei o seguinte:

O prédio está bem localizado, construído por verba Federal, apresentando um bom aspecto arquitetônico, apesar do material empregado ser ordinário. Há fácil acesso de transporte o que facilita a condução / para os professores. Os alunos não o utilizam: todos pertencem a classe / pobre e residem perto do estabelecimento. Acha-se construído numa área de 100m², cercado por arame, um portão de madeira dá acesso ao mesmo. É bem ventilado, as classes estão bem distribuídas, mas o que deixa a desejar: é a falta absoluta d'água, prejudicando o período escolar. Não há instalações especiais. É em número de 9, as dependências internas sendo a seguinte distribuição: 1 sala de Diretora, 1 cozinha, 1 sala com 4 wc e 6 classes. Nota-se ainda um pavimento coberto medindo cerca de 11x6,50. Quanto as classes, são as seguintes:

1º ano - Sala bastante arejada; medindo 5,70x7,38; nesta classe vê-se: 20 carteiras duplas, 1 mesa da professora, 3 cadeiras, 1 quadro verde. A matrícula é de 30 alunos e a frequência de 26. É pouco motivada, quanto ao aspecto global é bem agradável, o piso de cimento, tudo muito asseado, o que deixa a impressão de um Grupo bem dirigido.

2º ano - É idêntica a primeira, o mesmo mobiliário, comportando muito bem a matrícula de 26 alunos e a frequência de 24.

3º ano - matrícula 28 - frequência 28 - também é igual as demais.

4º ano - matrícula 25 - frequência 15 - igual às demais.

Todas estas descritas localizam-se do lado esquerdo do prédio, o que deixa a desejar: é o excesso de sol, que penetra na parte da tarde, necessitando, que as janelas permaneçam fechadas. Do lado oposto fica a Alfabetização: sala bem ventilada, com 2 janelas e 2 portas, dando as ultimas para um grande pátio descoberto, tem a seguinte dimensão 6x6,70. Nesta sala encontram-se: 21 carteiras, 1 armário, 1 quadro-verde e 2 cadeiras para / professoras. Observa-se como nas demais classes ausencia absoluta de quadros murais, flamelografo. A cozinha está localizada na antiga sala de trabalhos manuais, servindo um ótimo banco de carpinteiro e 2 maquinas de costura, de mesa e deposito para panelas e demais utensílios culinários. Nesta vê-se igualmente um palco de Fantoches. O material restante de trabalhos manuais, além dos já citados consta de: 1 groza, 1 lima, 1 tico-tico e um serrote. A matrícula Geral é de 301 alunos, distribuídos em 2 turnos, um femenino na parte da tarde e 1 masculino pela manhã. O corpo docente / está constituido de 10 professoras, (3 não diplomadas); 1 diretora, 1 auxi-

liar de diretora e 1 servente.

Quanto às Instituições escolares, funcionam a Biblioteca Geral, com 132 livros e o SESI, que uma vez por mês leva uma fita de cinema para os socios. As festas se realizam no pátio coberto. Os livros adotados seguem a orientação do "Banco do Livro" e o programa é o municipal.

RELATÓRIO DO "GRUPO ESCOLAR MOZART PINTO" - FORTALEZA - CEARÁ

O Grupo Municipal Mozart Pinto fica situado no bairro Montese, próximo ao Matadouro Modelo.

PRÉDIO - O prédio está mal localizado, em virtude do cheiro desagradável que desprende este logradouro, principalmente às sextas-feiras, quando estendem couros, muitas vezes até a porta do referido estabelecimento. Quanto ao seu aspecto, apesar de ser uma adaptação, satisfaz certas exigências pedagógicas.

O material de construção é bom. Sómente não existe segurança nas portas. Há muito terreno em volta e, na frente, uma pequena parte plantada de capim.

INSTALAÇÃO - Não há nenhuma instalação especial como: bebedouros, gabinetes sanitários, banheiros, bidet, vestiário, lavatórios e cozinha. É muito deficiente o serviço d'água. Esta é carregada pela servente e depositada em potes. As crianças utilizam apenas uma caneca, usada por todos os alunos.

SALAS DE AULA - As salas de aula são em número de 5, com a seguinte distribuição:

SALA A - Situada na frente do prédio, mede 8,30 x 4,30. O piso é de ladrilho e o fôrro de cimento armado. Como mobiliário possui 14 carteiras, 1 quadro verde, 1 mesa e cadeira da professora.

As paredes são pintadas de amarelo.

Nesta sala funciona o 4º Ano, com a matrícula de 12, tendo a mesma frequência. Isto na parte da tarde. Pela manhã, tanto a matrícula como a frequência, atingem o total de 22 alunos.

Após esta sala vem a Diretoria e a Secretaria e, em seguida, o restante das salas. As demais ficam mal localizadas, pois, o som é transmitido de uma para outra sala.

SALA B - Dimensão 4 x 4,22.

O piso é idêntico ao da sala A. Possui 17 carteiras, 1 mesa e cadeira da professora. A matrícula é de 40 e a frequência de 31 alunos.

SALA C - Tem as mesmas dimensões e mobiliário da Sala B. Matrícula 38 e frequência 38.

SALA D - Funciona o 1º Ano. É uma sala bem maior que as outras, tendo 7 x 4. Tem, porém, um sério inconveniente: a privada fica vizinha e, muitas vezes, desprende mau cheiro, devido ao fato do Grupo não ter água corrente.

Nesta classe há 17 carteiras, 1 mesa e cadeira da professora. A matrícula é de 33 e a frequência de 30.

SALA E - Depois vem a classe E, que se destina ao curso de Alfabetização. Mede 8,30 x 4,30 e foi construída para satisfazer as exigências do estabelecimento. Nesta sala o piso, bem como o teto, diferem das demais, pois, o primeiro é de cimento e o segundo de telha. Devido a localização é um pouco escura. Nela existem 17 carteiras para atender a uma matrícula de 31 alunos e uma frequência de 26.

MATERIAL PEDAGÓGICO - Nota-se a ausência de cartazes, motivação ou qualquer centro de interesse em todo o Grupo. Verifica-se ainda a falta absoluta de material pedagógico como: mapas, discos, ferramentas

para trabalhos manuais, sólidos geométricos, etc.

INSTITUIÇÕES ESCOLARES - 'A única instituição escolar que funciona é a
Cooperativa. Consta da venda de material escolar
sendo o lucro empregado para o fornecimento do mesmo.
No momento está parada em virtude de ter sido roubada.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RELATÓRIO

GRUPO MUNICIPAL PROF. JOAQUIM NOGUEIRA - cont.

Visitando o Grupo Municipal Professor Joaquim Nogueira, localizado no subúrbio de Antônio Bezerra, observei o seguinte:

O prédio fica situado a 5 quadras do término do fim da linha do ônibus. As professoras todas residem longe, e ao atravessarem estas quadras, ficam expostas ao gado que pasta solto na região. Próximo fica o matadouro, com instalações bastante precárias.

Quanto ao aspecto arquitetônico, nada deixa a desejar, um terreno bastante grande cerca o grupo, protegido por uma cerca de arame farpado à frente e à direita. Atrás e do lado esquerdo, um muro alto pertencente ao Seminário Salesiano.

É bem arejado, ausência absoluta de ruídos. Possui 8 dependências internas e um pavimento medindo 12 X 7,50m, que serve para recreio e aulas de educação física.

A planta é a mesma dos demais. Quatro salas estão destinadas para as classes, 1 diretoria, 1 para uma capela, 1 para depósito e a outra para entrada dos alunos. Antigamente funcionava aí, a sala de trabalhos manuais. Foi retirada por falta de professora e também as condições dos alunos não permitiam a compra do material necessário. Não há nenhuma instalação especial, somente 3 W.C. funcionam e no momento estão quase interditados por falta de água. Não há cozinha. O leite da merenda escolar é preparado na casa da servente, ao lado do estabelecimento.

SALAS DE AULAS

Localizadas todas ao lado esquerdo. Têm a dimensão de 7,50 X 6,50. Cada uma está mobiliada com 17 carteiras, 1 mesa, 1 armário e 1 quadro-negro. Nota-se em todas a ausência de quadros murais, centro de interesse ou qualquer outra motivação. São pintadas de amarelo. O piso é cimento.

A matrícula e a que se segue:

TURNO DA MANHÃ

Alfabetização A	- 30	(turma masculina)
"	B - 30	(turma feminina)
1º Ano	33	(" ")
3º Ano	33	(turma mixta)

TURNO DA TARDE

1º Ano	34	(turma masculina)
2º Ano	28	(turma mixta)
4º Ano	12	(" ")

A matrícula geral é de 200 alunos.

É bastante escasso o material escolar, não possui mapas, globo, discos ou outro qualquer material didático.

cont.

A Biblioteca compõe-se de 40 livros. No momento está parada por falta de professôra. O material encontrado foi uma hola, violão e uma máquina de costura. Os dois últimos, sem nenhuma utilização.

Quanto as Instituições Escolares, funciona o Grêmio/Professor Francisco Gonzaga. E' em forma de cooperativa. Os alunos pagam Cr\$. 1,00 por mês e esta importância é revestida para as necessidades dos mesmos.

HORÁRIO DAS AULAS

Pela manhã - De 8 às 11 horas
tarde - De 13 às 16 horas

CORPO DOCENTE

Formado por 7 professôras, sendo 3 não diplomadas;
1 diretora, 1 professôra de música que atende aos dois turnos.

RELATÓRIO DO GRUPO MUNICIPAL SÃO GERARDO , CIDADE DE FORTALEZA - CEARÁ

O Grupo Municipal São Gerardo está localizado no bairro São Gerardo, um dos mais progressistas da cidade de Fortaleza.

Antigamente, no prédio funcionava o "Centro de Pesquisas Animais, tendo sido feita uma adaptação.

Apezar de possuir bastante terreno (200 m²), o prédio é pequeno e está bastante deteriorado.

O material empregado na construção foi muito ordinário e algumas paredes já estão a ponto de cair. Desta maneira, o movimento do Grupo é grandemente prejudicado, pois, algumas portas necessitam permanecer abertas, atrapalhando as classes vizinhas.

Não ha nenhuma instalação especial como: bebedouros, banheiros, mictórios, etc.

As classes são muito pequenas e, apesar do pouco espaço, ainda foi feito o depósito da merenda escolar de todo o município, o qual ocupa uma sala e prejudica outra.

O ambiente social nada deixaria a desejar se não fôsse um morador, que já foi encontrado no terreno. O referido morador, além da vida irregular que leva, prejudica as crianças com palavras pornográficas, chegando muitas vezes a agressão. Durante a noite faz reuniões espíritas, verdadeiras macumbas.

Convem notar que não se trata de funcionário nem pessoa ligada ao serviço, pois, o vigia mora do lado oposto do Grupo.

As dependências internas são em número de 11, sendo 6 utilizadas para classes, assim distribuídas:

ALFABETIZAÇÃO - Sala muito pequena e bastante escura, mede 4,10 X 3,95.

Acha-se mobiliada com 13 carteiras, tendo uma matrícula de 40 e frequência de 38. Há dias em que as crianças escrevem no chão ou de pé, junto à mesa da professora. Isto no turno feminino. Quanto ao masculino, que funciona pela manhã, conta apenas com 28, com uma frequência de 19.

1º ANO - Sala com uma dimensão de 4,15 X 4,00. São 15 carteiras duplas, para atender a matrícula e frequência de 30. Pela manhã: matrícula e frequência de 35. As paredes estão sujas e o piso de assoalho está bastante deteriorado.

2º ANO - Fica separado do primeiro por uma parede. Tem uma porta que não pode ser fechada e deixa penetrar o som da outra sala.

A parede apresenta uma grande rachadura.

A dimensão da referida sala é de 6,00 X 20.

Nela estão distribuídas 14 carteiras duplas e a mesa da professora.

A matrícula é de 37 no turno masculino e 42 no feminino.

3º ANO - Ha nesta sala o grande inconveniente da localização. Junto funciona o depósito do leite, que a torna bastante escura. É de grande dimensão: 8,00 X 4,28. As carteiras que são em número de 17, ficam colocadas muito distantes da mesa da professora.

A matrícula é de 25 no turno masculino e 42 no feminino.

4º ANO - Fica ligada às demais. Mede 4,15 X 4,00, com 12 carteiras duplas.
A matrícula é de 20 no turno masculino e 30 no feminino.

5º ANO - É a melhor localizada. Fica situada na parte da frente do prédio,
com entrada independente. Esta turma é mixta e funciona num só
turno, com 12 alunos.

HORÁRIO - O horário do estabelecimento é o seguinte: de 7,30 às 11,15 o
primeiro turno e de 13,00 às 16,45 o segundo turno.
Aos sábados não há aula.

MERENDA - A merenda está suspensa por falta d'água.

Nem mesmo os sanitários podem ser utilizados.

No Grupo já se encontra todo o material necessário, como seja: motor, canos,
etc.

CORPO DOCENTE - O corpo docente está constituído por 12 professoras de le-
tras, todas diplomadas, 1 Diretora, 2 auxiliares, 1 profes-
sôra de canto orfeônico e 1 de educação física.

MATERIAL - Quanto ao material que possui é o seguinte: 5 mapas, 2 globos
e 1 quadro de linguagem.

INSTITUIÇÕES ESCOLARES - Funciona a Cooperativa. A contribuição anual é de
Cr\$ 20,00. Esta importância é revertida para os
próprios alunos, sendo empregada na compra de açúcar para a merenda e outras
pequenas despesas como prêmio, pão para o café da comunhão anual, etc.
A Biblioteca está bem organizada e é composta de 90 livros e 2 jogos.
Funciona numa sala própria. No momento encontra-se parada por falta de
professôra.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Relatório do Grupo Escolar " Pe. Joaquim de Meneses" de Limoeiro do Norte. *anual*

Prédio- O prédio está precisando de reparos urgentes. É um prédio próprio isolado, de propriedade do governo. Foi construído para o seu próprio fim, inaugurado no dia 26 de maio de 1937, no governo do Dr. Francisco de Meneses Pimentel. Compõe-se de 13 salas, 1 pateo e 9 instalações sanitárias.

Móveis- Dispomos apenas de 48 carteiras em bom estado, 5 quadros-negros para satisfazer 8 classes, 6 cadeiras e 6 mesas já bem estragadas. Não temos apagadores. Matrícula- Temos 353 alunos matriculados.

Número de classes- 8 classes em cada turno.

Instalação d'água- água encanada fornecida pela Prefeitura.

Livros adotados:

5º Ano- Programa de Admissão- Haroldo Azevêdo, José de Arruda Penteado, José Castela Junior e Osvaldo Sangiordi.

4º Ano- " Nosso Tesouro "- João Barbosa de Moraes

4º " Minhas Lições - Filgueiras Sampaio

3º " Nosso Tesouro e Minhas Lições

2º " " " "

1º " C- " " "

1º " B- A Cartilha de Lili- Anita Fonseca

1º " A- Coração Infantil - Vicente Peixoto

1º " A- (Fraco) Criança do Brasil - Domingos Barroso e Anita T. Barroso

Horário-

1º turno- 7,30 às 11. Recreio - 9 às 9,30 horas

2º " 13 às 16,30. Recreio 14,30 às 15 horas.

Diretôras- O Grupo Escolar tem uma diretora e uma sub-diretora.

Inspetores- Escolar e Regional-

Temos apenas a professora de Trabalhos Manuais. Quanto à Educação Física a professora dá aula à sua própria classe, também não temos professora de Canto Orfeônico e Música.

As instituições Escolares como sejam: Cooperativa Escolar e Caixa Escolar são dirigidas pela própria diretora auxiliada pelas professoras-

ras.

Distribuição de leite-êste ano não recebemos leite; quando mais precisávamos para ser distribuído com as crianças pobres e que estão frequentando êste Estabelecimento.

Métodos de ensino- Global.

Método de Testes- A B C

Como se ensina a linguagem ? Método de sentencição.

Há rodízio de professôres ? - Sim.

Há gabinete dentário ? - Sim.

Funciona normalmente.

Potes e filtros- dispomos de potes, filtros não.

Tempo letivo- As aulas começam no dia 1º de fevereiro e terminam no dia 30 de novembro, com um mês de férias em junho.

Material escolar-necessitamos de: mapas políticos da América do Sul, América do Norte, América Central, Europa, Asia, Africa, Oceania, Mapa do Ceará. Jogos de alfabeto para a Seção A (fraca) (Alfabetização).

A diretora percebe Cr\$1.500,00 com mais Cr\$200,00 de gratificação.

As professôras percebem Cr\$1.500,00. Mestre Iniciação Profissional (trabalhos Manuais) Cr\$1.300,00. Substituta efetiva- Cr\$500,00

Grupo Escolar "Pe. Joaquim de Meneses", 23 de outubro de 1958.

Elaine Pinheiro Osterne
Diretora

CEARÁ

Grupo localizado na cidade de Limoeiro do Norte, Estado do Ceará.

O prédio compreende 6 salas de aulas, tendo ainda as dependências da secretaria e dos gabinetes sanitários.

O material didático neste Grupo é muito deficiente. Com a falta de carteiras, tão necessárias em um Grupo, as alunas são obrigadas a ocupar as janelas ou mesmo o chão.

Ressalte-se a boa vontade da Diretora deste estabelecimento que, com a falta de carteiras para as crianças do Jardim da Infância, resolveu recorrer ao comércio pedindo caixões para fazer mesas e bancos para as alunas.

Na visita feita a este estabelecimento de ensino foi constatado este problema de perto.

Além das carteiras, o Grupo não dispõe de outro material indispensável ao bom funcionamento de uma escola.

Neste Grupo, o número de alunos matriculados é de 353

LEVANTAMENTO DO GRUPO ESCOLAR MANUEL MATOSO, DE RUSSAS (CEARÁ)

Um estabelecimento de ensino localizado em Russas, Estado do Ceará.

O prédio é bem amplo, constituído de 6 salas de aula, tendo ainda as dependências da Secretaria, do Gabinete dentário, do bebedouro e dos gabinetes sanitários.

O material didático não está completo. De tudo falta um pouco. O principal, que são as carteiras, está faltando.

Tem no Grupo três turnos, sendo o primeiro das 7 às 10,30 horas, o segundo de 11 às 14,30 horas e o terceiro das 14,30 às 17 horas.

O número de alunos é grande, sendo necessário dividir o período de aulas em três turnos já mencionados, devido o número de classes que é pequeno.

O Grupo tem seu quadro de professoras com apenas uma Diretora Geral. Na falta desta, por doença ou outro motivo superior o cargo é ocupado por uma professora antiga do estabelecimento. A Diretora rege classe, devido a falta de professoras e substitutas.

As vezes há falta d'água no Grupo, tornando-se necessário lacrar as dependências dos gabinetes sanitários.

O pátio do recreio fica dentro do Grupo, todo coberto, não havendo penetração dos raios solares. Assim, o recreio está bem localizado, uma vez que Russas é uma cidade muito quente, sendo inconveniente as crianças brincarem ao sol.

Fóra o quadro de professoras, há apenas o dentista, que vai algumas vezes ao Grupo, e o Inspetor..

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LEVANTAMENTO DO GRUPO ESCOLAR DE RUSSAS (CEARÁ)

O prédio em que funciona o Grupo Escolar fica situado na principal rua da cidade, num trecho de bastante movimento. Consta de 6 salas de aula, numa das quais funciona o gabinete dentário, o qual, por estar em uso há longo tempo, deixa muito a desejar.

Um pátio coberto e cimentado é destinado ao recreio dos alunos e, se bem que seja grande, ainda não o é suficientemente para comportar o elevado número de alunos.

Além das salas já mencionadas, existe uma outra de pequeno tamanho na qual acha-se instalada a Diretoria.

Se analisarmos o material escolar, verificamos sua precariedade e quantidade mínima, o que dificulta a explanação das matérias que constituem o currículo escolar. Os móveis, já bastante usados, necessitam de conserto e de maior número. As carteiras, além de não existirem em número suficiente, as que dispõe são péssimas.

Quanto as instalações sanitárias, o Grupo conta com (4) quatro gabinetes em regular estado de funcionamento, com caixas de descargas. A água canalizada é suficiente.

O número de professoras atinge um total de 15, sendo 7 integrais, 3 auxiliares e 5 municipais. Cada uma destas leciona em suas classes, sem auxiliares. Quatro substitutas efetivas se revezam nos 3 turnos, que funcionam nos seguintes horários: 7 às 10,30, 10,30 às 14 e 14 às 17,30 horas.

A Diretoria é constituída apenas pela Diretora, sem nenhuma auxiliar.

Não existem professoras de Trabalhos Manuais, de Educação Física, de Música e Canto Orfeônico. Cada mestra ensina todas as matérias em suas respectivas classes.

A merenda escolar é constituída de leite, muito embora não seja constante. Sua distribuição é feita pela professora encarregada do recreio, cuja substituição é feita por rodízios semanais.

Existe neste estabelecimento:

- 1 Cooperativa
- 1 Biblioteca e
- 1 Caixa Escolar

Os livros adotados são os seguintes:

- 5º Ano - Programa de Admissão - Nova Seleta
- 4º Ano - Coleção Gaspar de Freitas - Meu Grande Amigo
- 3º " - Minhas Lições - Corografia do Ceará - Meu Grande Amigo
- 2º " - Minhas Lições - Meu Grande Amigo
- 1º " C - Minhas lições - Meu Grande Amigo
- 1º " B (forte) - Pedrinho - Pontos sobre a cidade de Russas
- 1º " B (fraco) - Brasil Unido - Pontos sobre o estabelecimento de ensino.

Alfabetização - Brincar de Ler - Atividades no lar.

A farda das meninas é saia azul e blusa branca e dos meninos, calça e camisa cáqui.

Os métodos de ensino adotados são: testes, questionários, perguntas

e respostas, sentenças e outros.

O número atual de matrículas é 493 (quatrocentos e noventa e três) sendo 207 do sexo masculino e 286 do sexo feminino.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TIMBAÚBA - MUNICÍPIO DE RUSSAS - CEARÁ

Há 40 anos existia uma cadeira, que no ano de 1957 foi transferida para Fortaleza.

Atualmente, esta localidade não tem professôra.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RELATÓRIO DE UMA ESCOLA DE CRISTAIS (CEARÁ)

Esta escola é isolada. Consta apenas de uma sala, cujo aluguel de Cr \$ 150,00, é pago pela professora.

Os alunos são de ambos os sexos, não havendo também separação de idade cronológica ou idade mental. Assim, a classe tem alunos desde o 1º ano até exame de admissão.

A professora não dispõe de material didático de espécie alguma. Falta o essencial, que são as carteiras, sendo necessário que os alunos ocupem as janelas ou mesmo o chão.

Os livros são aproveitados e de autores diferentes. Não há livro unico.

A frequência dos alunos no início do ano letivo era de 40, mas, em virtude da seca esta frequência diminuiu para uma média de 25. No dia em que esta escola foi visitada, a frequência era de 22 alunos.

A professora é ruralista.

((oooooooo000000oooooooo))

Quinto e/ultra
dos INTER

APONTAMENTOS SÔBRE O PROFESSORADO DO ENSINO PRIMÁRIO DO
ANTIGO MUNICÍPIO DE UNIÃO, HOJE JAGUARUANA, ORGANISADO
POR PEDRO MOREIRA DE OLIVEIRA - SERVENTUÁRIO DE JUSTIÇA
APOSENTADO .

Sei por tradição e por me haver informado por várias vezes minha veneranda genitora de saudosa memória, haver existido na velha Caatinga do Gois, um professor primário de nome Manoel Vieira de Moraes, natural da cidade de Apodi, Rio Grande do Norte.

Conheci lecionando na cadeira do sexo feminino D^a Candida Amélia Batista de Lima, natural de Fortaleza, que ensinou a 3 gerações, aposentando-se no ano de 1912, em avançada idade, por insistência de seus filhos.

Não se conformando com a nova vida, passou a dar aulas particulares, só fez enquanto suas forças o permitiram.

Ela aportou à velha caatinga do Góis, quando ainda era povoado, passando por todos acessos do município, povoação, vila e cidade.

Quando morreu já nonagenária, lhes foram prestadas significativas homenagens fúnebres, por mim assistidas, acompanhando os seus restos mortais à sua última morada, grande número de suas ex-alunas, dentre as quais destacaram-se Dona Maria Francisca da Piedade, filhos e netos.

Foi sua sucessora D^a. Joana Amaral de Lima Oliveira, transferida da cadeira do sexo masculino para a do sexo feminino que fôra por ela ocupada, atualmente aposentada.

Pela cadeira do sexo masculino passaram: José Floriano Delgado Perdigão, Henrique Castriciano Rodrigues de Carvalho, Francisco Raimundo da Rocha, Candida Rufina de Almeida Gondim, Aurea Gomes de Sousa, Francisca das Chagas Ferreira, Adalgisa Nogueira de Oliveira, bem como a aludida D^a Joana Amaral Lima Oliveira, D^a Edite Moreira Barreto e Maria Rebouços de Sousa, atualmente envergando hábito religioso.

Criadas as Escolas Reunidas, passou a dirigi-las D^a Edite Moreira Barreto, com as professoras Maria Julia de Melo e Maria Soares Bezerra. Transformadas estas em Grupo Escolar com a denominação de Manoel Sátiro, em homenagem a êste uniorrense, aliás imerecida, por não haver êste moço que chegou a ocupar em mais de uma legislatura o alto cargo de Deputado Federal, sem fazer à terra que lhe serviu de berço o menor benefício. Foi e ainda é sua diretora D^a Edite Moreira Barreto, que tem como auxiliares D^a Maria Julia de Melo, Maria Soares Bezerra, Marinete Jaguaribe, Branca Oliveira, Olenka Moreira Barbosa, Letícia Rebouços Freitas e Raimundo Rebouços Melo.

O Grupo Escolar funciona em prédio próprio construído no govêrno do Dr. Raul Barbosa.

Não há escolas rurais funcionando no município, existindo dois únicos prédios para esse fim um em Boiada, abandonado e outro em Campo Grande que não logrou sua conclusão.

Desse descaso são culpados os administradores locais que se descuram dos interesses de suas comunas, olhando para elas tão somente com os olhos fitos nas já celebres "Cotas Federais".

Nada mais consegui colher sobre outros setores de ensino no velho município de União, sabendo, no entanto, da existência de escolas públicas de ensino primário em Itaiçaba hoje município desmembrado do de Jaguaruana e nos povoados e arrabaldes de Gequi, Rancho do Povo, Borges, Figueirêdo e Passagem da Moita.

Ficha c

Estabelecimento Grupo Escolar Manuel Sátiro
Município Jaguaruana
Região

I - Se o currículo primário do estabelecimento é constituído das seguintes séries ou sub-séries (graduadas):

Alfabetização Sim
1a. A Sim 1a. B Sim 1º ano C
D..... ou
2º ano Sim
3º ano Sim
4º ano Sim
5º ano Sim

Esclareça se a classe de alfabetização e o 1º ano A são séries diferentes
São séries diferentes

II - Qual a sua opinião sobre a divisão do 1º ano em várias sub-séries?
É a medida mais eficiente ao desenvolvimento da aprendizagem da
leitura e escrita.

III - Quais as causas que a determinaram? A desigualdade do nível
..... intelectual

IV - Que sugestões apresenta? As várias sub-séries elevam o rendimento
do aproveitamento escolar.

V - Se o Estado possui Jardim da Infância? Não
.....
Inicia a criança no Jardim da Infância sua aprendizagem de leitura e
da escrita?

VI - Se o currículo primário do Estabelecimento é constituído das seguin-
tes disciplinas ou atividades:

Linguagem Sim Iniciação matemática... Sim
Ciências sociais (Geografia, História do Brasil, etc) Sim
Ciências naturais Sim Canto Orfeônico Sim
Desenho Não e Trabalhos Manuais Não
Recreação e jogos Não Rudimentos de puericultura e Educação
Sanitária (4º ano) Não
Noções gerais de Agricultura -(fruticultura, horticultura, jardinagem,
etc) adaptáveis ao meio nordestino não
Conhecimentos relativos ao problema da seca e meios de fixação do ho-
mem à terra não

VII - As atividades de desenho e trabalho manual, canto orfeônico, recreação e jogos, caso existentes, estão integrados na vida normal da escola, havendo íntima conexão com as demais disciplinas curriculares?

Não

VIII - Qual o programa adotado pela Escola?

IX - Se não houver programa oficialmente adotado, cada professora possui o seu próprio programa? Sim: o programa varia de professora a professora porque não têm todas perfeita base de ensino atual

X - Quais os programas preferidos? o do Estado (1950) da Prefeitura de do Distrito Federal

XI - A Escola possui um exemplar do programa do Estado de 1950? Possui, mas, incompleto

XII - Já o estudou cuidadosamente?

XIII - Qual a sua opinião a respeito do mesmo?

XIV - Livros adotados:

Quais os livros adotados nas várias séries do curso primário deste Estabelecimento? No curso de Alfabetização: Brincar de Ler... (Cartilha de Renato Sêneca Fleury e Meu Livrinho - Cartilha de Helena Mandroni. No 1º Ano A, B, 2º ano, 3º e 4º a coleção de Marta Brasil - Teles "Nossa Terra" - No 5º Ano: Admissão Ginásial de João Barbosa de Moraes e Nova Seleta de Filgueira Sampaio. Adota também o curso elementar deste estabelecimento de ensino a coleção completa de Filgueira Sampaio: Minhas Lições e Lições de Geografia, História e Corografia do Ceará.

Ficha E

Aspectos Gerais

- I - Nº de turnos .. 2 (Matutino e vespertino).....
- II - Acha possível uma aprendizagem eficiente num regime de 3 ou 4 turnos?
 Sim. Há porém no grupo insuficiente nº de cadeiras p/esta divisão.....
- III - Horário total de cada turno .. 3,30 horas.....
 1º turno ... 7,30/11... 2º turno 13 às 16,30... 3º turno
 4º turno
 IV - Tempo reservado ao recreio ... 15 minutos.....
- V - Horário dos recreios nos vários turnos 9,30 às 9,45 e 15 às 15,15.....
- VI - A quanto fica reduzido o horário reservado às atividades de classe?
 Para cada turno - 3,15 horas.....
- VII - Total de dias letivos - 57 210.....
- VIII- Se a escola possui: boletim mensal do aluno Sim.....
 guia de transferência Sim..... ou
- IX - Nº de alunos por classe.
- Alfabetização. 36
- 1º Ano: A 34..... B 34.....
 C -..... D -.....
 2º ano 39..... 3º 33.....
 4º ano 23..... 5º ano 12.....

X - Idade cronológica dos alunos:

	Máxima	Mínima
Alfabetização	12	6
1º ano		
A	14	6
B	15	7
-	-	-
-	-	-
2º ano	16	9
3º ano	16	9
4º ano	17	11
5º ano	16	12

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DO CEARÁ

BOLETIM ANUAL DO MATERIAL ESCOLAR E PRÉDIO

Mês Letivo: outubro de 1958

Grupo Escolar:.. Manuel Sátiro

Município de:... Jaguaruana

Localidade:..... "

Nome da Diretora ou Professora: Edith Moreira Barreto

Endereço: Rua 4 de setembro

Situação do material existente em 20 de outubro de 1958

	Perfeitas	Regulares	Quebradas	Impressíveis	Total	Quantidade que julga necessário	Movimento de alunos Matricula nesta data		Especifique o material que não consta no quadro
							Feminino	Masculino	
Carteiras	50	30	10	-	90	20	119	92	
Mesas para professoras..	5	-	-	-	5	-	-	-	
Quadros negros	-	1	-	2	3	2	-	-	
Estantes	-	-	-	-	-	-	-	-	
Globo	-	-	-	-	-	1	-	-	
Timpanos	-	-	-	-	-	1	-	-	
Figuras Geométricas	-	-	-	-	-	-	-	-	
Contador mecânico	1	-	-	-	-	-	-	-	
Mapa do Brasil	2	-	-	-	-	3	-	-	
" da A. Sul	-	-	-	-	-	1	-	-	
" da A. Norte	1	-	-	-	1	-	-	-	
" da Europa	-	-	-	-	-	1	-	-	
" da Ásia	-	-	-	-	-	1	-	-	
" da África	-	-	-	-	-	1	-	-	
" Mundi	1	1	-	-	-	-	-	-	
Q. de Linguagem	1	-	-	-	-	-	-	-	
Mapa Parker	1	-	-	-	-	-	-	-	
Q. Sistema Métrico Decimal	-	-	-	-	-	1	-	-	
Q. de História e Geografia	-	-	-	-	-	1	-	-	